



Audi A4 Avant

EZ 01/2015 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 226.994km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 45***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Avant [DE - Kb5 2.0 TDI DPF clean diesel EU6, Ambition, (Facelift) 2014 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZ8K6FA032507	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 226.994km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 214.754km	Letzter Service am 04/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2015	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 122g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)

Kerben,
Kratzer



(4 mm)



(4 mm)

Kerben,
Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	240 	Beifahrertür	250 
Kotflügel vorne links	210 	Kotflügel vorne rechts	230 
Türe hinten links	210 	Türe hinten rechts	235 
Seitenteil hinten links	220 	Seitenteil hinten rechts	220 
Motorhaube	220 	Heckklappe	230 
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Trigon
- Karosserie: 4-türig
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Monochrom-Display (6,5 Zoll)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Sport-Fahrwerk
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: TORNADOGRAU
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling verchromt
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI clean diesel
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Atrium
- Sportsitze vorn
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Anhängerkupplung Vorbereitung | • Ausstattungs-Paket: Sport Edition |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Einparkhilfe hinten (APS) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Infotainment-Paket | • Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen |
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion | • Licht- und Regensensor |
| • Licht-Paket | • Mittelarmlehne vorn |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus | • Sitzheizung vorn |
| • Sound-System DSP / Audi Sound-System | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) |
| • Glanz-Paket | • Exterieur-Paket S line |
| • Metallic-Lackierung | • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) |
| • Heckleuchten LED | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) und Türscheiben vorn Akustikglas | • Pedale und Fußstütze in Edelstahl |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect |
| • Audi music interface | • Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay |
| • Make-up-Spiegel beleuchtet | • Sprachsteuerungs-System |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer, Rost)



Motorhaube (Kratzer, Rost)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)