

B	20.07.2023	2.1	0603	2.2	BQS057977
J	M1	4	AC		
E	WVWZZZ3CZPE071577	3	9		
D.1	VOLKSWAGEN, VW				
	3C				
D.2	ACDTSBX0				
	FD7FD7GC004SONH4BIVR21CBM				
	I				
D.3	PASSAT				
2	VOLKSWAGEN - VW				
5	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.				
	Kombilimousine				
V.9	715/2007*2018/1832AP				
14	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I				
P.3	Diesel				
10	0002	143	36AP	P.1	1968
22	7.2/8.2:+85 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zug kombination:4210kg*Bei werkseitig montierter AHK:ESP m .spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100km/h gem .3.Änd.VO.z.9.Ausn.VO.z.STVO*ww.AHK lt.EGTG***				

(Raum für weitere amtlich zugelassene Eintragungen)

X Weitere HU

Nächste HU
fällig im

JUN 28

Nur für internetbasierte
Zulassungsverfahren freilegen.
Dokument nur
unbeschädigt gültig.

D86JG0F4



Kreis Unna
Der Landrat
Fachbereich Straßenverkehr
59425 Unna
I.A.

Unterschrift

Zur Beachtung!

Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die Fahrzeugzulassung geltenden Rechtsvorschriften anzuzeigen.

Bei Veränderung des Fahrzeugs sind dem Erwerber gegen Empfangsbescheinigung die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II auszuhändigen. Die Empfangsbescheinigung muss den Namen und die Anschrift des Erwerbers vollständig enthalten und ist vom Veräußerer unverzüglich der Zulassungsbehörde vorzulegen.

Unterlassung der vorgeschriebenen Meldepflichten (Abmeldung, Umschreibung bei Erwerb oder Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk, Meldung anderer Veränderungen) kann durch Geldbußen geahndet werden.

Definition der Felder:

Feld	Bezeichnung
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs
D.1	Marke
D.2	Typ/Variante/Version
D.3	Handelsbezeichnung(en)
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer
F.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
F.2	Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg
G	Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse)
H	Gültigkeitsdauer
I	Datum dieser Zulassung
J	Fahrzeugklasse
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE
L	Anzahl der Achsen
O.1	Technisch zulässige Anhängelast gebremst in kg
O.2	Technisch zulässige Anhängelast ungebremst in kg
P.1	Hubraum in cm ³
P.2/P.4	Nennleistung in kW/Nenn Drehzahl bei min ⁻¹
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle
Q	Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Kraftfahrzeugen)
R	Farbe des Fahrzeugs
S.1	Sitzplätze einschließlich Fahrersitz
S.2	Stehplätze
T	Höchstgeschwindigkeit in km/h
U.1	Standgeräusch in dB (A)
U.2	Drehzahl in min ⁻¹ zu U.1
U.3	Fahrgeräusch in dB (A)
V.7	CO ₂ (in g/km) kombinierter Wert
V.9	Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung
(2.1)	Code zu (2)
(2.2)	Code zu D.2 mit Prüfziffer
(3)	Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer
(4)	Art des Aufbaus
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus

- (6) Datum zu K
- (7) Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg
(7.1) Achse 1 bis (7.3) Achse 3
- (8) Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg
(8.1) Achse 1 bis (8.3) Achse 3
- (9) Anzahl der Antriebsachsen
- (10) Code zu P.3
- (11) Code zu R
- (12) Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m³
- (13) Stützlast in kg
- (14) Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse
- (14.1) Code zu V.9 oder (14)
- (15) Bereifung
(15.1) auf Achse 1 bis (15.3) auf Achse 3
- (16) Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II
- (17) Merkmal zur Betriebserlaubnis
- (18) Länge in mm
- (19) Breite in mm ohne Spiegel und Anbauteile
- (20) Höhe in mm
- (21) Sonstige Vermerke
- (22) Bemerkungen und Ausnahmen

Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3):

Andere als die angegebenen Bereifungen können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden. Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I ist hierfür nicht erforderlich.



BUNDES-DRUCKEREI 2007

ZBI

296785635

Minderwertgutachten

Fahrzeugdaten	Hersteller		Volkswagen		Typ		Passat Variant Business		Modell				2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6d, Busi..					
	VIN		WVWZZZ3CZPE071577		Aufbau		Kombi		Anzahl Türen	5	Kraftstoff	Diesel	KBA-Schlüssel	0603/BQS				
		Erstzulassung	20.07.2023	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	110 kW	Anzahl Zylinder	4	Hubraum (ccm)	1968	HU	06/28					
	Batteriezustand (SoH %)		0,00 %		Ladestand (SoC %)		0,00 %		Energieeffizienzklasse		keine Angabe		CO ₂ -Emission (g/km)		126-140 (WLTP)			
	Gesamtfahrh. lt. Halter		1 km		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler		140.304 km		max. km-Stand bei Übergabe		10 km		Raucherfahrzeug	nein	letzter KD am	02/26	Letzter KD (km)	120.769 k..
	Farbe			Deep Black Perleffekt			Lackierung		Perleffekt		Reimport	nein	nächster KD am	14.12.2027	nächster KD (km)		8.100 km	
	Scheckheft		Servicehistory Digital		Scheckheft Bemerkung													
	Polster		Sitzmittelbahnen der V..		Polsterfarbe		Titanschwarz		Getriebe		Getriebe 7-Gang - Dop..		Schadstoffk.			Euro 6d		
	Ehemalige Nutzung		keine Sondernutzung		Eigentum des Kunden										nein. Das Fahrzeug ist mit den folgenden Rechten Dritter belastet: VW Leasing			
	Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe			Dieselpartikelfilter vorhanden: nein				Chiptuning: nein									

Minderwertgutachten

Ausstattung	Serienausstattung:			
	3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte Anti-Blockier-System (ABS) Außenspiegel asphärisch, links Außenspiegel lackiert Ausstattung Comfortline / Life / Business Bremsassistent Dachhimmel Stoff, grau Einparkhilfe vorn und hinten Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelu.. Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss.. Frontscheibe Verbundglas getönt Gepäck-/Laderaumboden aufstellbar Gepäckraumbeleuchtung Handschuhfach mit Kühlfunktion Innenausstattung: Dekoreinlagen Cross Hatch Insassen-Schutzsystem proaktiv Kennzeichenbeleuchtung LED Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seit.. Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenn.. Leseleuchten vorn und hinten LED Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar Modellpflege Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbi.. Notrufsystem Reifenkontroll-Anzeige Rußpartikelfilter Scheibenwischer mit Regensensor Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotr.. Sitze vorn höhenverstellbar Start/Stop-Anlage Stoßfänger Wagenfarbe, Lufteinlass mit Chro.. Türschutzleisten unten in Wagenfarbe Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hi.. Zentralverriegelung mit Fernbedienung	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairba.. Antriebs-Schlupfregelung (ASR) Außenspiegel asphärisch, rechts Außenspiegel mit Abblendautomatik, links Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Le.. Chrom-Paket (1) Dachreling Einstiegsleuchten in den Türen LED Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bre.. Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse .. Fensterheber elektrisch vorn und hinten Fußmatten Textil Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand) Getränkehalter vorn mit Abdeckung Heckleuchten LED Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonso.. Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze .. Keyless-Start Kopfstützen hinten (3-fach) Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltf.. LM-Felgen Mobile Online Dienste Vorbereitung We Conn.. Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI Nebelschlussleuchte Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne und .. Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d Scheinwerfer LED Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhen.. Sitze: Komfortsitze vorn Steckdose 12V im Fond Tagfahrlicht LED Verbandkasten und Warndreieck Wegfahrsperre (elektronisch)	Antennen-Diversity Antriebsart: Frontantrieb Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar Außentemperaturanzeige Blinkleuchte in Außenspiegel integriert Chromleisten an Seitenfenstern Doppeltonhorn Elektron. Differentialsperre (EDS) Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisieru.. Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (La.. Fernentriegelung Heckklappe Fußraumbeleuchtung vorn LED Gepäckraumabdeckung / Rollo Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe .. Heckscheibenwischer Innenspiegel mit Abblendautomatik Karosserie: 5-türig Kindersicherung im Fahrgastraum Ladekantenschutz (Kunststoff) Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Hö.. Mittelarmlehne hinten Mobile Online Dienste We Connect Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay) Nichtraucher-Paket Radioempfang digital (DAB+) Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklap.. Schalt-/Wählhebelgriff Leder SCR-System (AdBlue-Technologie) Sitzbezug / Polsterung: Stoff Weave Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet, ausz.. Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum Türgriffe außen Wagenfarbe Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich.. Zentralverriegelung	
	Sonderausstattung:			
	Audio-Navigationssystem Discover Media Str.. Fzg. ohne Reifen-Reparaturkit Perleffekt-Lackierung	Business-Paket Premium mit Navigation Mobile Online Dienste We Connect Plus Standheizung mit Standlüftung (Fernbedienu..	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerken.. Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch..	
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	nein	nein	nein	nein
	Vorschäden lt. Bewerter:			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	-	ja	-	-
	Nachlackierung -> Stoßfänger hinten, Seitenteil rechts und Tür hinten rechts wurden nachlackiert laut ELSA (0,00 €)			
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja			

Minderwertgutachten

Optischer Zustand											
LNR	Beschreibung - Reparaturart										
1.	Fondseite links - Delle entfernen (1)										
2.	Fondseite links - SmartRepair										
3.	Fondseite rechts - nass schleifen / polieren (2)										
4.	Heckklappe - Delle entfernen (3)										
5.	Lackzustand - Sichtkontrolle nur bedingt möglich										
6.	Stoßfänger hinten - nass schleifen/ polieren (4)										
7.	Stoßfänger vorne - SmartRepair (5)										
8.	Tür hinten links - Delle entfernen (6)										
9.	Tür vorne links - nass schleifen / polieren (7)										
Zwischensumme (Netto)											
Bemerkung zum optischen Zustand:											
Fzg zum Zeitpunkt der Bewertung verschmutzt, Schadenserweiterung möglich.											
Fzg hat außer den genannten Schäden, dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren.											
WSS Steinschlag ohne Rissbildung.											
zu (1): Gebrauchsspur; zu (2): Unsachgemäße Instandsetzung, Kostenerweiterung möglich; zu (3): Gebrauchsspur; zu (4): Oberflächenkratzer, Gebrauchsspur; zu (5): Spoiler unten; zu (6): Gebrauchsspur; zu (7): Gebrauchsspur;											
Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung											
LNR	Beschreibung - Reparaturart										
1.	Inspektion - Fahrzeugabmeldung										
2.	Montierte WR gehören nicht zur Ausstattung (werden somit nicht berücksichtigt, 4S Räder [...])										
Zwischensumme (Netto)											
Bemerkung zum technischen Zustand:											
Probelauf des Motors ohne Probefahrt durchgeführt.											
Sichtkontrolle durchgeführt, optisch sind keine technischen Beschädigungen ersichtlich. Schadenserweiterung nach genauerer Prüfung möglich.											
Fehlteile und Dienstleistungen											
LNR	Beschreibung - Reparaturart										
---	---										
Zwischensumme (Netto)											
Summe Minderwerte											
Optischer Zustand											
Technischer Zustand											
Fehlteile und Dienstleistungen											
Endbetrag (Netto)											
19% Mehrwertsteuer											
Endbetrag (Brutto)											
Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral											
LNR	Beschreibung - Reparaturart										
1.	Nachlackierung -> Stoßfänger hinten, Seitenteil rechts und Tür hinten rechts wurden nach[...]										
Summe											
Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts nachlackiert	Tür h. rechts nachlackiert	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig

Minderwertgutachten

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Ganzjahresreifen (LM-Felgen)		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	215/60 R16 95V	4,00 mm (Continental)	4,00 mm (Continental)
	Reifen hinten	HL	HR
	215/60 R16 95V	4,00 mm (Continental)	4,00 mm (Continental)

Minderwertgutachten

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers					
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Vorbewertung ☐ Nachbewertung		Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:			
		Zulassungsbescheinigung Teil I	X		
		Zulassungsbescheinigung Teil II	Xxxx	X	
		Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig		X	
		COC-Papiere	X	Kundendienstscheckheft	X
		Verbandskasten	X	Werkzeug	X
		Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	X
		Felgenschlösser		Navigations-Datenträger	
		Windschott		Kundenrechnung	
		Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
		Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
		Anhängerkupplung / Kugelkopf	X	Laderaumabdeckung	X
		Trennnetz	X	Feuerlöscher	
		Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
		Wagenheber		Kompressor	
		Füllmittel			
		Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
		Zweiter Radsatz			
Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe	
-	ja	-	-	0,00 €	
Nachlackierung -> Stoßfänger hinten, Seitenteil rechts und Tür hinten rechts wurden nachlackiert laut ELSA (0,00 €)					
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer				
	1 km				
Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.					


Ort / Datum Übergabe


Fahrzeughalter / Leasingnehmer


Fahrzeugbilder


Hersteller / Typ: Volkswagen Passat Variant Business


Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZ3CZPE071577
Kilometerstand: 140.304 km
Erstzulassung: 20.07.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1













Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Passat Variant Business

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZ3CZPE071577
Kilometerstand: 140.304 km
Erstzulassung: 20.07.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1



Heckklappe - Delle entfernen



Stoßfänger hinten - nass schleifen/ polieren



Fondseite links - SmartRepair



Tür vorne links - nass schleifen / polieren



Tür hinten links - Delle entfernen



Fondseite links - Delle entfernen



Stoßfänger vorne - SmartRepair



Fondseite rechts - nass schleifen / polieren