



Citroen C3 Aircross Shine

EZ 08/2018 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 71.681km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 42***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Citroen	Typ/Verkaufsbezeichnung C3 Aircross Shine [DE - SUV5 1.2 PureTech 110 EU6, Shine Stop&Start, 2017 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF72RHNZBJ4354266	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 71.681km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 49.493km	Letzter Service am 12/2023
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 115g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)

Kratzer



(7 mm)

Kratzer



(8 mm)



(8 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	130	Heckklappe	125
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- | | |
|--|---|
| • Airbag Beifahrerseite abschaltbar | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Antischlupfregelung (ASR) |
| • Antriebsart: Frontantrieb | • Audio-Navigationssystem: Digitalradio DAB, Connecting-Box, Touchscreen |
| • Außenspiegel anklappbar | • Außenspiegel anklappbar |
| • Außenspiegel anklappbar, beide | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar |
| • Außenspiegel elektr. verstellbar | • Außenspiegel elektr. verstellbar |
| • Außenspiegel heizbar | • Außenspiegel heizbar |
| • Bordcomputer | • City-Paket |
| • Connecting-Box | • Connecting-Box |
| • Dachreling schwarz | • Einparkhilfe hinten |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Elektro-Paket |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor) |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe | • Fahrassistenz-System: Notruf- und Assistance-System (CITROEN Connect) |
| • Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL) | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |

• Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)	• Fensterheber elektrisch hinten
• Fensterheber elektrisch vorn	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Getriebe 5-Gang	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik	• Kopf-Airbag-System
• Kopf-Airbag-System hinten	• Lenkrad (Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar	• Motor 1,2 Ltr. - 81 kW 12V e-THP / PureTech
• Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht	• Original Fahrzeug Farbe: INK BLACK
• Radstand 2604 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 (PSA Euro 6.1)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Seitenairbag vorn	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
• Servolenkung	• Sicherheits-Paket
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Stop-Start-Anlage	• Tagfahrlicht LED
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Außenspiegel anklappbar	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar	• Außenspiegel elektr. verstellbar
• Außenspiegel heizbar	• City-Paket
• City-Paket 2	• Dachreling schwarz
• Einparkhilfe hinten	• Einparkhilfe vorn
• Elektro-Paket	• Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken
• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	• Family-Paket
• Fensterheber elektrisch hinten	• Fensterheber elektrisch vorn
• Metallic-Lackierung	• Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt	• Style-Paket Orange

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









A white service/guarantee booklet with an orange cover featuring a wrench and screwdriver icon, resting on a car seat next to a set of keys with a yellow tag.

WARTUNGSNACHWEIS

folgender Seiten werden mit dem
 Personal einer Kfz-Fachwerkstatt vor-
 gegeben, die die Wartung ihres OTROEN durchführt.

Bitte Sie die folgenden Felder (Datum,
 Kilometerstand, nächste Wartung usw.) ent-
 sprechend den Arbeitsbedingungen Ihres
 Kfz bei der Kfz-Fachwerkstatt Ihrer Wahl
 ausfüllen.

Wir empfehlen Ihnen, alle Rechnungen,
 Checklisten der durchgeführten Arbeiten
 und Unterlagen in Zusammenhang mit den
 Wartungsarbeiten an Ihrem Fahrzeug
 aufzubewahren.

Beim Weiterverkauf des Fahrzeugs müssen alle
 Borddokumente für das Fahrzeug an den neuen
 Besitzer übergeben werden.

* Die Durchführung der regelmäßigen
 Wartungen ist für die Einhaltung der
 Garantiebedingungen des Herstellers
 unbedingt erforderlich.

Von: 20.11.19 km: 15532

Wartung: ☒ Erschwerter
 Arbeitsbedingungen ☐ Betriebsbedingungen

Regelmäßige Wartung

Schneidwerk Spickler GmbH

Stempel der überprüfenden

Carsten Spickler, Geschäftsführer

Tel. 02123 3000 Fax 02123 3000

Werkstatt

Nächste Wartung* 40532

am bzw. am 11.12.20

Datum: 18.12 km: 30953

Wartung: ☒ Erschwerter
 Betriebsbedingungen ☐ Betriebsbedingungen

Regelmäßige Wartung

Schneidwerk Spickler GmbH

Stempel der überprüfenden

Carsten Spickler, Geschäftsführer

Tel. 02123 3000 Fax 02123 3000

Werkstatt

Nächste Wartung* 56953

am bzw. am 10.12.22

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrertür (Delle, Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Dach (Kratzer)




Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)