



Mercedes-Benz 200/220/250 CDI/BT/d  
AVANTGARDE extralang

EZ 04/2019 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 140.578km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 84\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                                                             |                                             |                                        |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Hersteller<br>Mercedes-Benz                          | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>200/220/250 CDI/BT/d AVANTGARDE extralang [DE - Bs4 V 250 CDI / BT / d EU6, d extralang Avantgarde, 2015 - 2019] |                                             |                                        |
| Kategorie<br>Van                                     | FIN<br>WDF44781513580056                                                                                                                    | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>140.578km   |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>04/2027 / Vorhanden | Polster<br>Leder                                                                                                                            | Leistung<br>190 PS (140 KW)                 | Kraftstoff<br>Diesel                   |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                                                                           | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                        |
| Hubraum<br>2.143 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt nicht vor                                                                                                                | Letzter Service<br>134.068km                | Letzter Service am<br>02/2026          |
| Emissionsklasse<br>Euro 6c                           | Sitze<br>8                                                                                                                                  | Türen<br>4/5                                | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe      |
| EZ<br>04/2019                                        | Farbe<br>Schwarz                                                                                                                            | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1        |                                        |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                                                             | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland   |                                        |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                                                                             | CO2-Emissionen<br>159g/km (NEFZ)            | Kraftstoffverbrauch<br>6l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 150                                                                                     | Beifahrertür             | 140                                                                                       |
| Kotflügel vorne links   | 140                                                                                     | Kotflügel vorne rechts   | 140                                                                                       |
| Türe hinten links       | 140                                                                                     | Türe hinten rechts       | 180  |
| Seitenteil hinten links | 710  | Seitenteil hinten rechts | 140                                                                                       |
| Motorhaube              | 150                                                                                     | Heckklappe               | 180  |
| Dach                    | 130                                                                                     |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

diverse Dellen und Kratzer am Fahrzeug, stuhl schienensystem defekt, neue schiene, rost wg. nachlackierung seitenteil links

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Avantgarde
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleuchten
- Fahrassistenten-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Airbag Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Antriebsart: Heckantrieb
- Auflastung auf 3,1 t
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- BlueEfficiency-Paket
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Einstiegsleisten mit Schriftzug Mercedes-Benz (beleuchtet)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Seitenwind-Assistent
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fensterheber elektrisch 2-fach

|                                                                           |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| • Feststellbremse elektrisch                                              | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)                      |
| • Getriebe Automatik GTronic - (7-Stufen)                                 | • Gurtstraffer                                                 |
| • Haltegriffe im Fond                                                     | • Handschuhfach abschließbar                                   |
| • Heckleuchten LED                                                        | • Heckscheibe aufstellbar                                      |
| • Heckscheibe heizbar                                                     | • Intelligent Light System LED                                 |
| • Karosserie/Aufbau: Bus                                                  | • Karosserie/Aufbau: extra lang                                |
| • Kindersicherung                                                         | • Kombiinstrument mit Farbdisplay                              |
| • Kommunikationsmodul Mercedes me connect<br>(Internetbasierende Dienste) | • Kopf-Airbag-System (Windowbag)                               |
| • Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag)<br>Fahrer-/Beifahrerseite              | • Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)                        |
| • Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner                            | • Mercedes-Benz Notrufsystem                                   |
| • Modellbezeichnung geändert (mit Code)                                   | • Motor 2,1 Ltr. - 140 kW CDI KAT                              |
| • Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ                                | • PKW-Zulassung                                                |
| • PTC Heater                                                              | • Partikelfilter                                               |
| • Radstand 3430 mm                                                        | • Reifen-Reparaturkit mit Kompressor                           |
| • Reifendruck-Kontrollsystem                                              | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6                          |
| • Scheibenwischer mit Regensensor                                         | • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links                          |
| • Sitzausstattung: Isofix-Kindersitz-System                               | • Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder Lugano                                    | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)                       |
| • Start/Stop-Anlage Motor                                                 | • Tagfahrlicht                                                 |
| • Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum                                    | • Wartungsintervall-Anzeige Assyst                             |
| • Wegfahrsperre                                                           | • Wärmeschutzverglasung                                        |



## Sonderausstattung

|                                                                  |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Ablagenetz an Vordersitzlehne links                            | • Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts                                                    |
| • Audio-Navigationssystem: COMAND Online                         | • Außenspiegel elektr. anklappbar                                                         |
| • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent                           | • Außenspiegel mit Umfeldleuchte                                                          |
| • Bremssattel mit Schriftzug (Mercedes-Benz)                     | • Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff schwarz                                             |
| • Fahrassistenz-Paket                                            | • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist) |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent                       | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung                                          |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent                   | • Fernbedienung für Zusatzheizung                                                         |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth                                | • Fußmatten Velours                                                                       |
| • Harnstofftank (AdBlue): 25 Ltr.                                | • Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem                                |
| • Infotainment-System: Remote Online                             | • Innenraumfilter: Pollenfilter                                                           |
| • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik       | • Klimaautomatik Fond (Tempmatik)                                                         |
| • Komfort öffnen + schliessen mit Infrarot Fernbedienung         | • Komfort-Klimaautomatik Thermotronic                                                     |
| • Kraftstofftank: vergrößert                                     | • Lenkrad (Leder)                                                                         |
| • Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB) | • Metallic-Lackierung                                                                     |

|                                                               |                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| • Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage                       | • PRE-SAFE-System                                       |
| • Raucher-Paket                                               | • Scheibenwaschanlage beheizt                           |
| • Schiebetür links elektrisch                                 | • Schiebetür rechts elektrisch                          |
| • Sitzausstattung: Sitzschienen Lade-/Fahrgastraum verlängert | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar            |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze   | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar               |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze      | • Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort |
| • Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort       | • Spiegel-Paket                                         |
| • Sport-Fahrwerk                                              | • Sport-Paket Exterieur                                 |
| • Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach     | • Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas           |
| • Zusatzheizung (Warmwasser)                                  |                                                         |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



# Fahrzeugfotos































# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag, Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle)





Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Delle)




Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)




Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)





Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Steinschlag)



Dach (Steinschlag)



Rückscheibe (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Stoßstange hinten (Kratzer)





Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle, Steinschlag)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)





Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)





Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)