



Jeep Renegade Longitude 4WD

EZ 04/2018 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 92.429km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 08***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Jeep	Typ/Verkaufsbezeichnung Renegade Longitude 4WD [DE - SUV5 2.0 MultiJet EU6, Longitude 4WD, 2014 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN 1C4BU0000JPH14914	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 92.429km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.956 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 28.560km	Letzter Service am 02/2020
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 154g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Reifenschäden: Eine Felge mit Lackschaden;

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Flugrost; Antennenstab mit Tierbiss;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Active Drive (Allrad)
- Armlehne vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling schwarz
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenten-System: Überschlager-Schutzsystem (ERM)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten Einfassung schwarz
- Info-Center (EVIC)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Multifunktion

• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	• Motor 2,0 Ltr. - 103 kW M-Jet KAT
• Multimedia-System UConnect Smarttouch (Touchscreen 5")	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Parkpilotsystem hinten	• Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
• Radstand 2570 mm	• Raucher-Paket
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Satin / Chrom-Optik
• Seitenairbag	• Servolenkung
• Sitz vorn links elektr. verstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzheizung vorn	• Sitzlehne vorn rechts klappbar
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V-Anschluß
• Steckdose 12V-Anschluß im Gepäckraum	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Mobile Online Dienste Live Service	• Freisprechanlage UConnect (mit Bluetooth-Schnittstelle)
• USB-Anschluss	• Original Fahrzeug Farbe: WHITE



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Fahrrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)