



Opel Astra Business Start/Stop

EZ 10/2018 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 72.053km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 25***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Business Start/Stop [DE - Kb5 1.0 Turbo EU6d-T, Business Start/Stop, 2018 - 2019]		
Kategorie Kombi	FIN W0VBD8EA3K8008388	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 72.053km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 66.636km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Behördenfahrzeug		CO2-Emissionen 132g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	170 	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	180 	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	225 	Heckklappe	105
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten, vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachreling schwarz
- Ecoflex
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- PowerFlex Bar Adapter
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad mit Multifunktion
- Motor 1,0 Ltr. - 77 kW 12V
- Parkpilotsystem hinten
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre
- Check-Control-System
- Elektron. Traktionskontrolle

- Fensterheber elektrisch hinten
- Audiobedienung am Lenkrad
- Original Fahrzeug Farbe:
ARGONSILBER/SOVEREIGN/SWITCHBLADE SILVER



Sonderausstattung

- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Licht-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Winter-Paket
- Audiosystem R 4.0 IntelliLink
- Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN)
- Ergonomiesitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad heizbar
- Business-Upgrade-Paket Travel
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Sicht-Paket
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











19.10.18	1844	AEQ004564	2	01	77	/4300	195
M1	AC		4702-4702			1809-1809	
W0VBD8EA3K8008388	0		1510-1510			1278-1278	
OPEL					75		
B-K			132		1860		1860
DA012CB12			870		1000		
BA2BABEAN25			870		1000		
-			73		3750		69
ASTRA SPORTS TOURER			1150		620	5	
Opel Automobile			205/55 R16 94V				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/55 R16 94V				
Kombilimousine							
715/2007*2017/1347AG						7/-	
EURO6:WLTP:AG:PI/CI: M, N			e4*2007/46*0996*14				
Benzin			29.08.18	K		GH441928	
0001	36AG	999					
7.2/8.2+40 B.ANH.BETR.*O.1:1250 BIS 8% STEIG.*TECHN.							
ZUL. GES.-MASSE D. ZUGKOMB. 3000 KG BIS 8% STEIG.*TECH							
N. ZUL. GES.-MASSE D. ZUGKOMB. 3000 KG BIS 12% STEIG.*							
S.1:MAX.S-PL.*WW.AHK LT.EGTG*							



19.10.2018		19.10.2018	
[Redacted]		[Redacted]	
18.02.2022		18.02.2022	
LANDKREIS LÖNNING ZULASSUNGSBEHÖRDE		LANDKREIS LÖNNING ZULASSUNGSBEHÖRDE	
[Redacted]		[Redacted]	
GH441928		GH441928	
OPEL		OPEL	
B-K		B-K	
DA012CB12		DA012CB12	
BA2BABEAN25		BA2BABEAN25	
ASTRA SPORTS TOURER		ASTRA SPORTS TOURER	
Opel Automobile		Opel Automobile	
1882		1882	
W0VBD8EA3K8008388		W0VBD8EA3K8008388	
M1		M1	
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.		Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.	
Kombilimousine		Kombilimousine	
392		392	
Benzin		Benzin	
e4*2007/46*0996*14		e4*2007/46*0996*14	
29.08.2018		29.08.2018	
K		K	
[Redacted]		[Redacted]	
Der hierzuvor F2-Brief / 2012: F883812 wurde entwertet und zurückgegeben		Der hierzuvor F2-Brief / 2012: F883812 wurde entwertet und zurückgegeben	

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)