



Nissan Qashqai N-Connecta

EZ 10/2019 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 147.221km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 69***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung Qashqai N-Connecta [DE - SUV5 1.3 DIG-T EU6d-T, N-Connecta 4x2, (Facelift) 2018 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN SJNFFAJ11U2715537	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 147.221km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 159 PS (117 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.332 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 101.255km	Letzter Service am 10/2024
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2019	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 160g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(2 mm)	(2 mm)

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	125	Heckklappe	125
Dach	95		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Auto-Hold-Funktion
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistent-Paket Visia
- Fahrassistent-System: Aktive Motorbremse
- Fahrassistent-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistent-System: Kurvenbremskontrolle (Aktive Spurkontrolle)
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Ausstattungs-Paket: Nissan Connect
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Coming-Home-Lichtfunktion (Friendly Lightning)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistent-System: Aktive Fahrkomfortregelung (Fahrwerksdämpfung)
- Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistent-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)
- Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay

- | | |
|--|---|
| • Fensterheber elektrisch vorn + hinten | • Fernentriegelung Tankklappe |
| • Freisprechanlage Bluetooth | • Frontscheibe Verbundglas |
| • Gepäck-/Laderaum-Unterteilung (Flexi-Board) | • Gepäckraumabdeckung / Rollo |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT |
| • Getränkehalter in Mittelkonsole | • Gurtstraffer |
| • Handschuhfach beleuchtet | • Heckscheibe heizbar |
| • Innenraumfilter: Pollenfilter | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Kopf-Airbag-System | • Kopfstützen vorn und hinten verstellbar |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | • Leseleuchte vorn |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelarmlehne vorn |
| • Modellpflege | • Motor 1,3 Ltr. - 117 kW 16V KAT |
| • Nebelscheinwerfer | • Nebelschlussleuchte |
| • Parkbremse elektrisch | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Radstand 2646 mm | • Reifen-Reparaturset |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rückfahrkamera |
| • Rücksitz geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schaltpunktanzeige |
| • Scheibenwischer mit Intervallschaltung | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Schließ-/Startsystem intelligent key | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Sprachbediensystem Spracherkennung | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe innen verchromt |
| • USB-Schnittstelle | • Verglasung hinten abgedunkelt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll) in Mittelkonsole |
| • Navigationssystem | • Kamerasystem Around View |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Einparkhilfe vorn |
| • Einparkhilfe hinten | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent | • Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Getränkehalter hinten | • Original Fahrzeug Farbe: VIVID BLUE |



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • Metallic-Lackierung | • Scheinwerfer LED |
|-----------------------|--------------------|

- Winter-Paket

- Adaptive Front-Lighting-System (AFS)

- Frontscheibe heizbar

- Sitzheizung vorn


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

Wartungsleistungen Qualiten d'entretien Confirme della manutenzione	Wartungsnachweise Qualiten d'entretien Confirma della manutenzione
Durchgefhrte Arbeiten, Travaux effectus, Operazioni eseguite ☒ Motorwartung, Entretien du moteur, Manutenzione del motore <u>SW-10</u> Werkstatt: 010444444, Vorkasse: 010444444, 40 Jahre Erfahrung ☒ Fahrgestell- und Karosseriewartung, Entretien du chassis et de la carrosserie, Manutenzione del telaio e della carrozzeria ☒ Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore ☐ Austausch der Zndkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambiamento delle candele d'accensione ☐ Khlflssigkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante ☐ Bremsflssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni ☐ Khlwasser, Caisse d'entretien, Cinghia trapezoidale ☐ Zahnriemen, Course de distribution, Cinghia dentata ☐ Luftfilter, Filtre  air, Filtro aria ☒ Pollenfilter, Filtre  pollen, Filtro antipolline ☐ Kraftstofffilter, Filtre  carburant, Filtro carburante	Durchgefhrte Arbeiten, Travaux effectus, Operazioni eseguite ☒ Motorwartung, Entretien du moteur, Manutenzione del motore <u>SW-20</u> Werkstatt: 010444444, Vorkasse: 010444444, 40 Jahre Erfahrung ☒ Fahrgestell- und Karosseriewartung, Entretien du chassis et de la carrosserie, Manutenzione del telaio e della carrozzeria ☐ Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore ☐ Austausch der Zndkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambiamento delle candele d'accensione ☐ Khlflssigkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante ☐ Bremsflssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni ☐ Khlwasser, Course d'entretien, Cinghia trapezoidale ☐ Zahnriemen, Course de distribution, Cinghia dentata ☐ Luftfilter, Filtre  air, Filtro aria ☐ Pollenfilter, Filtre  pollen, Filtro antipolline ☐ Kraftstofffilter, Filtre  carburant, Filtro carburante
Autohaus Schick GmbH Schick DAS AUTOHAUS Haller Stre 40, 61189 Weinsberg Tel. 07134 / 91190-0 Fax 91190-16 Margit, Carsten, Tessa <u>17.10.22</u> Datum/Date/Date <u>KL 49426</u> Kilometer	Autohaus Schick GmbH Schick DAS AUTOHAUS Haller Stre 40, 61189 Weinsberg Tel. 07134 / 91190-0 Fax 91190-16 Margit, Carsten, Tessa <u>17.10.22</u> Datum/Date/Date <u>KL 49426</u> Kilometer
Der nchste Wartungstermin ist, Le prochain entretien sera, il prossimo servizio di manutenzione sar: Datum/Date/Date <u>10/23</u> Kilometer <u>KL 50000</u>	Der nchste Wartungstermin ist, Le prochain entretien sera, il prossimo servizio di manutenzione sar: Datum/Date/Date <u>10/26</u> Kilometer <u>KL 50000</u>

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Verformung, Kratzer)



Beifahrertür (Verformung, Kratzer)



Beifahrertür (Verformung, Kratzer)




Schweller links (Delle)



Schweller links (Delle)



Schweller links (Delle)




Schweller links (Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)