



MINI Countryman Cooper D All4

EZ 05/2019 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 143.985km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller MINI	Typ/Verkaufsbezeichnung Countryman Cooper D All4 [DE - SUV5 Cooper D EU6d-T, Cooper D ALL4 EURO 6d-TEMP (OPF), 2018 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN WMWYY510403G75470	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 143.985km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 118.490km	Letzter Service am 12/2024
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2019	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 157g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm) Kratzer	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Reifenschäden: Kratzer;

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	220 	Heckklappe	140
Dach	180 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Connected Media
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachhimmel Satellite Grey
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Griffleiste Heckklappe, Schwarz hochglänzend
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Hazy Grey
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsassistent
- Dach Wagenfarbe
- Dachspoiler
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenten-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter
- Innenausstattung: Color-Line Carbon Black
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz

- | | |
|--|--|
| • Karosserie: 5-türig | • Kopf-Airbag-System hinten |
| • Kopf-Airbag-System vorn | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar |
| • Licht- und Regensensor | • Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Nebelschlussleuchte |
| • NOx-Speicherkatalysator (Blue Performance) | • Parkbremse elektrisch |
| • Personalisierungssystem (Personal Profile) | • Radstand 2670 mm |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Kunstleder | • Schaltpunktanzeige |
| • Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt | • Seitenairbag vorn |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Servolenkung Servotronic |
| • Sitzausstattung: 5-Sitzer | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Firework |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sitze vorn mechanisch verstellbar |
| • Sonnenblenden mit Spiegel | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe innen verchromt | • USB-Schnittstelle |
| • Wagenheber | • Warndreieck |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Audiosystem MINI Visual Boost (inkl. LC-Display) |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle | • MINI Connected (Schnittstelle) |
| • Service-System: ConnectedDrive Services | • Service-System: Remote Services |
| • Außenspiegel Wagenfarbe | • Original Fahrzeug Farbe: ISLAND BLUE |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Ausstattungs-Paket: Pepper |
| • Dachreling schwarz | • Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv |
| • Head-up-Display | • Heckklappenbetätigung automatisch |
| • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control | • Kraftstofftank: vergrößert |
| • Metallic-Lackierung | • Nebelscheinwerfer LED |
| • Panoramadach (Glas) | • Park-Distance-Control (PDC) |
| • Picnic Bench (Sitzbank für Kofferraum, entnehmbar) | • Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack) |
| • Rückfahrkamera | • Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung und Abbiegelicht |
| • Sicht-Paket | • Sitzheizung vorn |
| • Licht-Paket | • Excitement-Paket |
| • Zentralinstrument mit LED-Ring | • Ablage-Paket |
| • Nebelscheinwerfer | • Armauflage vorn |
| • Fußmatten Velours | • Komfortzugang (Schließ-/Startsystem) |
| • Lenkrad (Sport/Leder) | • Frontscheibe heizbar |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Folie löst sich;



Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Folie löst sich;



Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Folie löst sich ;



Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Folie löst sich ;



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)