



Opel Zafira Cosmo

EZ 03/2012 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 146.513km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 82***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Zafira Cosmo [AT - Van5 1.4 Turbo EU5, Cosmo, 2011 - 2014]		
Kategorie Van	FIN W0LPE9EC8C2054144	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 146.513km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.362 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 102.193km	Letzter Service am 04/2022
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2012	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 169g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kerben,
Kratzer



(6 mm)



(6 mm)

Kerben,
Kratzer



(6 mm)

Kerben



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150 	Beifahrertür	260 
Kotflügel vorne links	160 	Kotflügel vorne rechts	360 
Türe hinten links	140 	Türe hinten rechts	270 
Seitenteil hinten links	130 	Seitenteil hinten rechts	220 
Motorhaube	120 	Heckklappe	460 
Dach	240 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem 7 Lautsprecher
- Automatische Umluft-Control
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Check-Control-System
- Dachreling silber
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter für Mittelkonsole FlexRail
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung Dachhimmel
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem CD 400 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Getriebe Automatik - mit ActiveSelect (6-Stufen)
- Grafik-Info-Display Monochrom (GID)

• Heckleuchten LED	• Heckscheibenwischer
• Instrumente mit transluzenter Hintergrundbeleuchtung	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kühlergrill mit Chromleiste	• Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
• Lenkrad (Leder 3-Speichen)	• Lenkrad (Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Leseleuchten im Fond
• Leseleuchten vorn (2)	• Mittelarmlehne vorn verschiebbar
• Mittelkonsole FlexRail	• Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo
• Nebelscheinwerfer	• Nebelschlussleuchte
• Original Fahrzeug Farbe: Silbersee/Perl Silber (M2)	• Reifen 225/50 R17 ..V
• Rußpartikelfilter	• Rücksitz geteilt / verschiebbar
• Rücksitzlehne geteilt (35:30:35)	• Rücksitzlehne klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig	• Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
• Sitzausstattung: Sitzsystem Lounge	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
• Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	• Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Abbiegelicht	• Aktives Kurvenlicht (AFL)
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
• Dachantenne im Haifischflossen-Design	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
• Ergonomiesitz vorn links/rechts	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Innenausstattung: Dekorleisten Klavierlack
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Premium-Sportsitz vorn links	• Premium-Sportsitz vorn rechts
• Reserverad als Notrad	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Sicht-Paket
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzausstattung: 5-Sitzer	• Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflege
• Sitzheizung vorn	• Sitzneigungsverstellung vorn links

- | | |
|---|--|
| • Sitzneigungsverstellung vorn rechts | • Tagfahrlicht LED |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Rost, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Steinschlag, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Steinschlag, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Steinschlag, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)