



Toyota Hilux Double Cab Life 4x4

EZ 09/2015 | Pritschenwagen/Pick-Up | Diesel | Schaltgetriebe | 128.508km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 68***

Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Hilux Double Cab Life 4x4 [AT - PickupDK2 2.5 D-4D EU5, 4x4 Life Double Cab, (Facelift) 2011 - 2014]		
Kategorie Pritschenwagen/Pick-Up	FIN AHTFR22G806101762	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 128.508km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 144 PS (106 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 2.494 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2015	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 193g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(8 mm)



(8 mm)



(8 mm)



(8 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	235 
Motorhaube	110	Heckklappe	100
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Getriebeschaden;
Verteilergetriebe	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- Antenne mechanisch
- Antriebsart: Allradantrieb zuschaltbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel verchromt
- Differentialsperre (Hinterachse)
- Freilaufnabe
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Klimaanlage
- Kotflügelverbreiterung
- Lastabhängiges Sperrdifferential
- Lenkrad (Leder)
- Leuchtweitenregelung
- 4 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch mit Rückfahrkamera
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Telefon
- Gurtstraffer vorn
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Kühlergrill mit Chromrand
- Lenkrad (3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Modelljahr 2012

• Modellpflege	• Motor 2,5 Ltr. - 106 kW Turbodiesel
• Nebelscheinwerfer	• Nebelschlussleuchte
• Original Fahrzeug Farbe: Super white 2	• Radstand 3085 mm
• Rückfahrkamera	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheinwerfer H4
• Schmutzfänger hinten	• Schmutzfänger vorn
• Seitenaufprallschutz	• Seitenscheiben hinten abgedunkelt
• Servolenkung	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Stoßfänger verchromt	• Trittbretter seitlich
• Türgriffe außen verchromt	• Unterfahrschutz hinten
• Verglasung hinten abgedunkelt	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Rost, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Rost, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Rost)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Rost)



Stoßstange hinten (Rost)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)




Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Anderer Schaden, Kratzer): Mündlich



Innenraum (Anderer Schaden, Kratzer): Mündlich



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)