



Mercedes-Benz 114/116/119/124 CDI RWD lang Edition

EZ 06/2023 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 53.987km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 47***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 114/116/119/124 CDI RWD lang Edition [DE - Kb4 124 CDI EU6d, RWD lang Edition, (Facelift) 2021 - 2024]		
Kategorie Kombi	FIN W1VVFZ7P4272008	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 53.987km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 237 PS (174 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2023	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 162g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	135	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts
- Airbag Beifahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Bodenbelag: Fahrgastraum TPO
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Design- und Ausstattungslinie Edition
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Ablagenetz an Vordersitzlehne links
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- BlueEfficiency-Paket
- Bremsassistent
- Dachverkleidung
- Edition
- Einstiegsgriff hinten
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (Berganfahr-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage

• Fenster im Lade-/FG-Raum: - elektr. ausstellbar, hinten links/rechts	• Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
• Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts	• Fensterheber elektrisch 2-fach
• Frontscheibe mit Scheibenantenne	• Generator 250 A
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)	• Getränkehalter vorn
• Gurtstraffer	• Haltegriffe A-Säulen
• Haltegriffe im Fond	• Handschuhfach abschließbar
• Harnstofftank (AdBlue): 24 Ltr.	• Heckscheibe heizbar
• Heckscheibenwischer	• Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
• Innenverkleidung gehobene Ausführung	• Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
• Karosserie/Aufbau: lang	• Kindersicherung
• Kombiinstrument mit Pixel-Matrix-Display	• Komfort öffnen + schliessen mit Infrarot Fernbedienung
• Komfort-Fahrwerk	• Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
• Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste	• Kopf-Airbag-System (Windowbag)
• Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite	• Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
• Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner	• Mercedes-Benz Notrufsystem
• Mittelkonsole mit Staufach	• Modellpflege
• Motor 2,0 Ltr. - 174 kW CDI KAT	• Nebelschlussleuchte
• Original Fahrzeug Farbe: HYAZINTHROT	• PKW-Zulassung
• PTC Heater	• Parktronic-System (PTS)
• Partikelfilter	• Radstand 3200 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückspiegel innen
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Scheibenwaschanlage beheizt	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung	• Servolenkung
• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)	• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
• Sondermodell Edition	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Spiegel-Paket	• Start/Stop-Anlage Motor
• Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach	• Tagfahrlicht
• Umfeldleuchte in Heckklappe	• Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
• Vlies-Batterie 92 Ah	• Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
• Wartungsintervall-Anzeige Assyst	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung | • Akustik-Paket |
| • Anhängelast 2500 kg | • Anhängerkupplung: Kugelkopf abnehmbar |
| • Audio-Navigationssystem Audio 40 (DAB+, Bluetooth, USB) | • Batterie zusätzlich (verstärkt) |
| • Beleuchtung im Haltegriff Fond mit Lesespot | • DAB-Tuner (Radioempfang digital) |
| • Entfall 2. Sitzreihe im Lade-/Fahrgastraum | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Plus |
| • Fernbedienung für Zusatzheizung | • Fußraumbeleuchtung vorn |
| • Getränkehalter hinten | • Heckleuchten LED |
| • Hecktür mit Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad) | • Innen- und Umfeldbeleuchtung |
| • Intelligent Light System LED | • Komfort-Klimaautomatik Thermotronic |
| • Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum | • Kraftstofftank: vergrößert |
| • Lenkrad (Leder) | • Metallic-Lackierung |
| • Park-Paket | • Rückfahrkamera |
| • Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder (Fahrerhaus) | • Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum |
| • Stoßfänger / Stoßf.-Leiste seitlich + Griff an Heckklappe lackiert | • Trennrelais bei Batterie zusätzlich |
| • Zusatzheizung (Warmwasser) | • Zweiwege Lautsprecher vorn und hinten |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









03.08.2013


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)




Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)