



Jeep Compass Longitude 4WD

EZ 11/2019 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 77.591km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 57***
Fahrzeug aufgenommen am: 11.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Jeep	Typ/Verkaufsbezeichnung Compass Longitude 4WD [DE - SUV5 2.0 MultiJet EU6d-T, Longitude 4WD, 2018 - 2021]		
Kategorie Geländewagen	FIN 3C4NJDBY5KT589260	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 77.591km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.956 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 66.995km	Letzter Service am 10/2024
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 171g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	140	Heckklappe	150
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Ambiente-Beleuchtung
• Ambiente-Beleuchtung LED	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart: Active Drive (Allrad)	• Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bremsassistent	• DAB-Tuner (Radioempfang digital)
• Dachreling	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Elektron. Traktionskontrolle	• Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning)
• Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent	• Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent
• Fahrassistentz-System: Überschlag-Schutzsystem (ERM)	• Fensterheber elektrisch vorn
• Freisprechanlage UConnect (mit Bluetooth-Schnittstelle)	• Fußmatten
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang
• Heckleuchten LED	• Info-Center (EVIC)
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad mit Multifunktion

• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	• Motor 2,0 Ltr. - 103 kW M-Jet KAT
• Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN / SD-Karten-Schnittstelle)	• Multimedia-System UConnect Smarttouch (Touchscreen 5")
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Original Fahrzeug Farbe: BIANCO
• Parkbremse elektro-mechanisch	• Parkpilotsystem hinten
• Radstand 2636 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehnen geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung
• Sitzlehne vorn rechts klappbar	• Start/Stop-Anlage
• Tagfahrlicht	• Traction-Control-System (Selec-Terrain)
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Uni-Lackierung
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Audio-Navigationssystem: UConnect Smarttouch Multimedia-System mit Navigationssystem	• Business-Paket
• DAB-Tuner (Radioempfang digital)	• Freisprechanlage UConnect (mit Bluetooth-Schnittstelle)
• Klimaanlage 2-Zonen	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Lenkrad heizbar	• Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN / SD-Karten-Schnittstelle)
• Raucher-Paket	• Rückfahrkamera
• Scheibenwischer beheizbar	• Schließ-/Startsystem Keyless Go
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder	• Sitzheizung vorn
• Winter-Paket	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











18.11.2019	1726	ABT00013	02	02	0103/03750	196
MIG	AF		04394	-	1819	-
3C8NJD8Y5KT589260	2		1638	-	1644	001720 - 001837
JEEP			0182	002188		002188
MX			01179	01099		-
JHEFV			01179	01099		-
K5LE1A			080	02813		070
COMPASS			01900	0450		005
FCA (USA)			225/60 R17 99H			
GELÄNDEFZ.PERS.BEF.			225/60 R17 99H			
MEHRZWECKFAHRZEUG						
715/2007*2017/1347BG						
EURO6;WLTP;BG;PI/CI: M, N1 I						
DIESEL						
0002	36BG	01956				
WW. ANK LT. BGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 18.11.2019						
*E2 BIS 31.08.2020 ZULASSIG.AUSN.(56ABS.2 BG-FGV)D. KB						
A VOM 17.09.2019*						

18.11.2019

1726

ABT00013

02

02

0103/03750

196

MIG

AF

3C8NJD8Y5KT589260

2

JEEP

MX

JHEFV

K5LE1A

COMPASS

FCA (USA)

GELÄNDEFZ.PERS.BEF.

MEHRZWECKFAHRZEUG

715/2007*2017/1347BG

EURO6;WLTP;BG;PI/CI: M, N1 I

DIESEL

0002

36BG

01956

WW. ANK LT. BGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 18.11.2019

*E2 BIS 31.08.2020 ZULASSIG.AUSN.(56ABS.2 BG-FGV)D. KB

A VOM 17.09.2019*

FT741124

18.11.2019

1726

ABT00013

02

02

0103/03750

196

MIG

AF

3C8NJD8Y5KT589260

2

JEEP

MX

JHEFV

K5LE1A

COMPASS

FCA (USA)

GELÄNDEFZ.PERS.BEF.

MEHRZWECKFAHRZEUG

715/2007*2017/1347BG

EURO6;WLTP;BG;PI/CI: M, N1 I

DIESEL

0002

36BG

01956

WW. ANK LT. BGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 18.11.2019

*E2 BIS 31.08.2020 ZULASSIG.AUSN.(56ABS.2 BG-FGV)D. KB

A VOM 17.09.2019*

FT741124

18.11.2019

1726

ABT00013

02

02

0103/03750

196

MIG

AF

3C8NJD8Y5KT589260

2

JEEP

MX

JHEFV

K5LE1A

COMPASS

FCA (USA)

GELÄNDEFZ.PERS.BEF.

MEHRZWECKFAHRZEUG

715/2007*2017/1347BG

EURO6;WLTP;BG;PI/CI: M, N1 I

DIESEL

0002

36BG

01956

WW. ANK LT. BGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 18.11.2019

*E2 BIS 31.08.2020 ZULASSIG.AUSN.(56ABS.2 BG-FGV)D. KB

A VOM 17.09.2019*

FT741124

18.11.2019

1726

ABT00013

02

02

0103/03750

196

MIG

AF

3C8NJD8Y5KT589260

2

JEEP

MX

JHEFV

K5LE1A

COMPASS

FCA (USA)

GELÄNDEFZ.PERS.BEF.

MEHRZWECKFAHRZEUG

715/2007*2017/1347BG

EURO6;WLTP;BG;PI/CI: M, N1 I

DIESEL

0002

36BG

01956

WW. ANK LT. BGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 18.11.2019

*E2 BIS 31.08.2020 ZULASSIG.AUSN.(56ABS.2 BG-FGV)D. KB

A VOM 17.09.2019*

FT741124

[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)