



BMW 430 d

EZ 04/2015 | Roadster/Cabrio | Diesel | Automatikgetriebe | 219.902km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 21***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 430 d [DE - Ca2 430 d EU6, 2014 - 2015]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WBA3U51040PX41575	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 219.902km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 189 PS (139 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.993 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 189.418km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 144g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kerben



(5 mm)

Kerben



(6 mm)



(6 mm)

Kerben



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Heckantrieb
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenten-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch
- Fernentriegelung Heckklappe
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Bremsenergie-Rückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Easy-Entry-Funktion
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe heizbar
- Fußmatten Velours

• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)	• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
• Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)	• Getränkehalter
• Hardtopdach (elektr. versenkbar)	• Heckklappenbetätigung automatisch
• Heckleuchten LED	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 2-türig	• Kopf-Airbag-System vorn
• Kopfstützen hinten	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Leuchtweitenregelung (automatisch)	• Licht-Paket
• Motor 3,0 Ltr. - 190 kW Turbodiesel	• Multifunktion für Lenkrad
• Nebelscheinwerfer LED	• NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
• Personalisierungssystem (Personal Profile)	• Reifenpannen-Anzeige
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schaltpunktanzeige
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
• Seitenairbag vorn	• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
• Sitzausstattung: 4-Sitzer	• Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
• Soft-Close-Automatik für Kofferraum / Heckklappe	• Start/Stop-Anlage (Funktion)
• Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Verdeckbetätigung vollautomatisch	• Warndreieck
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
• Wärmeschutzverglasung getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Überrollbügel	• Tagfahrlicht LED
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Blinkleuchten Weiß
• Ambiente-Beleuchtung	• Fußraumbeleuchtung vorn
• Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten	• Leseleuchten vorn
• Gepäckraumbeleuchtung	• Start-Stop-Knopf
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Original Fahrzeug Farbe: BLACK SAPPHIRE METALLIC



Sonderausstattung

• Adaptives Kurvenlicht	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Comfort-Paket
• DAB-Tuner (Radioempfang digital)	• Design- und Ausstattungslinie Sport
• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung	• Exterieurumfänge Aluminium satiniert
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
• Head-up-Display	• Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein
• Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)	• Lenkrad (Leder M-Technic)
• Lenkrad heizbar	• Licht- und Regensensor
• Metallic-Lackierung	• Mittelarmlehne vorn verstellbar
• Navigations-Paket ConnectedDrive	• Raucher-Paket

• Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)	• Rückfahrkamera
• Sicherheitssystem Active Protection	• Variable Sportlenkung
• Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts	• Ablage-Paket
• HiFi-Lautsprechersystem	• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
• Nackenheizung	• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar	• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Windschutz (Cabrio)
• Luftauslass (Air Breather) Aluminium satiniert	• Lufteinlassblende schwarz hochglänzend
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend
• Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Coral Red	• Sitzheizung vorn
• Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota	• Sportsitze vorn
• Ambiente-Beleuchtung	• Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
• Auspuffblende verchromt, schwarz	• Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Pearl Glossy Chrome
• Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung	• Service-System: ConnectedDrive Services
• Audio-Navigationssystem Professional	• Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
• Service-System: Remote Services	• Service-System: Concierge Services
• Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)	


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)