



Kia Carens Dream Team

EZ 04/2018 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 144.479km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 28***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Carens Dream Team [DE - Van5 1.6 GDI EU6, Dream Team Edition, (Facelift) 2016 - 2019]		
Kategorie Van	FIN KNAHU811AJ7196230	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 144.479km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 135 PS (99 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.591 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 121.144km	Letzter Service am 02/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 150g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Reifen leicht porös

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	75	Beifahrertür	80
Kotflügel vorne links	70	Kotflügel vorne rechts	75
Türe hinten links	80	Türe hinten rechts	70
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	80	Heckklappe	70
Dach	60		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Zentralverriegelung zeitweise ohne Funktion/ Fehlfunktion

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem KIA CD/MP3-Radio
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe mit Wischerablagenheizung
- Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage
- Gepäck-/Laderaumleuchte herausnehmbar, LED
- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel asphärisch
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachhimmel grau
- Dachspoiler
- Einparkhilfe vorn
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Fußmatten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo

- | | |
|---|--|
| • Gepäcksicherungsnetz | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Getriebe 6-Gang | • Getränkehalter |
| • Getränkehalter hinten | • Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer |
| • Heckscheibe heizbar | • Heckscheibenwischer |
| • Innenraumfilter: Pollenfilter | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Kopf-Airbag-System |
| • Kopfstützen hinten verstellbar | • Kühlergrill mit Chromrahmen |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenkrad heizbar |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | • Mittelarmlehne vorn |
| • Modellpflege | • Motor 1,6 Ltr. - 99 kW GDI KAT |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Nebelscheinwerfer |
| • Nebelschlussleuchte | • Reifen-Reparaturset |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenairbag | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Servolenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung (Flex Steer) | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts umklappbar | • Sitzausstattung: 5-Sitzer |
| • Sitzheizung vorn | • Sondermodell FIFA World Cup Edition |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Stau-/Ablagefach im Laderaumboden |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Handschuhfach mit Kühlfunktion | • Original Fahrzeug Farbe: BLACK SOUL/CHERRY |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---------------------|
| • Metallic-Lackierung | • Navigations-Paket |
| • Verstärker (Radio) | • Subwoofer |
| • Audio-Navigationssystem KIA (7"-Display) | • Rückfahrkamera |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











08.04.2018	8253	AEP000577	2	1	99/6300	165
M1	AC		4525	--	1805	--
KNAHU811AJ7198230			1605	--	1458	1590
KIA				75		
RP			150	2000	2000	
CSP11			1180	1170		
M61AZ1			1180	1170		
			76	3750	74	
CARENS OR RONDO			1300	710	5	
KIA MOTOR (ROK)			205/55R16 91V			
Fz.z Pens.bef.b. 8 Spl.			205/55R16 91V			
Kombilimousine			SCHWARZ		9	
715/2007*201545W			e4*2007/46*0633*08			
EURO6,W,PVCI, M, N1 I			30.12.2016		K	EW375690
Benzin						
0001	36W0	1591				



VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

Der Unterzeichner S.U.CHO, GENERAL MANAGER bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) Kia
0.2. Typ RP
Variante CSP11
Version M61AZ1
0.2.1. Handelsbezeichnung Carenis or Rondo
0.4. Fahrzeugklasse M1
0.5. Name und Anschrift des Herstellers :
Kia Motors Corporation, 12, Heoungyeo-ro Seocho-gu, Seoul, Korea
0.5. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: An der linken B-Säule, geklebt
Anbringungsstelle der Fahrzeug-identifizierungsnummer: Unter dem rechten Vorderrad
0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten der Firma:

0.10. Fahrzeug-identifizierungsnummer: KNAHUR1A171196230

mit dem in der am 30.12.2016 erteilten Genehmigung 4420074405633708 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht
übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechtsverkehr, in de-
nen mehrfache Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Frankfurt, 27.12.2017

S. Cho

Inspektion		Inspektion		Inspektion	
oder nach	36	oder nach		oder nach	
Monat		Monat		Monat	
Datum	30.02.2025	Datum		Datum	
Im-Stand:	21444	Im-Stand:		Im-Stand:	
☐ Shell-Öl	☒ anderes Öl	☐ Shell-Öl	☐ anderes Öl	☐ Shell-Öl	☐ anderes Öl
Öl-Bezeichnung/Viskosität:	7600 AGA AS/05 S430	Öl-Bezeichnung/Viskosität:		Öl-Bezeichnung/Viskosität:	
Leistungen durchgeführt:		Leistungen durchgeführt:		Leistungen durchgeführt:	
Blennflüssigkeit	☒ ja ☐ nein	Blennflüssigkeit	☐ ja ☐ nein	Blennflüssigkeit	☐ ja ☐ nein
Klimaanlagenwartung	☒	Klimaanlagenwartung	☐	Klimaanlagenwartung	☐
Kühlflüssigkeit	☐	Kühlflüssigkeit	☐	Kühlflüssigkeit	☐
Zahnriemen mit Spannrolle	☐	Zahnriemen mit Spannrolle	☐	Zahnriemen mit Spannrolle	☐
Wartung nach Gatanlagen:	☒	Wartung nach Gatanlagen:	☐	Wartung nach Gatanlagen:	☐
Wartungsplan durchgeführt	☒	Wartungsplan durchgeführt	☐	Wartungsplan durchgeführt	☐
Ma Händler und Servicecenter		Ma Händler und Servicecenter		Ma Händler und Servicecenter	
Werkstattswende		Werkstattswende		Werkstattswende	
Unterschrift		Unterschrift		Unterschrift	
nächster Termin in	3000	nächster Termin in		nächster Termin in	
oder nach	21	oder nach		oder nach	
Monat		Monat		Monat	

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Verformung)




Türe hinten rechts (Verformung)



Dach (Delle)



Dach (Delle)




Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Verformung)



Stoßstange hinten (Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)