



Volkswagen Tiguan Elegance

EZ 09/2022 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 59.628km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 02***
Fahrzeug aufgenommen am: 02.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Tiguan Elegance [DE - SUV5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6d, Elegance, (Facelift) 2020 - 2023]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZ5N5PW503029	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 59.628km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 40.707km	Letzter Service am 02/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2022	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	100	Heckklappe	140
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar, Knieairbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel konvex, rechts
- Chrom-Paket 2
- Dachreling silber
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten vorn (Aluminium) beleuchtet
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht
- Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, Anhängerstabilisierung, MSR
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Frontscheibe Verbundglas getönt (Akustikglas)
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumbeleuchtung
- Heckscheibenwischer

• Innenausstattung: Dekoreinlagen Cross	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonsole Piano Black / schwarz glänzend
• Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Insassen-Schutzsystem proaktiv	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
• Karosserie: 5-türig	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung
• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Lautsprecher (8)	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn und hinten LED	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar, Ablagefach, Luftausströmer hinten	• Modellpflege
• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI	• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
• Nebelschlussleuchte	• Notrufsystem
• Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	• Radioempfang digital (DAB+)
• Radstand 2678 mm	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rußpartikelfilter	• Rücksitz geteilt / klappbar, verschiebbar, Mittelarmlehne und Durchladefunktion
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze: Top-Komfortsitze vorn	• Sitzheizung vorn
• Sitzlehne vorn rechts umklappbar	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage mit Rekuperation	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger Elegance	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• App-Connect inkl. App-Connect Wireless und Apple CarPlay
• Antennen-Diversity	• Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
• Türgriffe innen Chrom matt	• Original Fahrzeug Farbe: DELFINGRAU



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Assistenz-Paket IQ.DRIVE inkl. Emergency Assist | • Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB) |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Spiegelabsenkung und Umfeldleuchte | • Fzg. ohne Reifen-Reparaturkit |
| • Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light) mit Heckleuchten LED, dunkelrot, Blinkleuchten dynamisch | • Metallic-Lackierung |

• Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion	• Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
• Raucher-Paket	• Rückfahrkamera (Rear View)
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	• Winter-Paket inkl. Sitzheizung hinten
• Fahrassistenz-Paket: Travel Assist, Emergency Assist und Lane Assist	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) mit Auspark-Assistent	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)	• Antennen-Diversity
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
• Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht	• Heckleuchten LED, dunkelrot
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Sitzheizung vorn und hinten
• Sitzheizung vorn	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











28.09.2022	0603	BZG24037 0	2	1	110/300	200
M1		AC	4509		1839	
WVGZZZ5N5PW503029		X	1660		1626--	
VOLKSWAGEN, VW				110		
5N			150		2200	2200
ACDTSBX0			1170		1080	-
FD7FD7GC009N5N3TVR24BI1BSA0M10SO			1170		1080	-
			73		3150	68
TIGUAN			2000		750	5
VOLKSWAGEN-VW			235/55 R18 100V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			235/55 R18 100V			
Kombillimousine			-			
715/2007*2018/1832AP			8	Grau		7
EURO6;WLTP:AP;P/C; M, N1 I			e1*2001/116*0450*64			
Diesel			17.06.2022		K	GM74671
0002	36AP	1968				
7.2/8.2*55 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:2200 BIS 8% STEIG.*TECHN Z						
UL.GES-MASS E.ZUGKOMBINATION:4200KG*BIS 8% STEIG.:4400*BEI						
WERKSEITIG MONTIERTER AHK: ESP M.SPEZ FAHRDYN.STABI.SYST.F						
ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.9 AUSN.VO.Z.STVO*WWW.AHK LT.EG						
TG*						


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)




Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Motorhaube (Delle, Verformung, Anderer Schaden): viele kleine Dellen über der gesamten Haube



Motorhaube (Delle, Verformung, Anderer Schaden): viele kleine Dellen über der gesamten Haube



Motorhaube (Delle, Verformung, Anderer Schaden): viele kleine Dellen über der gesamten Haube



Motorhaube (Delle, Verformung, Anderer Schaden): viele kleine Dellen über der gesamten Haube



Beifahrertür (Delle)




Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)




Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)




Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)