



## Audi A7 Sportback

EZ 02/2012 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 198.238km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 45\*\*\*

Fahrzeug aufgenommen am: 12.08.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                        |                                           |                                          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Audi                                         | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>A7 Sportback [DE - LimS5 3.0 TFSI quattro EU5, 2010 - 2012] |                                           |                                          |
| Kategorie<br>Limousine                                     | FIN<br>WAUZZZ4G1CN110083                                                               | Kennzeichen<br>-                          | Laufleistung laut Tacho<br>198.238km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>02/2028 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Teilleder                                                                   | Leistung<br>299 PS (220 KW)               | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Ja                                                                      | Scheckheftgepflegt<br>Nein                |                                          |
| Hubraum<br>2.995 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                                 | Letzter Service<br>96.194km               | Letzter Service am<br>05/2018            |
| Emissionsklasse<br>Euro 5b                                 | Sitze<br>4                                                                             | Türen<br>4/5                              | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe        |
| EZ<br>02/2012                                              | Farbe<br>Grau                                                                          | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2      |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                        | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                        | CO2-Emissionen<br>194g/km (NEFZ)          | Kraftstoffverbrauch<br>8.2l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 120                                                                                     | Beifahrertür             | 130                      |
| Kotflügel vorne links   | 125                                                                                     | Kotflügel vorne rechts   | 110                      |
| Türe hinten links       | 165  | Türe hinten rechts       | 130                      |
| Seitenteil hinten links | 125                                                                                     | Seitenteil hinten rechts | 145                      |
| Motorhaube              | 140                                                                                     | Heckklappe               | 125                      |
| Dach                    | 145                                                                                     |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe           | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Unterbodenverklebung beschädigt

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR) mit EDS
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Heckklappe mit Spoiler integriert
- Heckspoiler (elektrisch ausfahrbar)
- Karosserie: 4-türig
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fondsitzeanlage (2 Sitzplätze)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Glanz-Paket
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Motor 3,0 Ltr. - 220 kW V6 24V TFSI

- |                                               |                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| • Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio | • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer             |
| • Parkbremse elektro-mechanisch               | • Reifenkontroll-Anzeige                           |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5         | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder                     |
| • Seitenairbag vorn                           | • Servolenkung elektro-mechanisch                  |
| • Start/Stop-Anlage                           | • Wegfahrsperre (elektronisch)                     |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt           | • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung       | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar       |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)         | • Original Fahrzeug Farbe: DAYTONAGRAU             |



## Sonderausstattung

- |                                                           |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| • Ablage-Paket                                            | • Ambiente-Beleuchtung                                                                  |
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)                 | • Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus                                               |
| • CD-Wechsler                                             | • Durchladeeinrichtung mit Skisack                                                      |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)        | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Holz Eschemaser, samtbraun / braun naturell erweitert |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik                       | • Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen                                                        |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch | • Reserverad als Notrad                                                                 |
| • Schiebe-/Hebedach elektr. (Glas) mit Vorwahlautomatik   | • Seitenairbag hinten                                                                   |
| • Sender für Garagentoröffner (integriert)                | • Sitzheizung vorn                                                                      |
| • Sonderlackierung Daytonagrau Perleffekt                 | • Sound-System BOSE                                                                     |
| • Standheizung                                            | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle                             |
| • Wendematte Gepäckraum (variabel)                        | • Einstiegsleisten mit Schriftzug                                                       |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt          | • Dachhimmel Stoff, schwarz                                                             |
| • Sportsitze vorn                                         | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar                                         |
| • Sport-Fahrwerk S-line                                   | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion                                  |
| • Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay        |                                                                                         |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos












|                                                        |      |           |                    |      |          |      |     |
|--------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------|------|----------|------|-----|
| 07.02.12                                               | 0588 | AQ600035X | 2                  | 02   | 220      | 5250 | 250 |
| M1                                                     | AB   |           | 4969               | 5070 | 1911     |      |     |
| WAUZZZ4G1CN110083                                      | B    |           | 1410               | 1430 | 1860     |      |     |
| Audi                                                   |      |           | 85                 |      |          |      |     |
| 4G                                                     |      |           | 190                | 2395 | 2395     |      |     |
| SCGWBQ1                                                |      |           | 1225               | 1295 |          |      |     |
| Q07B5037R4G7AS47MGEM2                                  |      |           | 1225               | 1295 |          |      |     |
|                                                        |      |           | 73                 | 3750 | 72       |      |     |
| A7 Sportback                                           |      |           | 2100               | 750  | 4        |      |     |
| AUDI                                                   |      |           | 235/55 R17 99Y     |      |          |      |     |
| Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.                                |      |           | 235/55 R17 99Y     |      |          |      |     |
| Schraghecklimousine                                    |      |           |                    |      |          |      |     |
| 715/2007*692/2008F                                     |      |           |                    |      |          |      |     |
| EURO5;F:PI/CI; M, N1 I                                 |      |           | e1*2007/46*0436*06 |      |          |      |     |
| Benzin                                                 |      |           | 29.11.11           | K    | EA007187 |      |     |
| 0001                                                   | 35Fo | 2995      |                    |      |          |      |     |
| F.1/F.2:+60 u. 7.2/B.2:+80 b.Anhängebetrieb*zul.Ges-Ge |      |           |                    |      |          |      |     |
| w.d.Zuges max.4555kg*ww.AHK lt.EGTG*Datum zur Emission |      |           |                    |      |          |      |     |
| sklasse: 07.02.2012*                                   |      |           |                    |      |          |      |     |

Formular für die Zulassung eines Kraftfahrzeugs in Deutschland. Es enthält verschiedene Felder für die Angabe von Fahrzeugdaten, die Unterschrift des Antragstellers und die Unterschrift des Zulassungsbeamten. Ein Stempel der Stadt Wuppertal ist ebenfalls zu sehen.

Formular für die Zulassung eines Kraftfahrzeugs in Deutschland. Es enthält verschiedene Felder für die Angabe von Fahrzeugdaten, die Unterschrift des Antragstellers und die Unterschrift des Zulassungsbeamten. Ein Stempel der Stadt Wuppertal ist ebenfalls zu sehen.

Formular für die Zulassung eines Kraftfahrzeugs in Deutschland. Es enthält verschiedene Felder für die Angabe von Fahrzeugdaten, die Unterschrift des Antragstellers und die Unterschrift des Zulassungsbeamten. Ein Stempel der Stadt Wuppertal ist ebenfalls zu sehen.



# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)