



Hyundai Kona Advantage Elektro 2WD

EZ 02/2021 | Geländewagen | Elektrisch | Automatikgetriebe |
38.000km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 14***
Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung Kona Advantage Elektro 2WD [DE - SUV5 Elektro (OS), Advantage 2WD, 2020 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN KMHK281HFLU121188	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 38.000km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Elektrisch
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 0 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2021	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt



Hochvoltbatterie

Batteriekapazität * 39,2 kWh
* Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	380 	Beifahrertür	115 
Kotflügel vorne links	200 	Kotflügel vorne rechts	125 
Türe hinten links	410 	Türe hinten rechts	100 
Seitenteil hinten links	430 	Seitenteil hinten rechts	110 
Motorhaube	350 	Heckklappe	110 
Dach	250 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Heckklappe öffnet nicht

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 8 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektromotor 100 kW (cont. 26 kW)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Frontscheibe wärmedämmend
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäck-/Laderaumleuchte

• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
• Getriebe für Elektrofahrzeug	• Getränkehalter vorn
• Heckscheibe heizbar	• Innenausstattung: Luftdüsen farbig
• Instrumente mit Farbdisplay 3,5 Zoll	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten verstellbar
• Kühlergrill schwarz (mattlackiert)	• Ladekabel mit Typ 2-Stecker
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenkrad heizbar
• Leseleuchte	• Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)
• Mittelarmlehne vorn mit Fach	• Navigationssystem
• Original Fahrzeug Farbe: Galaxy Grey / MIC	• Radioempfang digital (DAB+)
• Radstand 2600 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Seitenairbag vorn	• Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
• Service-System: Remote Services (Blue Link)	• Servolenkung
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitzheizung vorn	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Sound-System KRELL	• Start/Stop-Anlage
• Subwoofer	• Tagfahrlicht LED
• Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türgriffe innen verchromt	• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
• Verglasung getönt	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









1	KMHK281HFLU121188	3	1570-1570	1610-1668
2	Hyundai			
3	OS		2020	2020
4	F5E21	1100	1120	
5	E11D11	1100	1120	
6	-			68
7	Kona, Kauai			5
8	HYUNDAI MOTOR (ROK)	215/55R17 94V		
9	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.	215/55R17 94V		
10	Mehrzweckfahrzeug			
11	715/2007*2018/1832AX	Grau	7	
12	2017/1151;WLTP;reine Elektro	e4*2007/46*1259*08		
13	Elektro	28.02.2020	K	GA165349
14	0004	30AX		
15	P.2.:26 KW/30 MIN,100 KW/NENNLEISTUNG*BATTERIEKAPAZITÄT			
16	T 120 AH*			

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Dach (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Nicht vorhanden)



Innenraum (Verschmutzung, Nicht vorhanden)