

BMW

BMW 5 LIMOUSINE (G60)(07.2023->) 520 D M SPORT MILD-HYBRID 145 KW (MOTOR 2,0 LTR. - 145 KW DIESEL) 4-TÜRIG

VIN: WBA11FL050CW52995



Beschreibung

	Zulassungsdatum 13/10/2025	Laufleistung 48618 km
Farbe BROOKLYN GRAU METALLIC	Jahr 2023	Polster -
Anzahl der Türen 4	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp Limousine	CO2 147	Hubraum 1995
Getriebe Automatisch	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Diesel
Anzahl Gänge 8	Antriebsstrang Hinterradantrieb (RWD)	Max. Leistung 145 KW

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Schöneck

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
			
002	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Lackieren
			
003	Stoßfänger / Vorne Rechts	Gebrochen	Ersetzen
			
004	Zierrahmen Nebelscheinwerfer / Vorne Rechts	Kratzer	Lackieren
			
005	Kotflügel / Vorne Rechts	Delle	Reparieren
			

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☐ Ersatzrad
- ☒ Füllflasche Nothilfe
- ☐ Hutablage
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☒ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Serviceheft
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	PIRELLI	225 / 55 / 18 / Winter	5 mm
Vorne Rechts	PIRELLI	225 / 55 / 18 / Winter	5 mm
Hinten Links	PIRELLI	225 / 55 / 18 / Winter	6 mm
Hinten Rechts	PIRELLI	225 / 55 / 18 / Winter	6 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung




Navigation



Spare Tyre



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Vorne Rechts / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne Rechts / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne Rechts / Gebrochen



Zierrahmen Nebelscheinwerfer / Vorne Rechts / Kratzer



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle