



Fiat Talento L2H1 1,2t SX

EZ 07/2019 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 69.427km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 64***

Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Fiat	Typ/Verkaufsbezeichnung Talento L2H1 1,2t SX [DE - Ka4 1.6 Multijet 120 Turbo EU6, L2H1 1,2t SX, 2016 - 2020]		
Kategorie Kastenwagen	FIN ZFAFFL000K5102518	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 69.427km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 121 PS (89 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 68.901km	Letzter Service am 07/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 174g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Fzg. ist/ war teilweise mit Werbefolie beklebt ,

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung und Fahrertüröffnung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit Bluetooth-/Audio-Schnittstelle MP3
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn mit One-Touch-Funktion
- Interieur-Paket 3
- Laderaumtrennwand
- Optik-Paket 3 / Professional Design
- Radstand 3498 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Stau-/Ablagefach (Mobile-Office)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne und Lendenwirbelstütze
- Tagfahrlicht LED
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Hill-Holder und Traction Plus
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW Turbodiesel Multijet
- Original Fahrzeug Farbe: BIANCO
- Radvollabdeckungen
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Steckdose im Lade-/Fahrgastraum
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunststoff

- Wegfahrsperre (elektronisch)

- Zentralverriegelung



Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar

- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

- Klimaautomatik

- Licht- und Regensensor

- Telekamera nach hinten

- Anhängerkupplung

- Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 255 Grad)

- Laderaumtrennwand mit Durchladeklappe (ohne Fenster)

- Nebelscheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden






Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Verformung)




Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)