



Volkswagen Beetle Club BMT

EZ 01/2016 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 158.912km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 08.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Beetle Club BMT [DE - LimS3 1.2 TSI BMT/Start-Stopp EU6, Club, 2015 - 2016]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ16ZGM613860	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 158.912km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 150.398km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 125g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	140	Heckklappe	135
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten, vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage Tasche an Vordersitzlehnen
- Ausstattung Design
- Außenspiegel lackiert
- Chromeinfassung Klimabedienung
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Design
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach zusätzlich (Käferfach)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Antennen-Diversity
- Außenspiegel asphärisch, links
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten für Sondermodell
- Fußmatten Textil
- Handschuhfach abschließbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 2-türig
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leseleuchten vorn
- Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI
- Nichtraucher-Paket
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder

- | | |
|---|--|
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Seitenschutzleisten Wagenfarbe mit Chromeinlage |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Sitze: Komfortsitze vorn | • Sonnenblende links mit Spiegel |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel | • Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Steckdosen 12V in Mittelkonsole vorn und hinten | • Stoßfänger lackiert |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert | • Fensterheber elektrisch vorn |
| • Frontscheibe Verbundglas getönt | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Mittelarmlehne vorn | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Sitzheizung vorn | • Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth) |
| • Multifunktionsanzeige Plus | • Multimedia-Schnittstelle (SD-Karten-Schnittstelle) |
| • Multimediabuchse AUX-IN | • Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem) |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) | • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) |
| • Bremsassistent | • Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Elektron. Differentialsperre (EDS) | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent | • Fernbedienung für Zentralverriegelung |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer | • Start/Stop-Anlage |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Antriebsart: Frontantrieb |
| • Getriebe 6-Gang | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |




Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Bordwerkzeug und Wagenheber | • Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend) |
| • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Perleffekt-Lackierung | • Bi-Xenon-Scheinwerfer |
| • Tagfahrlicht LED | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos














13.01.2016	Q603	BF1000692	02	01	0077/04500	180
M1	AB		04278	04288	1800	
WVWZZZ16ZGM613860	1		1477	1486	01316	
VOLKSWAGEN, VW						
16			0125	001760	001760	
ABCVDX0			00940	00870		
FM6FM6AJ01QLN617MMWIVR2			00940	00870		
			72	03750	71	
BEETLE					004	
VOLKSWAGEN-VW			215/55 R17 94V			
FZ Z.PERS.BEF.B.8 SPL			215/55 R17 94V			
SCHRAGHECKKLIMOUSINE						
715/2007*136/2014W			SCHWARZ		9	
EURO6:W.P/Ci.M.N11			e1*2007/46*0539*18			
BENZIN			17.06.2015		K EN969859	
0001	36W0	01197				
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 13.01.2016*						





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Dach (Rost, Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)