



Volkswagen Transporter Caravelle Comfortline

EZ 11/2019 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 63.546km
Besteuerung: Differenzbesteuer (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 01***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Caravelle Comfortline [DE - Bs4 2.0 TDI EU6d-T, Caravelle Comfortline, 2018 - 2019]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ7HZKH198852	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 63.546km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 57.929km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 8	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 175g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	140
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten seitlich in Chromoptik
- Doppeltonfanfare
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Fensterheber elektrisch
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Multifunktionsanzeige Plus
- Radstand 3000 mm
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bodenbelag: Teppich
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckklappe mit Verglasung
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit

- | | |
|--|---|
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn |
| • Servolenkung | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn |
| • Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz | • Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum |
| • Start/Stop-Anlage Motor | • Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus |
| • Stoßfänger in Wagenfarbe | • Türablagekasten vorn |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung | • Zuheizung |
| • Zul. Gesamtgewicht 3,08 t | • Außenspiegel in Wagenfarbe |
| • Türgriffe außen in Wagenfarbe | • Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Teppich |
| • Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar | • Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz |
| • Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz | • Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz |
| • Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz | • Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audio-Navigationssystem Discover Media Plus (Touchscreen-Farbdisplay) | • Ausstattungs-Paket Licht + Sicht |
| • Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) und Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) | • Frontscheibe Dämmglas, heizbar |
| • Innenverriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum) | • Kraftstofftank: 80 Ltr. |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion | • Mobiltelefon Schnittstelle Comfort |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Rückfahrkamera |
| • Scheinwerfer und Heckleuchten LED | • Sitz-Paket: 8-Sitzer, 2-3-3 (2 Einzelsitze, 2er-Sitzbank und Einzelsitz, 3er-Sitzbank) |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar | • Sprachsteuerungs-System mit Sprachverstärkung elektronisch |
| • Verglasung hinten abgedunkelt | • Radioempfang digital (DAB+) |
| • Sprachsteuerungs-System | • Sprachverstärkung elektronisch |
| • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN | • Volkswagen Media Control und App-Connect |
| • Volkswagen Media Control | • Mobile Online Dienste App-Connect |
| • Automatische Fahrlichtschaltung | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Regensensor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion |
| • Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion | • Fahrassistenz-System: Fahrzeug-Stop-Funktion für Autom. Distanzregelung |
| • Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |

• Scheinwerfer LED	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Tagfahrlicht LED	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand	• Scheibenwaschdüsen beheizt
• Heckleuchten LED, rot	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank + 1 Einzelsitz
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank	• Sprachsteuerungs-System
• Sprachverstärkung elektronisch	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)