



Opel Zafira A OPC

EZ 05/2004 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 175.654km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 57***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Zafira A OPC		
Kategorie Van	FIN W0L0TGF7542174235	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 175.654km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 200 PS (147 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 82.558km	Letzter Service am 07/2015
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2004	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 9	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 243g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 10.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.


Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



Kratzer, Kerben Kratzer, Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



Reifenschäden: Felgen haben Kerben und Kratzer und sind grün lackiert

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	115	Heckklappe	110
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

2 Funkfernbedienung ohne Funktion; Fahrzeug hat ein Zubehör Radio verbaut . Original Radio liegt im Kofferraum.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Ausstattung OPC
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsanlage: Lucas
- Cargo-Paket
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Felgen mit 5-Loch-Befestigung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Laderaumabdeckung
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkgetriebe (Fabrikat: TRW, Generation 2)
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Multifunktionsanzeige
- Nebelscheinwerfer

- | | |
|--|---|
| • Reifen 225/45 R17 ..W | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Rücksitzlehne geteilt (40:20:40) | • Rücksitzlehne klappbar |
| • Scheibenbremse hinten | • Schwellerabdeckung / -verkleidung Wagenfarbe |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenschutzleisten Wagenfarbe |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sport-Fahrwerk |
| • Sportsitze Recaro | • Stoßfänger / Seitenschweller / Seitenschutzleisten OSV Sport-Design |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Seitenschutzleisten Wagenfarbe |
| • Schwellerabdeckung / -verkleidung Wagenfarbe | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Multifunktionsanzeige |
| • Check-Control-System | • Laderaumabdeckung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts |
| • Aktive Kopfstützen vorn | • Seitenschutzleisten Wagenfarbe |
| • Schwellerabdeckung / -verkleidung Wagenfarbe | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect) |
| • Original Fahrzeug Farbe: Starsilber III M2 | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Audiosystem CDR 500 (Radio/CD-Player) | • Batterie 66 Ah |
| • Fernbedienung für Zusatzheizung / Standheizung | • Generator 120 A |
| • Getriebe 5-Gang - Sport | • Klimaautomatik |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Motor 2,0 Ltr. - 141 kW 16V Turbo KAT (Z 20 LET / L70) |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Xenon-Scheinwerfer |
| • Zusatzheizung / Schnellheizung | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












03.05.2004	0035	479005 5	2	147/5600	225
01	0200		4317-4317	1742-1742	
WOLFGANG 7542174235			1694-1694	1549 - 1549	
TRIMMONOCAB			225	2065	2065
			1015	1055	
			1015	1055	
KAJIRA-A			1900	600	74
OPSL			225/45R17 91W		
PERSONENKRAFTWAGEN			225/45R17 91W		
GESCHLOSSEN			Grün		
EURO 4					
Benzin					
0001	0462	199#			
ZU S. LIMAX, S-PL *ZU F.1/F.2: 2110*ZU 7.1-8.3: H.1120 B.200-HE					
YR. *NW. AHK LT. EGTG/ABE* DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 03.05.200					
4*M. TIEFERGELEGTEM FAHRWERK IMMSCHER/ELBACH FRÜHER VON KONN					
Z. 3203001/3204001, BOT*ZU 15: NW. A. LM-RAD NR. 83X17H2 ET35 TTP					
NJ807535, NW. M. DISTANZSCHREIBER HIER NI., DICKE 10MM, KEINE SCH					
NEKETTEN*ZU 15: AUCH GEN. VON A. AUTEC LM-RAD 3,5X17H2, C					
YF: D757, ET: 4280***					

Europäische Gemeinschaft Bundesrepublik Deutschland Zulassungsbescheinigung Typ II	
Zulassungsnummer: 03-05-2004	
Zulassungsbereich: 0200	
Zulassungsbereich: 1694-1694	
Zulassungsbereich: 1549 - 1549	
Zulassungsbereich: 225	
Zulassungsbereich: 2065	
Zulassungsbereich: 1015	
Zulassungsbereich: 1015	
Zulassungsbereich: 1900	
Zulassungsbereich: 225/45R17 91W	
Zulassungsbereich: 225/45R17 91W	
Zulassungsbereich: Grün	
Zulassungsbereich: 0001	
Zulassungsbereich: 0462	
Zulassungsbereich: 199#	
Zulassungsbereich: ZU S. LIMAX, S-PL *ZU F.1/F.2: 2110*ZU 7.1-8.3: H.1120 B.200-HE	
Zulassungsbereich: YR. *NW. AHK LT. EGTG/ABE* DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 03.05.200	
Zulassungsbereich: 4*M. TIEFERGELEGTEM FAHRWERK IMMSCHER/ELBACH FRÜHER VON KONN	
Zulassungsbereich: Z. 3203001/3204001, BOT*ZU 15: NW. A. LM-RAD NR. 83X17H2 ET35 TTP	
Zulassungsbereich: NJ807535, NW. M. DISTANZSCHREIBER HIER NI., DICKE 10MM, KEINE SCH	
Zulassungsbereich: NEKETTEN*ZU 15: AUCH GEN. VON A. AUTEC LM-RAD 3,5X17H2, C	
Zulassungsbereich: YF: D757, ET: 4280***	

10. Serviceprüfung ECOService 1 Nach 1 Jahr / 30.000 km¹⁾ oder Intervall-Anzeige nach vorangegangener Serviceprüfung Datum: <u>08.08.14</u> km-Stand: <u>67.761</u> Motorölwechsel Motoröl-Qualität: ACEA - A3/B3 ☐ Motoröl-Qualität: GM-LL-A-025 ☐ Motoröl-Qualität: GM-LL-B-025 ☐ Motoröl-Viskosität²⁾ <u>5</u> W <u>30</u> Ja Nein ☒ Batterie (Funk-Fernbedienung) ☒ Reifendruck (Pollentfilter) ☒ Luftfiltereinsatz ☒ Zündkerzentyp: F ☒ Keilrippenriemen ☒ Zahnriemen und Spannrolle ☒ Kraftstofffilter ☒ Getriebeöl ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Reifenfüllsystem ☒ Insulatorprogrammieren AutoService CARBONE 44401 Gross Bieberau	11. Serviceprüfung ECOService 1 Nach 1 Jahr / 30.000 km¹⁾ oder Intervall-Anzeige nach vorangegangener Serviceprüfung Datum: <u>06.07.15</u> km-Stand: <u>82518</u> Motorölwechsel Motoröl-Qualität: ACEA - A3/B3 ☐ Motoröl-Qualität: GM-LL-A-025 ☐ Motoröl-Qualität: GM-LL-B-025 ☐ Motoröl-Viskosität²⁾ <u>5</u> W <u>30</u> Ja Nein ☒ Batterie (Funk-Fernbedienung) ☒ Reifendruck (Pollentfilter) ☒ Luftfiltereinsatz ☒ Zündkerzentyp: F ☒ Keilrippenriemen ☒ Zahnriemen und Spannrolle ☒ Kraftstofffilter ☒ Getriebeöl ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Reifenfüllsystem ☒ Insulatorprogrammieren AutoService CARBONE 44401 Gross Bieberau	12. Serviceprüfung ECOService 1 Nach 1 Jahr / 30.000 km¹⁾ oder Intervall-Anzeige nach vorangegangener Serviceprüfung Datum: km-Stand: Motorölwechsel Motoröl-Qualität: ACEA - A3/B3 ☐ Motoröl-Qualität: GM-LL-A-025 ☐ Motoröl-Qualität: GM-LL-B-025 ☐ Motoröl-Viskosität²⁾ Ja Nein ☐ Batterie (Funk-Fernbedienung) ☐ Reifendruck (Pollentfilter) ☐ Luftfiltereinsatz ☐ Zündkerzentyp: F ☐ Keilrippenriemen ☐ Zahnriemen und Spannrolle ☐ Kraftstofffilter ☐ Getriebeöl ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Reifenfüllsystem ☐ Insulatorprogrammieren AutoService CARBONE 44401 Gross Bieberau
---	--	---



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Ausgeblichen/Matt)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Delle)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Rost, Lackschaden)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Rost, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Rost, Lackschaden)



Dach (Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung)



Schweller links (Rost)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)