



Kia Carens Vision

EZ 09/2017 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 160.195km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 14***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Carens Vision [DE - Van5 2.0 GDI EU6, Vision, (Facelift) 2016 - 2019]		
Kategorie Limousine	FIN KNAHU813BJ7188717	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 160.195km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 165 PS (121 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 109.255km	Letzter Service am 10/2023
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 182g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 7.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	95
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	90	Heckklappe	100
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Ablagetisch an Rückenlehne
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel asphärisch
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz hinten
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe mit Wischerablagenheizung
- Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel heizbar
- Bordcomputer
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachhimmel grau
- Dachspoiler
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Fußmatten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcksicherungsnetz

• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe Automatik - (6-Stufen)
• Getränkehalter	• Getränkehalter hinten
• Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Heckscheibe heizbar	• Heckscheibenwischer
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten verstellbar	• Kühlergrill mit Chromrahmen
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad heizbar
• Lenkrad mit Schaltwippen	• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
• Mittelarmlehne vorn	• Modellpflege
• Motor 2,0 Ltr. - 122 kW GDI KAT	• Multifunktion für Lenkrad
• Nebelscheinwerfer	• Nebelschlussleuchte
• Original Fahrzeug Farbe: CLEAR WHITE	• Reserverad als Notrad
• Rückfahrkamera	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Seitenairbag
• Servolenkung elektronisch gesteuert	• Servolenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung (Flex Steer)
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts umklappbar
• Sitzausstattung: 5-Sitzer	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Stau-/Ablagefach im Laderaumboden
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung




Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Inspektion		Inspektion		Inspektion	
oder nach	km	oder nach	km	oder nach	km
Datum: 29.11.12	Monat	Datum: 25.10.13	Monat	Datum:	Monat
km-Stand: 93029		km-Stand: 109255		km-Stand:	
☐ Shell-Öl	☒ Anderes Öl	☐ Shell-Öl	☒ Anderes Öl	☐ Shell-Öl	☐ Anderes Öl
Öl-Bezeichnung/Viskosität:	SW30	Öl-Bezeichnung/Viskosität:		Öl-Bezeichnung/Viskosität:	
Leistungen durchgeführt:		Leistungen durchgeführt:		Leistungen durchgeführt:	
Brakeflüssigkeit	☐ ja ☒ nein	Brakeflüssigkeit	☐ ja ☒ nein	Brakeflüssigkeit	☐ ja ☒ nein
Klimaanlagenwartung	☐ ja ☒ nein	Klimaanlagenwartung	☐ ja ☒ nein	Klimaanlagenwartung	☐ ja ☒ nein
Kühlfüssigkeit	☐ ja ☒ nein	Kühlfüssigkeit	☐ ja ☒ nein	Kühlfüssigkeit	☐ ja ☒ nein
Zahnriemen mit Spannrolle	☐ ja ☒ nein	Zahnriemen mit Spannrolle	☐ ja ☒ nein	Zahnriemen mit Spannrolle	☐ ja ☒ nein
Wartung nach Gasanlagenvorrichtung	☐ ja ☒ nein	Wartung nach Gasanlagenvorrichtung	☐ ja ☒ nein	Wartung nach Gasanlagenvorrichtung	☐ ja ☒ nein
Wartungsplan durchgeführt	☐ ja ☒ nein	Wartungsplan durchgeführt	☐ ja ☒ nein	Wartungsplan durchgeführt	☐ ja ☒ nein
DÜKKOP GmbH Filiale Berlin-Tummelestraße 110-112 12459 Berlin-Alexanderplatz Tel. 030 3389 3-17 17459 9eA 3069		DÜKKOP GmbH Filiale Berlin-Tummelestraße 110-112 12459 Berlin-Alexanderplatz Tel. 030 3389 3-17 17459 9eA 3069		DÜKKOP GmbH Filiale Berlin-Tummelestraße 110-112 12459 Berlin-Alexanderplatz Tel. 030 3389 3-17 17459 9eA 3069	
Unterschrift:		Unterschrift:		Unterschrift:	
nächster Termin in	km	nächster Termin in	km	nächster Termin in	km
oder nach	Monat	oder nach	Monat	oder nach	Monat
11.12.13		11.12.13		11.12.13	

Inspektion		Inspektion		Inspektion	
oder nach	km	oder nach	km	oder nach	km
Datum: 29.11.12	Monat	Datum: 25.10.13	Monat	Datum:	Monat
km-Stand: 93029		km-Stand: 109255		km-Stand:	
☐ Shell-Öl	☒ Anderes Öl	☐ Shell-Öl	☒ Anderes Öl	☐ Shell-Öl	☐ Anderes Öl
Öl-Bezeichnung/Viskosität:	SW30	Öl-Bezeichnung/Viskosität:		Öl-Bezeichnung/Viskosität:	
Leistungen durchgeführt:		Leistungen durchgeführt:		Leistungen durchgeführt:	
Brakeflüssigkeit	☐ ja ☒ nein	Brakeflüssigkeit	☐ ja ☒ nein	Brakeflüssigkeit	☐ ja ☒ nein
Klimaanlagenwartung	☐ ja ☒ nein	Klimaanlagenwartung	☐ ja ☒ nein	Klimaanlagenwartung	☐ ja ☒ nein
Kühlfüssigkeit	☐ ja ☒ nein	Kühlfüssigkeit	☐ ja ☒ nein	Kühlfüssigkeit	☐ ja ☒ nein
Zahnriemen mit Spannrolle	☐ ja ☒ nein	Zahnriemen mit Spannrolle	☐ ja ☒ nein	Zahnriemen mit Spannrolle	☐ ja ☒ nein
Wartung nach Gasanlagenvorrichtung	☐ ja ☒ nein	Wartung nach Gasanlagenvorrichtung	☐ ja ☒ nein	Wartung nach Gasanlagenvorrichtung	☐ ja ☒ nein
Wartungsplan durchgeführt	☐ ja ☒ nein	Wartungsplan durchgeführt	☐ ja ☒ nein	Wartungsplan durchgeführt	☐ ja ☒ nein
DÜKKOP GmbH Filiale Berlin-Tummelestraße 110-112 12459 Berlin-Alexanderplatz Tel. 030 3389 3-17 17459 9eA 3069		DÜKKOP GmbH Filiale Berlin-Tummelestraße 110-112 12459 Berlin-Alexanderplatz Tel. 030 3389 3-17 17459 9eA 3069		DÜKKOP GmbH Filiale Berlin-Tummelestraße 110-112 12459 Berlin-Alexanderplatz Tel. 030 3389 3-17 17459 9eA 3069	
Unterschrift:		Unterschrift:		Unterschrift:	
nächster Termin in	km	nächster Termin in	km	nächster Termin in	km
oder nach	Monat	oder nach	Monat	oder nach	Monat
11.12.13		11.12.13		11.12.13	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer)




Fahrtür (Anderer Schaden): Türdichtung eingerissen



Beifahrtür (Kratzer)




Dach (Rost)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller rechts (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Anderer Schaden): Beschichtung löst sich

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)