



Mercedes-Benz 116 CDI RWD lang PRO

EZ 06/2025 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 56.240km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 31***
Fahrzeug aufgenommen am: 12.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 116 CDI RWD lang PRO [DE - Kb4 116 CDI EU6e, RWD lang Pro, (Facelift 2) 2024 - 2026]		
Kategorie Van	FIN W1VVLFFZ0S4519804	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 56.240km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6e	Sitze 8	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2025	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 192g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(1 mm)

(1 mm)

(1 mm)

(1 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	180
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Außentemperaturanzeige
- BlueEfficiency-Paket
- Bodenbelag: Fahrgastraum TPO
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachverkleidung
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsgriff hinten
- Fahrassistenten-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenten-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenten-System: Pannenmanagement
- Fahrassistenten-System: Seitenwind-Assistent
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Fensterheber elektr. mit Komfortschließung
- Feststellbremse elektrisch
- Feststeller Schiebetür (Aktiv)
- Generator 200 A
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)

• Getränkehalter vorn	• Haltegriffe im Fond
• Handschuhfach abschließbar	• Heckklappe
• Hold-Funktion	• Innenverkleidung gehobene Ausführung
• Karosserie/Aufbau: Kombi Standard	• Kindersicherung
• Klimaanlage geregelt (Tempmatik)	• Kombiinstrument mit Farbdisplay
• Komfortschließung	• Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
• Kopf-Airbag-System (Windowbag)	• Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz
• Kraftstofftank: 70 Ltr.	• Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
• Lenkrad mit Multifunktion	• Leseleuchten im Fond
• Leuchtweitenregelung	• Mercedes-Benz Notrufsystem
• Modellpflege (2) mit Code	• Motor 2,0 Ltr. - 120 kW CDI KAT
• Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25")	• PKW-Zulassung
• Pro	• Radstand 3200 mm
• Radvollabdeckung	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rückfahrkamera	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	• Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Beifahrerseite
• Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Fahrerseite	• Servolenkung elektro-mechanisch
• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)	• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Caluma	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Sitztiefenverstellung	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung
• Start/Stop-Anlage Motor	• Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
• Umfeldleuchte in Heckklappe	• Vlies-Batterie 92 Ah
• Vorrüstung Remote Service Plus	• Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
• Wartungsintervall-Anzeige Assyst	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Zuheizung
• Zweiwege Lautsprecher vorn und hinten	• Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ



Sonderausstattung

• 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
• Armlehnen Fahrgastraum	• Diebstahl-Warnanlage
• Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationen-System Live Traffic	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Klimaautomatik Fond (Tempmatik)	• Komfort-Fahrwerk
• Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum	• Metallic-Lackierung
• Navigationssystem für Multimediasystem MBUX	• Park-Paket mit Rückfahrkamera
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links	• Schiebetür links elektrisch
• Schiebetür rechts elektrisch	• Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System

- | | |
|---|---|
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweiersitz | • Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort |
| • Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort | • Spiegel-Paket |
| • Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas | • Winter-Paket |
| • Zul. Gesamtgewicht 3,20 t | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Innenspiegel automatisch abblendbar | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos













20.06.2025	2222	ABB06376	1000	192
M1	AF		1874	192
W1VVLFFZ05451980			100	192
MERCEDES-BENZ			1550	192
5 192			1550	192
K004L320VXX			78	192
ZGJFA29BEX			2000	192
VITO TOURER			235/55R 17C 109/107	192
MERCEDES-BENZ			235/55R 17C 109/107	192
F2X.F2S.D810.0 Sp1				192
Wentzweckfahrzeug				192
715/2007*2023/443EA				192
EUR06/WTTC/PA/PC/M, N1, N2				192
Diesel				192
0002	36EA	1950		192
zu 18: max.3256 zu 20: max.1953*ARK II, EGTG* S.1: max. S-P1				192
R4: min.3800min-1				192

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbefreiung nach § 1

1. Fahrzeugkategorie: M1

2. Fahrzeugtyp: M1

3. Fahrzeugnummer: 2412006

4. Fahrzeugtyp: M1

5. Fahrzeugtyp: M1

6. Fahrzeugtyp: M1

7. Fahrzeugtyp: M1

8. Fahrzeugtyp: M1

9. Fahrzeugtyp: M1

10. Fahrzeugtyp: M1

11. Fahrzeugtyp: M1

12. Fahrzeugtyp: M1

13. Fahrzeugtyp: M1

14. Fahrzeugtyp: M1

15. Fahrzeugtyp: M1

16. Fahrzeugtyp: M1

17. Fahrzeugtyp: M1

18. Fahrzeugtyp: M1

19. Fahrzeugtyp: M1

20. Fahrzeugtyp: M1

21. Fahrzeugtyp: M1

22. Fahrzeugtyp: M1

23. Fahrzeugtyp: M1

24. Fahrzeugtyp: M1

25. Fahrzeugtyp: M1

26. Fahrzeugtyp: M1

27. Fahrzeugtyp: M1

28. Fahrzeugtyp: M1

29. Fahrzeugtyp: M1

30. Fahrzeugtyp: M1

31. Fahrzeugtyp: M1

32. Fahrzeugtyp: M1

33. Fahrzeugtyp: M1

34. Fahrzeugtyp: M1

35. Fahrzeugtyp: M1

36. Fahrzeugtyp: M1

37. Fahrzeugtyp: M1

38. Fahrzeugtyp: M1

39. Fahrzeugtyp: M1

40. Fahrzeugtyp: M1

41. Fahrzeugtyp: M1

42. Fahrzeugtyp: M1

43. Fahrzeugtyp: M1

44. Fahrzeugtyp: M1

45. Fahrzeugtyp: M1

46. Fahrzeugtyp: M1

47. Fahrzeugtyp: M1

48. Fahrzeugtyp: M1

49. Fahrzeugtyp: M1

50. Fahrzeugtyp: M1

51. Fahrzeugtyp: M1

52. Fahrzeugtyp: M1

53. Fahrzeugtyp: M1

54. Fahrzeugtyp: M1

55. Fahrzeugtyp: M1

56. Fahrzeugtyp: M1

57. Fahrzeugtyp: M1

58. Fahrzeugtyp: M1

59. Fahrzeugtyp: M1

60. Fahrzeugtyp: M1

61. Fahrzeugtyp: M1

62. Fahrzeugtyp: M1

63. Fahrzeugtyp: M1

64. Fahrzeugtyp: M1

65. Fahrzeugtyp: M1

66. Fahrzeugtyp: M1

67. Fahrzeugtyp: M1

68. Fahrzeugtyp: M1

69. Fahrzeugtyp: M1

70. Fahrzeugtyp: M1

71. Fahrzeugtyp: M1

72. Fahrzeugtyp: M1

73. Fahrzeugtyp: M1

74. Fahrzeugtyp: M1

75. Fahrzeugtyp: M1

76. Fahrzeugtyp: M1

77. Fahrzeugtyp: M1

78. Fahrzeugtyp: M1

79. Fahrzeugtyp: M1

80. Fahrzeugtyp: M1

81. Fahrzeugtyp: M1

82. Fahrzeugtyp: M1

83. Fahrzeugtyp: M1

84. Fahrzeugtyp: M1

85. Fahrzeugtyp: M1

86. Fahrzeugtyp: M1

87. Fahrzeugtyp: M1

88. Fahrzeugtyp: M1

89. Fahrzeugtyp: M1

90. Fahrzeugtyp: M1

91. Fahrzeugtyp: M1

92. Fahrzeugtyp: M1

93. Fahrzeugtyp: M1

94. Fahrzeugtyp: M1

95. Fahrzeugtyp: M1

96. Fahrzeugtyp: M1

97. Fahrzeugtyp: M1

98. Fahrzeugtyp: M1

99. Fahrzeugtyp: M1

100. Fahrzeugtyp: M1

Mercedes-Benz
Fahrzeugbrief

1. Fahrzeugkategorie: M1

2. Fahrzeugtyp: M1

3. Fahrzeugnummer: 2412006

4. Fahrzeugtyp: M1

5. Fahrzeugtyp: M1

6. Fahrzeugtyp: M1

7. Fahrzeugtyp: M1

8. Fahrzeugtyp: M1

9. Fahrzeugtyp: M1

10. Fahrzeugtyp: M1

11. Fahrzeugtyp: M1

12. Fahrzeugtyp: M1

13. Fahrzeugtyp: M1

14. Fahrzeugtyp: M1

15. Fahrzeugtyp: M1

16. Fahrzeugtyp: M1

17. Fahrzeugtyp: M1

18. Fahrzeugtyp: M1

19. Fahrzeugtyp: M1

20. Fahrzeugtyp: M1

21. Fahrzeugtyp: M1

22. Fahrzeugtyp: M1

23. Fahrzeugtyp: M1

24. Fahrzeugtyp: M1

25. Fahrzeugtyp: M1

26. Fahrzeugtyp: M1

27. Fahrzeugtyp: M1

28. Fahrzeugtyp: M1

29. Fahrzeugtyp: M1

30. Fahrzeugtyp: M1

31. Fahrzeugtyp: M1

32. Fahrzeugtyp: M1

33. Fahrzeugtyp: M1

34. Fahrzeugtyp: M1

35. Fahrzeugtyp: M1

36. Fahrzeugtyp: M1

37. Fahrzeugtyp: M1

38. Fahrzeugtyp: M1

39. Fahrzeugtyp: M1

40. Fahrzeugtyp: M1

41. Fahrzeugtyp: M1

42. Fahrzeugtyp: M1

43. Fahrzeugtyp: M1

44. Fahrzeugtyp: M1

45. Fahrzeugtyp: M1

46. Fahrzeugtyp: M1

47. Fahrzeugtyp: M1

48. Fahrzeugtyp: M1

49. Fahrzeugtyp: M1

50. Fahrzeugtyp: M1

51. Fahrzeugtyp: M1

52. Fahrzeugtyp: M1

53. Fahrzeugtyp: M1

54. Fahrzeugtyp: M1

55. Fahrzeugtyp: M1

56. Fahrzeugtyp: M1

57. Fahrzeugtyp: M1

58. Fahrzeugtyp: M1

59. Fahrzeugtyp: M1

60. Fahrzeugtyp: M1

61. Fahrzeugtyp: M1

62. Fahrzeugtyp: M1

63. Fahrzeugtyp: M1

64. Fahrzeugtyp: M1

65. Fahrzeugtyp: M1

66. Fahrzeugtyp: M1

67. Fahrzeugtyp: M1

68. Fahrzeugtyp: M1

69. Fahrzeugtyp: M1

70. Fahrzeugtyp: M1

71. Fahrzeugtyp: M1

72. Fahrzeugtyp: M1

73. Fahrzeugtyp: M1

74. Fahrzeugtyp: M1

75. Fahrzeugtyp: M1

76. Fahrzeugtyp: M1

77. Fahrzeugtyp: M1

78. Fahrzeugtyp: M1

79. Fahrzeugtyp: M1

80. Fahrzeugtyp: M1

81. Fahrzeugtyp: M1

82. Fahrzeugtyp: M1

83. Fahrzeugtyp: M1

84. Fahrzeugtyp: M1

85. Fahrzeugtyp: M1

86. Fahrzeugtyp: M1

87. Fahrzeugtyp: M1

88. Fahrzeugtyp: M1

89. Fahrzeugtyp: M1

90. Fahrzeugtyp: M1

91. Fahrzeugtyp: M1

92. Fahrzeugtyp: M1

93. Fahrzeugtyp: M1

94. Fahrzeugtyp: M1

95. Fahrzeugtyp: M1

96. Fahrzeugtyp: M1

97. Fahrzeugtyp: M1

98. Fahrzeugtyp: M1

99. Fahrzeugtyp: M1

100. Fahrzeugtyp: M1

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)




Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Kratzer)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)