



Peugeot 2008 Allure

EZ 09/2018 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 157.538km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 44***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 2008 Allure [DE - SUV5 1.5 BlueHDi 120 EU6d-T, Allure (EURO 6d-TEMP), (Facelift) 2018 - 2019]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF3CUIYHXNJY132666	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 157.538km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 144.212km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 104g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	95
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	105	Heckklappe	115
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeigeeinstrumente mit Hintergrund schwarz
- Audiosystem RCC (Radio, MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- City-Paket
- Dachantenne
- Dachreling
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fensterheber elektr. vorn, links mit Impulsgeber
- Fensterheber elektr. vorn, rechts mit Impulsgeber
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe wärmeabweisend
- Frontschürze (Edelstahl)
- Fzg. ohne Panoramadach (vollverglaste Dachfläche)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Getränkehalter vorn
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar

• Heckschürze (Edelstahl)	• Heckspoiler inkl. Abweiser (Heckklappe)
• Instrumentenanzeige mit Punktematrix (groß)	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Kartentasche an Vordersitze
• Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Kopfstützen vorn verstellbar
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Mobile Online Dienste Mirror Screen
• Modellpflege	• Motor 1,5 Ltr. - 88 kW Blue-HDI FAP
• Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay	• Nebelscheinwerfer inkl. Kurvenlicht statisch
• Radstand 2538 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitz geteilt / klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schaltpunktanzeige	• Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
• Seitenairbag vorn	• Seitenschutzleisten
• Servolenkung elektrisch	• Sicht-Paket
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
• Sportsitze vorn	• Start/Stop-Anlage
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türgriffe innen verchromt	• Verglasung getönt
• Warnanlage für Sicherheitsgurte	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Zierleisten Kühlergrill (Chrom)	• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
• Einparkhilfe hinten	• Fensterheber elektrisch hinten, sequentiell, mit Einklemmschutz
• Antischlupfregelung (ASR)	• Klimaautomatik
• Audiobedienung am Lenkrad	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• USB-Schnittstelle	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Original Fahrzeug Farbe: LACK GRAU ARTENSE/METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK	



Sonderausstattung

• Easy-Paket	• Grip-Control
• Komfort-Paket	• Metallic-Lackierung
• Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug)	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
• Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. Rückfahrkamera	• Rückfahrkamera
• Mittelarmlehne vorn	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









WARTUNGSNACHWEIS

Datum: 09.04.21 km: 60754 Normale Betriebsbedingungen ☐ Erschwerte Betriebsbedingungen ☒	Datum: 09.04.21 km: 60754 Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐	Datum: 09.04.21 km: 60754 Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐
Regelmäßige Wartung PEUGEOT AUTOMATEN-REPARATUR & CO. KG Am Rönke Platz 41 40880 Ratingen	Regelmäßige Wartung PEUGEOT AUTOMATEN-REPARATUR & CO. KG Am Rönke Platz 41 40880 Ratingen	Regelmäßige Wartung PEUGEOT AUTOMATEN-REPARATUR & CO. KG Am Rönke Platz 41 40880 Ratingen
Nächste Wartung* Datum: 09.04.21 km: 60754 Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐	Datum: 09.04.21 km: 60754 Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐	Datum: 09.04.21 km: 60754 Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐

Regelmäßige Wartung
Firmenstempel

WARTUNGSNACHWEIS

Die folgenden Seiten werden mit dem Fahrzeug einer Kfz-Fachwerkstatt vorgelegt, die die Wartung Ihres PEUGEOT durchführt.

Wir empfehlen Ihnen, alle Bedingungen, Checklisten, der durchgeführten Arbeiten und Unterlagen in Zusammenhang mit den Wartungsarbeiten an Ihrem Fahrzeug aufzubewahren.

Lassen Sie die folgenden Fehler (Datum, Kilometerstand, nächste Wartung, usw.) entsprechend den Betriebsbedingungen Ihres Fahrzeuges von der Kfz-Fachwerkstatt Ihrer Wahl ausfüllen.

Bei dem Weiterverkauf des Fahrzeuges müssen alle Bordokumente für das Fahrzeug an den neuen Besitzer übergeben werden.

Die regelmäßigen Wartungen sind zu beachten, damit die Bedingungen der Herstellergarantie erfüllt werden.

Datum: 24.9.19 km: 25441 Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐	Datum: 24.9.20 km: 66002 Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐
Regelmäßige Wartung PEUGEOT AUTOMATEN-REPARATUR & CO. KG Am Rönke Platz 41 40880 Ratingen	Regelmäßige Wartung PEUGEOT AUTOMATEN-REPARATUR & CO. KG Am Rönke Platz 41 40880 Ratingen
Nächste Wartung* Datum: 24.9.19 km: 25441 Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐	Datum: 26.09.21 km: 25441 Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐

Regelmäßige Wartung
Firmenstempel



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)