



Audi A7 Sportback

EZ 05/2018 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 140.996km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 45***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A7 Sportback [DE - LimS5 50 3.0 TDI quattro EU6d-T, 2018 - 2020]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZF27KN004513	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 140.996km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 286 PS (210 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 2.967 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 136.259km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 196g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 21)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kerben,
Kratzer



(3 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	210 	Beifahrertür	210 
Kotflügel vorne links	270 	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	190 	Türe hinten rechts	200 
Seitenteil hinten links	275 	Seitenteil hinten rechts	195 
Motorhaube	215 	Heckklappe	180 
Dach	215 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Verschleißanzeige leuchtet; Brems verschlissen (Eisen): hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi Drive Select
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Fahrassistenten-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Mild-Hybrid 210 kW (Motor 3,0 Ltr. - 210 kW V6 24V TDI)
- Mittelarmlehne vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Audi music interface
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schließen)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Mild-Hybrid-Technologie
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus

- | | |
|--|--|
| • Nichtraucher-Paket | • Original Fahrzeug Farbe: DAYTONAGRAU |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rußpartikelfilter | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Seitenairbag vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Tagfahrlicht LED | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ablage-Paket | • Anhängerkupplung Vorbereitung |
| • Assistenz-Paket Stadt | • Assistenz-Paket Tour |
| • Audi Smartphone Interface | • Audi connect Schlüssel |
| • Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory |
| • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts | • Außenspiegel schwarz |
| • Bedienelemente Glasoptik, inkl. erweiterter Aluminium-Optik | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) | • Dynamiklenkung - Allradlenkung |
| • Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet | • Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet |
| • Exterieur-Paket S line | • Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links |
| • Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent | • Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung |
| • Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent | • Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf | • Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck | • Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung inkl. Notfall-Assistent mit kamerabasierter Verkehrszeichenerkennung |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Fahrwerk (adaptive air suspension) | • Fußmatten Audi exclusive mit Kederprofil (Leder) |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Getränkehalter hinten |
| • Harnstofftank (SCR): 24 Ltr. | • Head-up-Display |
| • Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet, dunkel |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View) |
| • Kombiinstrument digital (virtual cockpit) | • Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen |
| • Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen) | • Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus) |
| • Kopfstützen variabel verstellbar | • Kraftstofftank: 73 Ltr. |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion |
| • Lenkrad heizbar (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion | • Matrix-LED-Scheinwerfer |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch | • Optik-Paket schwarz plus |
| • Panorama-Ausstelldach elektrisch | • Pedale und Fußstütze in Edelstahl |

• Perleffekt-Lackierung	• Radioempfang digital (DAB)
• Rückfahrkamera	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schwellerleisten Sport-Design	• Sender für Garagentoröffner (integriert)
• Sitzbezug / Polsterung: Leder Valcona mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen	• Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
• Sitzheizung vorn	• Sitzheizung vorn und hinten
• Sound-System Bang & Olufsen	• Sound-System DSP / Audi Sound-System
• Sport-Fahrwerk	• Sportsitze vorn
• Standheizung	• Stoßfänger Sport-Design mit Diffusoreinsatz hinten
• Türverkleidungseinsätze in Alcantara	• Türverkleidungseinsätze in Alcantara
• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)	• Verzurrsen im Lade-/Kofferraum

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














03.05.2018	0588	BMW00070	02	02	0210/03500	250
M1	AB		04969 - 05068	1908		
WUZZZF27KN004513	8		1393 - 1423	001955		
AUDI				00095		
F2			0196	002535	002535	
SDDVBQ2			01270	01390		
QA8QA8D50231CS57CPBEM1HA0			01270	01390		
A7 SPORTBACK			070	02375	009	
AUDI			02000	0750	009	
FZ Z PERS BEF B 8 SPL			255/35 R21 98Y			
SCHRAEGECKIMOUSINE			255/35 R21 98Y			
715/2007*2017/1347AG						
EURO6 WLTP AG PI/CI M N11						
HYBR DIESEL/E						
0010	38AG	02967				
7 2/8 2+95 B ANHANGEBETRIEB D 1 2000 BIS 8% STEIG. TE						
CHN ZUL GES-MASS D ZUGKOMBINATION 4535KG*WW AHK LT EG						
YG DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE 03.05.2018 *KORR NEFZ-CO2						
W 150						

Formular for vehicle registration in Germany, including fields for license plate, registration date, and various technical specifications. It includes a section for 'Antragsteller' (applicant) and 'Fahrzeug' (vehicle) details.

Formular for vehicle registration in Germany, including fields for license plate, registration date, and various technical specifications. It includes a section for 'Antragsteller' (applicant) and 'Fahrzeug' (vehicle) details.

Formular for vehicle registration in Germany, including fields for license plate, registration date, and various technical specifications. It includes a section for 'Antragsteller' (applicant) and 'Fahrzeug' (vehicle) details.

Formular for vehicle registration in Germany, including fields for license plate, registration date, and various technical specifications. It includes a section for 'Antragsteller' (applicant) and 'Fahrzeug' (vehicle) details.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag, Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)