



Audi A8

EZ 05/2021 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 68.967km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 94***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A8 [DE - Lim4 50 3.0 TDI quattro EU6d, (EURO 6d), 2020 - 2022]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZF89MN018193	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 68.967km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 286 PS (210 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.967 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 68.500km	Letzter Service am 07/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2021	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 170g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	195 
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	1700 
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	140	Heckklappe	135
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kilometerstand kann abweichen; Fahrzeug noch angemeldet;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebsart: Allradantrieb
• Assistenz-Paket Tour	• Audi connect (Internetbasierende Dienste)
• Audi connect (Notruf- und Assistance-System)	• Audi music interface
• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Bedienelemente Glasoptik	• Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
• CD-Wechsler und DVD-Player	• Dachhimmel Stoff
• Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz	• Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
• Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)	• Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
• Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung (Pausenempfehlung)
• Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Fahrwerk (adaptive air suspension)	• Fondsitzeanlage (3 Sitzplätze)
• Fußgänger-Schutzsystem	• Fußmatten Velours
• Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)	• Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)

- | | |
|--|--|
| • Harnstofftank (SCR): 24 Ltr. | • Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Holz Eschemaser, braun naturell | • Innenausstattung: Dekoreinlagen unten Feinlack graphitgrau |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 4-türig |
| • Kombiinstrument digital (virtual cockpit) | • Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen) |
| • Komfortsitze vorn | • Kopf-Airbag-System (Sideguard) |
| • Kühlbox im Handschuhfach | • Matrix-LED-Scheinwerfer |
| • Mild-Hybrid 210 kW (Motor 3,0 Ltr. - 210 kW V6 24V TDI) | • Mittelarmlehne vorn |
| • Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus | • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch |
| • Nichtraucher-Paket | • Progressivlenkung |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Rückfahrkamera | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Seitenairbag vorn und hinten |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory) | • Sitzheizung vorn und hinten |
| • Sound-System DSP / Audi Sound-System | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Fond (Mittelkonsole) | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage Plus (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung | • Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist) |
| • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts | • Bremsassistent |
| • Türverkleidungseinsätze in Alcantara | • Sitzbezug / Polsterung: Leder Valetta |
| • Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung | • Außenspiegel mit Memoryfunktion |
| • Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar mit Memory | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Assistenz-Paket Stadt | • Audi Smartphone Interface |
| • Ausstattungs-Paket: Chrom-Exterieurpaket | • Doppelverglasung / Akustikglas |
| • Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus) | • Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen |
| • Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus) | • Kraftstofftank: 82 Ltr. |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion | • Metallic-Lackierung |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Reserverad als Notrad |
| • Servoschliessung für Türen | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) und Türscheiben vorn Akustikglas |
| • Wagenheber | • Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic) inkl. Audi pre sense rear |
| • Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic) | • Fahrassistenz-System: 360-Grad-Rundumschutz (Audi pre sense 360°) |
| • Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense Side Assist) | • Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front) |
| • Bremsassistent | • Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent |

- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos


















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Dach (Verformung)



Dach (Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)