



Mercedes-Benz SLK 200 Kompressor

EZ 02/2008 | Roadster/Cabrio | Benzin | Automatikgetriebe | 63.932km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 60***

Fahrzeug aufgenommen am: 20.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung SLK 200 Kompressor [DE - Ca2 SLK 200 K EU4, 2006 - 2008]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WDB1714421F188445	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 63.932km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.796 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 60.239km	Letzter Service am 07/2022
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 2	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2008	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 221g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 9.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	-	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Geräusche bei der Lüftung: Brummen;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Lackwerte konnten nicht ermittelt werden.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagebox / Stauraum hinter den Rücksitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Getriebe Automatik - (5-Stufen)
- Karosserie: 2-türig
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Motor 1,8 Ltr. - 120 kW
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung
- Sportsitze vorn
- Tempomat
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG



Sonderausstattung

• Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)	• Batterie verstärkt
• Fernbedienung für Variodach	• Innenraumlicht-Paket
• Klimaautomatik (Thermatic)	• Kopfraumheizung (Aircarf)
• Metallic-Lackierung	• Reifendruckwarner
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschanlage beheizt
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
• Sitzheizung vorn	• Vorrüstung Dachträgersystem
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy	• Windschott (Netz)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











28.02.2008	1313	AAG00006 2	02	01	0120/05500	226
M1	*AR		04082 - 04087	1777 - 1794		
WDB1714421F188445	1		1279 - 1294	- - 001415		
MERCEDES-BENZ						
171			0211	001705	001705	
W44EKO			00840	00935	-	
TLAAA210			00840	00935	-	
			07B	04125	073	
SLK 200 KOMPRESSOR			-	-	002	-
DAIMLER (D)			205/55	R16 91V		
FZ.2.PERS.BEF.B. 8 SPL.			225/50	R16 92V		
KABRIO-LIMOUSINE			-	-	-	
70/220*2003/76B			SCHWABE	9		
EURO 4			e1*2001/116*0262*07			
BENZIN			13.11.2007	K	E2006664	
0001	0462	01796				
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 28.02.2008*						

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbehörde

Eintragungsnummer: 1313

Eintragungsdatum: 28.02.2008

Eintragungsart: 1

Eintragungsart: 2

Eintragungsart: 3

Eintragungsart: 4

Eintragungsart: 5

Eintragungsart: 6

Eintragungsart: 7

Eintragungsart: 8

Eintragungsart: 9

Eintragungsart: 10

Eintragungsart: 11

Eintragungsart: 12

Eintragungsart: 13

Eintragungsart: 14

Eintragungsart: 15

Eintragungsart: 16

Eintragungsart: 17

Eintragungsart: 18

Eintragungsart: 19

Eintragungsart: 20

Eintragungsart: 21

Eintragungsart: 22

Eintragungsart: 23

Eintragungsart: 24

Eintragungsart: 25

Eintragungsart: 26

Eintragungsart: 27

Eintragungsart: 28

Eintragungsart: 29

Eintragungsart: 30

Eintragungsart: 31

Eintragungsart: 32

Eintragungsart: 33

Eintragungsart: 34

Eintragungsart: 35

Eintragungsart: 36

Eintragungsart: 37

Eintragungsart: 38

Eintragungsart: 39

Eintragungsart: 40

Eintragungsart: 41

Eintragungsart: 42

Eintragungsart: 43

Eintragungsart: 44

Eintragungsart: 45

Eintragungsart: 46

Eintragungsart: 47

Eintragungsart: 48

Eintragungsart: 49

Eintragungsart: 50

Eintragungsart: 51

Eintragungsart: 52

Eintragungsart: 53

Eintragungsart: 54

Eintragungsart: 55

Eintragungsart: 56

Eintragungsart: 57

Eintragungsart: 58

Eintragungsart: 59

Eintragungsart: 60

Eintragungsart: 61

Eintragungsart: 62

Eintragungsart: 63

Eintragungsart: 64

Eintragungsart: 65

Eintragungsart: 66

Eintragungsart: 67

Eintragungsart: 68

Eintragungsart: 69

Eintragungsart: 70

Eintragungsart: 71

Eintragungsart: 72

Eintragungsart: 73

Eintragungsart: 74

Eintragungsart: 75

Eintragungsart: 76

Eintragungsart: 77

Eintragungsart: 78

Eintragungsart: 79

Eintragungsart: 80

Eintragungsart: 81

Eintragungsart: 82

Eintragungsart: 83

Eintragungsart: 84

Eintragungsart: 85

Eintragungsart: 86

Eintragungsart: 87

Eintragungsart: 88

Eintragungsart: 89

Eintragungsart: 90

Eintragungsart: 91

Eintragungsart: 92

Eintragungsart: 93

Eintragungsart: 94

Eintragungsart: 95

Eintragungsart: 96

Eintragungsart: 97

Eintragungsart: 98

Eintragungsart: 99

Eintragungsart: 100

Serviceheft
Serviceberichte

Abbildung des Fahrzeugtypenschildes
13.07.2012 60139
von Stand

ASSYST PLUS

Werkstattcode
- 110
Werkstattnummer
- 1115


Erneuert:

	Ja	Nein
Motoröl	☒	☐
Öl-Automatikgetriebe	☐	☐
Bremsschlauch	☐	☐
Kühlmittel	☐	☐
Bremssattel/-scheibe/-kappe	☐	☐
Bremsbeläge/-scheibe/-kappe	☐	☐

Handwritten: **5/2014**
Control

AC
AUTOSCHECK
Autogas Leoni A&W Leoni
GmbH
Ludwig-Müller-Straße 29 • 75177 Plörschheim
T 07231 429786 • F 07231 565442
www.autogas-leoni.de

50



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)