



Audi Q5

EZ 01/2013 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 157.361km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung Q5 [DE - SUV5 2.0 TDI DPF EU5, quattro, (Facelift) 2012 - 2014]		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZ8R8DA052221	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 157.361km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2013	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	220 
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	700 
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Glanz-Paket
- Karosserie: 4-türig
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW 16V TDI
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer integriert
- Radstand 2807 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage

- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Original Fahrzeug Farbe: DAYTONAGRAU




Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ablage-Paket | • Assistenz-Paket |
| • Audi Drive Select | • Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Doppel-Sonnenblenden (verschiebbar, ausziehbar) | • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch mit Rückfahrkamera (APS Advanced) |
| • Exterieur-Paket S line | • Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist) |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechsel- u. Spurhalteassistent (Side Assist und active lane assist) | • Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay |
| • Fahrwerk mit Dämpferregelung (Magnetic Ride) | • Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) |
| • Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen | • Komfort-Paket |
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion | • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus |
| • Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest | • Sitz vorn links elektr. verstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Leder mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen | • Sonderlackierung Daytonagrau Perleffekt |
| • Sound-System DSP / Audi Sound-System | • Türarmlehnen beledert |
| • Wendematte Gepäckraum (variabel) | • Winter-Paket |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) | • Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist) | • Einstiegsleisten (Aluminium) und Ladekantenschutz (Edelstahl) |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt | • Sportsitze vorn |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Sport-Fahrwerk S-line |
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) | • Einstiegsleisten (Aluminium) und Ladekantenschutz (Edelstahl) |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist) |
| • Licht- und Regensensor | • Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig) |
| • Universal-Schnittstelle Bluetooth | • Sitzheizung vorn |
| • Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel) | • Licht-Paket |
| • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) | • Heckleuchten LED |
| • Tagfahrlicht LED | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Fahrassistenz-System: Licht- und Regensensor und Fernlichtassistent | • Sitzheizung vorn |
| • Rücksitze (2. Reihe) verschiebbar (plus) | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Skisack | • Winterbereifung zusätzlich |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











1 von 1

18.01.2013	0568	AVU00007	02	02	0130/04200	20
MIG	AC		04629	04744	1898	1934
WAUZZZ8R8DAU52221			1617	1665	01895	
AUDI						
BR			0159	002430	002430	
KCCCLQ1			01225	01340		
Q07B5035A8R7C7MGM1			01225	01340		
Q5			69	02375	76	
AUDI			02000	0750	005	
GELANDEF. PERS. BEF.			235/55 R19 101V			
KOMBILIMOUSINE			235/55 R19 101V			
715/2007*566/2011F			GRAU			
EUR05:F:PL/CI: M, N1 I			e1*2001/116*0473*11			
DIESEL			04.16.2012			ED585828
Q002	35FO	01968				
F.1/F.2:1+100 U. 7.2/8.2:80 B.ANHÄNGERBETRIEB*O.1:2400						
BIS 81 STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.4530KG*STUFE PM						
5 AN TAG ERSTZUL.*WW.AHK LT.BGT6*DATUM ZUR EMISSIONSKL						
ASSE: 18.01.2013*						

1 von 1

18.01.2013

0568

AVU00007

02

02

0130/04200

20

MIG

AC

WAUZZZ8R8DAU52221

AUDI

BR

KCCCLQ1

Q07B5035A8R7C7MGM1

Q5

AUDI

GELANDEF. PERS. BEF.

KOMBILIMOUSINE

715/2007*566/2011F

EUR05:F:PL/CI: M, N1 I

DIESEL

Q002

35FO

01968

F.1/F.2:1+100 U. 7.2/8.2:80 B.ANHÄNGERBETRIEB*O.1:2400

BIS 81 STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.4530KG*STUFE PM

5 AN TAG ERSTZUL.*WW.AHK LT.BGT6*DATUM ZUR EMISSIONSKL

ASSE: 18.01.2013*

18.01.2013

0568

AVU00007

02

02

0130/04200

20

MIG

AC

WAUZZZ8R8DAU52221

AUDI

BR

KCCCLQ1

Q07B5035A8R7C7MGM1

Q5

AUDI

GELANDEF. PERS. BEF.

KOMBILIMOUSINE

715/2007*566/2011F

EUR05:F:PL/CI: M, N1 I

DIESEL

Q002

35FO

01968

F.1/F.2:1+100 U. 7.2/8.2:80 B.ANHÄNGERBETRIEB*O.1:2400

BIS 81 STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.4530KG*STUFE PM

5 AN TAG ERSTZUL.*WW.AHK LT.BGT6*DATUM ZUR EMISSIONSKL

ASSE: 18.01.2013*

KB453542

050828

18.01.2013

0568

AVU00007

02

02

0130/04200

20

MIG

AC

WAUZZZ8R8DAU52221

AUDI

BR

KCCCLQ1

Q07B5035A8R7C7MGM1

Q5

AUDI

GELANDEF. PERS. BEF.

KOMBILIMOUSINE

715/2007*566/2011F

EUR05:F:PL/CI: M, N1 I

DIESEL

Q002

35FO

01968

F.1/F.2:1+100 U. 7.2/8.2:80 B.ANHÄNGERBETRIEB*O.1:2400

BIS 81 STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.4530KG*STUFE PM

5 AN TAG ERSTZUL.*WW.AHK LT.BGT6*DATUM ZUR EMISSIONSKL

ASSE: 18.01.2013*

1 von 1

18.01.2013

0568

AVU00007

02

02

0130/04200

20

MIG

AC

WAUZZZ8R8DAU52221

AUDI

BR

KCCCLQ1

Q07B5035A8R7C7MGM1

Q5

AUDI

GELANDEF. PERS. BEF.

KOMBILIMOUSINE

715/2007*566/2011F

EUR05:F:PL/CI: M, N1 I

DIESEL

Q002

35FO

01968

F.1/F.2:1+100 U. 7.2/8.2:80 B.ANHÄNGERBETRIEB*O.1:2400

BIS 81 STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.4530KG*STUFE PM

5 AN TAG ERSTZUL.*WW.AHK LT.BGT6*DATUM ZUR EMISSIONSKL

ASSE: 18.01.2013*

Audi

EG - Übersichtsbescheinigung

1 von 1

18.01.2013

0568

AVU00007

02

02

0130/04200

20

MIG

AC

WAUZZZ8R8DAU52221

AUDI

BR

KCCCLQ1

Q07B5035A8R7C7MGM1

Q5

AUDI

GELANDEF. PERS. BEF.

KOMBILIMOUSINE

715/2007*566/2011F

EUR05:F:PL/CI: M, N1 I

DIESEL

Q002

35FO

01968

F.1/F.2:1+100 U. 7.2/8.2:80 B.ANHÄNGERBETRIEB*O.1:2400

BIS 81 STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.4530KG*STUFE PM

5 AN TAG ERSTZUL.*WW.AHK LT.BGT6*DATUM ZUR EMISSIONSKL

ASSE: 18.01.2013*

1 von 1

18.01.2013

0568

AVU00007

02

02

0130/04200

20

MIG

AC

WAUZZZ8R8DAU52221

AUDI

BR

KCCCLQ1

Q07B5035A8R7C7MGM1

Q5

AUDI

GELANDEF. PERS. BEF.

KOMBILIMOUSINE

715/2007*566/2011F

EUR05:F:PL/CI: M, N1 I

DIESEL

Q002

35FO

01968

F.1/F.2:1+100 U. 7.2/8.2:80 B.ANHÄNGERBETRIEB*O.1:2400

BIS 81 STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.4530KG*STUFE PM

5 AN TAG ERSTZUL.*WW.AHK LT.BGT6*DATUM ZUR EMISSIONSKL

ASSE: 18.01.2013*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden)




Schweller links (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)