



Toyota Auris Hybrid Edition-S

EZ 07/2016 | Kombi | Benzin-Hybrid | Automatikgetriebe | 135.652km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 40***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Auris Hybrid Edition-S [DE - Kb5 1.8 (Hybrid) EU6, Edition-S, (Facelift) 2016 - 2017]		
Kategorie Kombi	FIN SB1ZS3JE40E243315	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 135.652km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 99 PS (73 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 134.730km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2016	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 83g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links


(7 mm)
Kratzer

Vorne rechts


(7 mm)
Kratzer

Hinten links


(7 mm)

Hinten rechts


(7 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	150	Heckklappe	135
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablage Tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Comfort-Paket Plus
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektromotor 60 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC / DAC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprechanlage Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch 2
- Außentemperaturanzeige
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent
- Dachreling (Edelstahl)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gepäckraumboden 2-fach verstellbar
- Getriebe Automatik stufenlos - CVT
- Hybrid 100 kW (Motor 1,8 Ltr. - 73 kW 16V)
- Karosserie: 5-türig

- | | |
|--|---|
| • Klimaautomatik | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopf-Airbag-System | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar |
| • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter | • Mittelarmlehne vorn mit Staufach |
| • Mittelarmlehne vorn verstellbar | • Modellpflege |
| • Motor 1,8 Ltr. - 73 kW 16V Hybrid | • Multi-Funktions-Display (TFT) |
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: WHITE CRYSTAL SHINE |
| • Reifen-Reparaturkit | • Rückfahrkamera |
| • Rücksitz klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schleudertrauma-Schutzsystem |
| • Seitenairbag | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzheizung vorn | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht LED | • Toyota Safety Sense |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss) |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| • Bi-LED-Scheinwerfer | • Perleffekt-Lackierung |
|-----------------------|-------------------------|

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















18.07.2016	5013	AHX00062	02	01	0073/05209	175
MI	AF		04595		1760	
S512S3JE40E243315			1485		01110	
TOYOTA						
HE15U(A)				00055		
ZWE186(W)			0083	001815	001815	
ZWE186L-DWKNBW(2V)			01020	01010		
TOYOTA AURIS			01020	01010		
TOYOTA EUROPE (B)			74	02500	74	
FZ.2.PERS.BEF.B. 8 SPL.			00345	0345	005	
MEHRZWECKFAHRZEUG			205/55R16 91V			
715/2007*2015/45W			205/55R16 91V			
EURO6;W/PL/CI; M, NI I						
HYBR.BENZIN/E			WB10		0/	
0008	36W0	01790	s11*2007/46*0015*10			
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 18.07.2016*			17.07.2015	M	SNB96553	





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)