

Volkswagen

VOLKSWAGEN T-ROC (D11)(12.2021->2025) LIFE MOTOR 1,0 LTR. - 81 KW TSI 5-TÜRIG

VIN: WVGZZZA1ZPV579200



Beschreibung

	Zulassungsdatum 13/06/2023	Laufleistung 87012 km
Farbe Indiumgrau Metallic	Jahr 2021	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp SUV	CO2 147 g/km	Hubraum 999 cc
Getriebe Schaltgetriebe	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Benzin
Anzahl Gänge 6	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 81 KW

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Schöneck

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
			
002	Türeinstieg / Vorne Links	Delle	Reparieren
			
003	Stoßfänger / Hinten	Delle	Ersetzen

			
004	Stoßfänger unterhalb / Hinten	Riss	Ersetzen
			
005	Stoßfängerleiste / Hinten Lackiert : Nein / Verchromt : Nein	Kratzer	Ersetzen
			
006	Zierrahmen Nebelscheinwerfer / Hinten Rechts	Kratzer	Ersetzen
			
007	Kennzeichenleuchte / Rechts	Fehlt	Ersetzen
			
008	Dach / -	Delle	Smart Repair
			
009	Heckklappe / Kofferraumtür / - ¹	Delle	Smart Repair
			

010	Türeinstieg / Hinten Links	Kratzer	Smart Repair
			
011	Sitzbezug / Vorne Rechts	Fleck	Reinigen
			

1 2 h

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Bordmappe
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Serviceheft
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	205 / 60 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	205 / 60 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Links	GOODYEAR	205 / 60 / 16 / Ganzjahresreifen	7 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	205 / 60 / 16 / Ganzjahresreifen	7 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet




Hinten Rechts



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Vin



Sonstige



Hagelschaden



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Türeinstieg / Vorne Links / Delle



Türeinstieg / Vorne Links / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger unterhalb / Hinten / Riss



Stoßfänger unterhalb / Hinten / Riss



Stoßfängerleiste / Hinten / Kratzer



Stoßfängerleiste / Hinten / Kratzer



Zierrahmen Nebelscheinwerfer / Hinten Rechts / Kratzer



Kennzeichenleuchte / Rechts / Fehlt



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle



Türeinstieg / Hinten Links / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Links / Kratzer



Sitzbezug / Vorne Rechts / Fleck

