



Mercedes-Benz CLA 180

EZ 11/2014 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 140.955km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 75***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung CLA 180 [DE - Lim4 CLA 180 EU6, Urban, 2013 - 2016]		
Kategorie Limousine	FIN WDD1173421N086785	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 140.955km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 136.713km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 128g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(1 mm)

Kratzer



(1 mm)

Kratzer



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	220 
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	155
Seitenteil hinten links	370 	Seitenteil hinten rechts	650 
Motorhaube	130	Heckklappe	400 
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Durch gebrochene Fahrwerksfeder nicht verkehrssicher,Zierleiste berfärbt.Fahrzeug zum Bewertungszeitpunkt verschmutzt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Ungleiches Fahrwerkniveau; Fahrwerksfeder gebrochen: hinten;



Serienausstattung

• Adaptives Bremslicht	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Aktive Motorhaube	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Armauflage vorn mit Fach
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Außentemperaturanzeige
• Beckenairbag vorn (Pelvisbag)	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bremsassistent	• Design- und Ausstattungslinie Urban
• Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistentz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
• Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)	• Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe
• Fahrassistentz-System: aktiver Bremsassistent	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Feststellbremse elektrisch	• Frontscheibe Verbundglas
• Getriebe 6-Gang	• Heckleuchten LED
• Heckscheibe heizbar (ESG)	• Innenausstattung: Matrix-Optik
• Innenhimmel Stoff	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 4-türig	• Knieairbag Fahrerseite

• Komfort-Fahrwerk (Agility Control)	• Kopf-Airbag-System (Windowbag)
• Kühlergrill Diamant-Optik	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Motor 1,6 Ltr. - 90 kW KAT	• Original Fahrzeug Farbe: KOSMOSSCHWARZ
• Reifen-Reparaturset (Tirefit)	• Reifendruckwarner
• Reiserechner	• Rücksitzlehne geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Seitenairbag (Sidebag) vorn
• Sitz-Komfort-Paket	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
• Sportsitze vorn	• Start/Stop-Anlage
• Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	




Sonderausstattung

• Ambiente-Beleuchtung	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent	• Außenspiegel schwarz lackiert
• Bi-Xenon-Scheinwerfer	• Fahrassistenz-Paket: Spur
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
• Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik	• Klima-Komfort-Paket
• Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik)	• Kühlergrill Diamant-Optik
• Licht- und Sicht-Paket	• Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
• Navigationsmodul Becker MAP Pilot	• Nebelscheinwerfer
• Night-Paket	• Rückfahrkamera
• Scheibenwaschanlage beheizt	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
• Sitzheizung vorn	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Spiegel-Paket	• Tempomat

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










[illegible]



Mercedes-Benz

Servicehistorie

Mercedes-Benz	Wackenhut GmbH & Co. KG Gottlob-Bauknecht-Straße 40 Calle	Datum Laufleistung Service	12.02.2026 138713 km Service B
Mercedes-Benz	Wackenhut GmbH & Co. KG Gottlob-Bauknecht-Straße 40 Calle	Datum Laufleistung Service	15.07.2024 118063 km Service A
Mercedes-Benz	Wackenhut GmbH & Co. KG Gottlob-Bauknecht-Straße 40 Calle	Datum Laufleistung Service	05.07.2021 86567 km Service B
Mercedes-Benz	Wackenhut GmbH & Co. KG Gottlob-Bauknecht-Straße 40 Calle	Datum Laufleistung Service	01.07.2020 83014 km Service A
Mercedes-Benz	Südstern - Bölle AG + Co KG Gutenbergstraße 9 Vödingen-Schwenningen	Datum Laufleistung Service	15.05.2019 74693 km Service B
Mercedes-Benz	Wackenhut GmbH & Co. KG Altensteiger Straße 47 - 49 Nagold	Datum Laufleistung Service	04.07.2016 31629 km Service B
Mercedes-Benz	Auto-Center Wulffarth Bad Wildbad GmbH & Co. KG Kleinenutalstraße 36 Bad Wildbad	Datum Laufleistung Service	22.12.2015 25870 km Service A



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung)



Stoßstange hinten (Verformung)



Seitenteil hinten links (Anderer Schaden): Nachlackierung
Orangenhaut



Seitenteil hinten links (Anderer Schaden): Nachlackierung
Orangenhaut



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)