

Gebrauchtfahrzeugbewertung


Fahrzeugdaten	Hersteller		Typ			Modell				
	Volkswagen		Multivan Life			2.0 TDI EU6d, Life (EURO 6d), 2022..				
	VIN		Aufbau			Anzahl Türen	Kraftstoff	KBA-Schlüssel		
	WV2ZZZST4RH019840		Bus			5	Diesel	0603/CQJ		
		Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. III	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU		
		24.04.2024	1	1	110 kW	4	1968	04/27		
	Batteriezustand (SoH %)		Ladestand (SoC %)		HV-Batterie (kWh)		Energieeffizienzklasse		CO ₂ -Emission (g/km)	
	0,00 %		0,00 %		0		keine Angabe		168-176 (WLTP)	
	Gesamtfahrh. lt. Halter		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler		max. km-Stand bei Übergabe		Raucherfahrzeug		letzter KD am	Letzter KD (km)
	20.000 km		22.395 km		25.395 km		nein		02/26	19.181 km
Farbe			Lackierung			Reimport		nächster KD am		nächster KD (km)
Pure Grey			Uni normal			nein		27.02.2028		25.900 km
Scheckheft			Scheckheft Bemerkung							
Servicehistory Digital										
Polster			Polsterfarbe			Getriebe		Schadstoffk.		
Bi-Color Sitzbezüge in ..			Raven-Sandwick			Getriebe 7-Gang - Dop..		Euro6d		
Ehemalige Nutzung			Eigentum des Kunden							
keine Sondernutzung			nein. Das Fahrzeug ist mit den folgenden Rechten Dritter belastet:							
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe			Dieselpartikelfilter vorhanden: ja			Chiptuning: nein			

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Ausstattung	Serienausstattung: Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairba.. Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streami.. Außenspiegel konvex, rechts Ausführung: Multivan Bordwerkzeug und Reifen-Reparaturkit Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital) Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA) Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse .. Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerken.. Fensterheber elektrisch vorn Fußmatten Fahrerhaus: Textil Handschuhfach beleuchtet Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver .. Karosserie/Aufbau: Bus Laderaumunterteilung und Gepäcksicherung.. Leuchtwertenregelung Mobile Online Dienste Vorbereitung We Conn.. Multimedia-Schnittstelle 2 x USB vorn und 4 .. Radioempfang digital (DAB+) Reifenkontroll-Anzeige Scheinwerfer LED Schubladen unter Rücksitze außen und 2 Abf.. Servolenkung elektro-mechanisch, geschwin.. Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenvers.. Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) Tagfahrlicht und Assistenzfahrlicht mit Comin.. Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hi.. Zusatzheizung Anti-Blockier-System (ABS) Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl.. Außenspiegel schwarz lackiert Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert Bremsbelagverschleissanzeige Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bre.. Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und .. Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (La.. Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vor.. Frontscheibe Verbundglas getönt Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) i.. Heckleuchten LED Innenspiegel mit Abblendautomatik Keyless-Start ohne Safesicherung Lautsprecher (8) Luftausströmer im Fond Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth Nichtraucher-Paket Radstand 3124 mm Rußpartikelfilter Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links mit Zuzi.. SCR-System (AdBlue-Technologie) Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ribella Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstell.. Sprachsteuerungs-System Umfeldbeleuchtung seitlich Wegfahrsperre (elektronisch) Antriebsart: Frontantrieb Außenspiegel konvex, links Ausführung: Life Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Teppich Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlöss.. Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent un.. Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung.. Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss.. Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vor.. Funkschlüssel (2) Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe .. Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz Kraftstofftank: 58 Ltr. Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltf.. Mobile Online Dienste App-Connect inkl. App-.. Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI Notrufsystem Regensensor Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Zu.. Seitenairbag / Kopfairbag / Center-Airbag vor.. Sitze im Fahrerhaus: 4 Armlehnen, Lendenwir.. Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe mit 2 Armle.. Start/Stop-Anlage Motor Verbandkasten und Warndreieck Zierleiste zwischen Scheinwerfern: schwarz l..																								
	Sonderausstattung: Akustik-Paket Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwac.. Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schlies.. LM-Felgen 8x19 (Halmstadt, schwarz glanzge.. Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersit.. Anhängerkupplung klappbar (elektr. Entriege.. Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent .. Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondb.. Rückfahrkamera Standheizung mit Fernbedienung Audio-Navigationssystem Discover Media Str.. Gepäckraum-Abtrennung / Trennnetz Lackierung: Sonderlackierung Pure-Grey uni Sitz-Paket: 6-Sitzer, 2-2-2 vis-a-vis (2 Einzelsi.. Vorbereitung für Multifunktions Tisch verschie..																								
Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 29.04.2026 - Gültig bis 25395 km																								
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.): <table><tr><td>Tauschaggregat</td><td>Nachlackierung</td><td>Technischer Mangel</td><td>Sonstiges</td><td>Vorschadenhöhe</td></tr><tr><td>nein</td><td>nein</td><td>nein</td><td>nein</td><td>0,00 €</td></tr></table> Vorschäden lt. Bewerter: <table><tr><td>Tauschaggregat</td><td>Nachlackierung</td><td>Technischer Mangel</td><td>Sonstiges</td><td>Vorschadenhöhe</td></tr><tr><td>-</td><td>ja</td><td>-</td><td>-</td><td>0,00 €</td></tr></table> (U) Nachlackierung -> Seitenwand hinten links (0,00 €) Nachlackierung -> Stoßfänger hinten augenscheinlich Nachlackiert (0,00 €)					Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe	nein	nein	nein	nein	0,00 €	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe	-	ja	-	-	0,00 €
Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe																					
nein	nein	nein	nein	0,00 €																					
Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe																					
-	ja	-	-	0,00 €																					
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein reparierte Unfallschäden: 1 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)																								

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Optischer Zustand



Lackzustand - Lackiervorbereitung
Schwellerverkleidung links - Instands. und lackieren (1) _____

Zwischensumme _____

Bemerkung zum optischen Zustand:
zu (1): Lackschaden;

Lackdicke	Fondseite links 1200 µ	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	---------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Technischer Zustand

Inspektion - Fahrzeugabmeldung _____

Zwischensumme _____

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne	VL	VR	
	245/45 R19 102H	5,00 mm (Bridgestone)	5,00 mm (Bridgestone)	
	Reifen hinten	HL	HR	
	245/45 R19 102H	6,00 mm (Bridgestone)	6,00 mm (Bridgestone)	

Endbetrag

Optischer Zustand

Technischer Zustand

Endbetrag (Netto)

19 % Mehrwertsteuer

Endbetrag (Brutto)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers				
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Bewertung				Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. MwSt. nicht ausw.
Wichtige Eckdaten				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	nein	nein	nein	nein
				Vorschadenhöhe
				0,00 €
Vorschäden	Vorschäden lt. Bewerter:			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	-	ja	-	-
				Vorschadenhöhe
				0,00 €
weitere	(U) Nachlackierung -> Seitenwand hinten links (0,00 €)			
	Nachlackierung -> Stoßfänger hinten augenscheinlich Nachlackiert (0,00 €)			
	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer 20.000 km			

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Multivan Life

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WV2ZZZST4RH019840
Kilometerstand: 22.395 km
Erstzulassung: 24.04.2024
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1



Schwellerverkleidung links - Instands. und lackieren


Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Multivan Life


Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WV2ZZZST4RH019840
Kilometerstand: 22.395 km
Erstzulassung: 24.04.2024
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1











24.04.2024	0803	CQJ004409	2	1	110/3000	190
M1	AF		4973		1941	
WVZZZZT4RH018840		7	1909		2069	
VOLKSWAGEN_VW				R0		
ST			169	2850	2850	
MOSSAX0			1510	1450		
KNFD7FD7G000916N4B1A6AWA			1510	1450		
MULTIVAN			75	2813	68	
VOLKSWAGEN-VW			2000	750	6	
Fz.z. Pers. bef. b. 8 Spl.			245/45 R19 102H XL			
Mehrzweckfahrzeug			245/45 R19 102H XL			
715/2007-2018/1832AP						
EURO6 WLTP-AP/CI; M. N1 I						
Diesel			0002	36AP	1968	
F. 1/F 2+0 U. 7.2/8.2+100 B. ANHÄNGEBETRIEB+TECHN. ZUL. GES-M						
ASSE D. ZUGKOMBINATION 4850KG*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK						
ESP M.SPZ.F. FAHRDYN. STAB. SYST. F. ANH. BEI F. TEMP. 100 KM/H G						
EM.8.AUSN.VO.Z. STVO*WW.AHK.LT.E6TG*						