



Skoda Kodiaq Sportline 4x4

EZ 04/2018 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 176.678km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 97***

Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Kodiaq Sportline 4x4 [DE - SUV5 2.0 TDI EU6, Sportline 4x4, 2017 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMBLK7NS0J8069140	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 176.678km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 150g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Kerben,
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	175 	Türe hinten rechts	185 
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	110	Heckklappe	120
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tiergeruch; Raucherfahrzeug; Service demnächst fällig

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsenergierückgewinnung
- CargoFlex-System
- Dachreling
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC) inkl. Fahrprofilwahl (Drive Mode Selector)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- 8 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungspaket: Green tec
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Brillenfach
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)

• Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
• Gepäck-/Laderaumabdeckung	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
• Gurtstraffer hinten	• Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Anthrazit - Brushed
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Knieairbag Fahrerseite	• Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten
• Kopfstützen vorn	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TDI
• Multifunktionsanzeige	• Nebelscheinwerfer
• Notrufsystem	• Radioempfang digital (DAB+)
• Radstand 2791 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS)	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Seitenairbag vorn	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
• Servolenkung elektronisch (Servotronic)	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder
• Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)	• Sitzheizung vorn + hinten
• Sonnenblende links mit Spiegel	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Sportline	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türgriffe innen verchromt	• Verglasung getönt
• Verzurösen Koffer-/Laderaum	• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Tagfahrlicht LED	• Original Fahrzeug Farbe: SEDA BUSINESS/BUSINESS GREY



Sonderausstattung

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| • Ambiente-Beleuchtung LED | • Business-Paket Amundsen |
| • Frontscheibe heizbar | • Klimaanlage Climatronic 3-Zonen |

• Laderaumboden variabel	• Metallic-Lackierung
• Raucher-Paket	• Rückfahrkamera
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
• Sprachsteuerung für Infotainment-System	• Vorrichtung WLAN-Hotspot
• Phonebox	• SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
• Maxi-DOT Farbdisplay	• Audio-Navigationssystem Amundsen
• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Steckdose 230V
• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











18.04.2018	8004	ARX00013 2	2	2	140/3500	210
M1G	AC		4700-4798	-	1882-1882	-
TMBLK7NS038069140		X	1655-1675	-	1752 - 1752	
SKODA				100	-	
NS			150	2352	2352	
ACDFHAX1			1180	1220	-	
NAD7AD7DL0030GS5V617			1180	1220	-	
KODIAQ			70	2375	70	
SKODA (CZ)			2500	750	5	
Geländefz.Pers.bef.			215/65 R17 99V			
Kombilimousine			215/65 R17 99V			
715/2007*2016/646W			-		7	
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			Gräu			
Diesel			e8*2007/46*0249*06			
0002	36WD	1968	08.12.2017	K	HA404486	
7.2/8.2:-+4	B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASS D.ZUGKOMBIN					
ATTION:4852KG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*WW.AHK LT.EGTG*						

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)