



Toyota Corolla 2.0 D-4D C Compact

EZ 12/2005 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 324.789km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 18***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Corolla 2.0 D-4D C Compact		
Kategorie Limousine	FIN SB1KW20E90E008520	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 324.789km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2005	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Unbekannt	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2- Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)



Lackwerte



 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	180
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Blauer Rauch aus der Abgasanlage ;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Produktionsstätte: Japan
- Reifen 175/70 R14 ..H
- Scheinwerfer H4
- Seitenairbag
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Dachantenne
- Getriebe 5-Gang
- Instrumentenanzeige Optitron
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Multifunktionsanzeige
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- Scheibenbremse hinten
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Seitenaufprallschutz
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Toyota Collision Repair Time
- Verglasung getönt



Sonderausstattung


- Karosserie: 5-türig
- Motor 2,0 Ltr. - 85 kW Turbodiesel KAT

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











23.12.2005	5048	00000000-	2	01	85	/3600	185
M1	AC		4180-4277			1710	
SB1KW20E90F008520	8		1475			1390-1440	
TOYOTA			-			-	
E12U			157		1780	1780	
CDE120X(H)			1000		970	-	
CDE120L-DHMXW (1G)			1000		970	-	
-			77		2700	73	
TOYOTA COROLLA			1300		450	5	-
TOYOTA MEM (B)			195/60R15		88V		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			165/60R15		88V		
Kombilimousine			-				
-			SCHWARZ		9/-		
EURO 4			811*2001/116*0179*06				
Diesel			09.07.2004	X	HX776952		
0002	0462	1995					
AHK;E11 00-3100 od.E11 005036			falls werkseitig montier				
t**							



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Rost)



Schweller rechts (Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Anderer Schaden): Blinker beschädigt



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)