



Volkswagen Golf GTD BMT

EZ 11/2014 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 93.400km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf GTD BMT [DE - LimS5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6, GTD, 2013 - 2017]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZAUZFW153413	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 93.400km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 90.864km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(8 mm)	(8 mm)	(8 mm)	(8 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	110	Heckklappe	120
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattung GTD
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Dachspoiler
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleisten (Edelstahl) beleuchtet
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet

• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckleuchten LED, abgedunkelt
• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Checkered Black
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 4-türig	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kühlergrill schwarz	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten vorn und hinten LED
• Mittelarmlehne vorn klappbar	• Motor 2,0 Ltr. - 135 kW TDI
• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer	• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: CARBON STEEL GREY
• Parkbremse elektrisch	• Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
• Progressivlenkung	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitze: Sportsitze	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Sport-Fahrwerk
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger Sport-Design, lackiert	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Winter-Paket	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• 10-Kanal-Verstärker	• Antennen-Diversity
• Antennen-Diversity	• Anzeige für Waschwasserstand
• Audio-Navigationssystem Discover Pro (Touchscreen, CD/DVD, MP3, Festplattenspeicher, Bluetooth)	• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon

• Bremssättel Rot lackiert	• Business-Paket Premium mit Navigation
• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung	• Fahrassistenz-Paket
• Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)	• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
• Fahrassistenz-System: Blind Spot Sensor Plus mit Auspark-Assistent	• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
• Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)	• Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
• Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Insassen-Schutzsystem proaktiv
• Lautsprecher (8)	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Licht- und Sicht-Paket 1	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Metallic-Lackierung	• Mobiltelefon Schnittstelle Premium (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)
• Multimedia-Schnittstelle USB	• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
• Multimediabuchse AUX-IN	• Multimediabuchse AUX-IN
• Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)	• Panorama-Schiebedach elektrisch
• Raucher-Paket	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Alcantara
• Sound-System DYNAUDIO	• Spiegel-Paket
• Sport & Sound-Paket	• Sprachsteuerungs-System
• Tagfahrlicht LED	• Top-Paket
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
• Zusatzheizung (Standheizung)	


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)




Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)