



Maxus Euniq 5 130 kW

EZ 12/2023 | Geländewagen | Elektrisch | Automatikgetriebe | 8.794km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 38***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Maxus	Typ/Verkaufsbezeichnung Euniq 5 130 kW [DE - Van5 130 kW, 70 kWh, 2023 - 2026]		
Kategorie Geländewagen	FIN LSKG47C12PD041534	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 8.794km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Elektrisch
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Noch kein Service fällig	
Hubraum 0 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2023	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt



Hochvoltbatterie

Batteriekapazität * 70,0 kWh
* Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	180 	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	180 	Türe hinten rechts	190 
Seitenteil hinten links	200 	Seitenteil hinten rechts	220 
Motorhaube	230 	Heckklappe	200 
Dach	200 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Ambiente-Beleuchtung (64 Farben)	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor	• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
• Bluetooth-Schnittstelle	• Bremsassistent
• Dachreling	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Elektromotor 130 kW (cont. 65 kW)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB)	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LKA)	• Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (LDW)
• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Getriebe für Elektrofahrzeug	• Heckklappenöffnung elektrisch
• Heckleuchten LED	• Heckscheibenwischer
• Heckspoiler	• HV-Batterie 70 kWh
• Induktionsladeschale für Smartphone	• Instrumentenanzeige Farbdisplay, 7 Zoll
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Kamerasystem 360°
• Karosserie: 5-türig	• Keyless-Entry & Go
• Klimaautomatik	• Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Nebelschlussleuchte
• Panorama-Schiebedach elektrisch	• Radioempfang digital (DAB+)
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Scheibenwischer mit Regensensor

- | | |
|---|--|
| • Scheinwerfer LED | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektrisch | • Sitz vorn links elektr. verstellbar (6-fach) |
| • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (4-fach) | • Sitzbezug / Polsterung: Leder |
| • Sitzheizung vorn | • Steckdose (12V-Anschluß) |
| • Tagfahrlicht LED | • Touchscreen-Farbdisplay (12,3 Zoll) |
| • USB-Anschluss | • Verglasung hinten abgedunkelt |
| • Warndreieck | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

100

Maintenance record part

Maintenance record *LSKG 47C 12 P 004534*

Maintenance record		Maintenance record	
Mileage (km)	Every 30,000	Maintenance date	Odometer reading
Time (months)	Every 24 months	Record item:	
Special maintenance for			
Special maintenance for			
Special maintenance for			

28.7.24 Odometer reading: *48* Km

Record item: *Übergabe Inspektion*



Name of authorized Service Provider: _____ Stamp of authorized Service Provider: _____

Next maintenance engagement: Date *7/26* Mileage *30000* Km

Next maintenance engagement: Date _____ Mileage _____ Km

Maintenance record part

Maintenance record	Maintenance record
Maintenance date: _____ Odometer reading: _____ Km	Maintenance date: _____ Odometer reading: _____ Km
Record item: _____ _____ _____	Record item: _____ _____ _____
Name of authorized Service Provider: _____ Stamp of authorized Service Provider: _____	Name of authorized Service Provider: _____ Stamp of authorized Service Provider: _____
Next maintenance engagement: Date: _____ Mileage: _____ Km	Next maintenance engagement: Date: _____ Mileage: _____ Km

