



Mercedes-Benz E 200

EZ 03/2016 | Roadster/Cabrio | Benzin | Automatikgetriebe | 85.059km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 21***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung E 200 [DE - Ca2 E 200 CGI EU6, (Facelift) 2013 - 2017]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WDD2074341F330369	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 85.059km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.991 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 78.131km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2016	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 150g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kerben



(6 mm)

Kerben



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	40 	Kotflügel vorne rechts	60
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	40 	Heckklappe	30 
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Drehzahlmesser
- Durchladeeinrichtung
- Easy-Entry Funktion
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einzelsitze hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenhimmel schwarz
- Innenraumlicht-Paket
- Isofix-Kindersitz-System
- Karosserie: 2-türig

• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System (Windowbag)
• Kopfstützen vorn NECK-PRO	• Lenkrad (Leder Nappa)
• Lenkrad mit Multifunktion	• Mercedes-Benz Notrufsystem
• Mittelarmlehne vorn	• Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 135 kW CGI KAT
• Nebelscheinwerfer	• Nebelschlussleuchte
• PRE-SAFE-System	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reiserechner	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Seitenairbag (Sidebag) vorn	• Servolenkung elektr. (Direktlenkung / EPS)
• Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite	• Sitze vorn elektr. verstellbar
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Tagfahrlicht LED	• Tempomat mit Bremseingriff (Speedtronic)
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verdeckbetätigung elektro-hydraulisch
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
• Zeituhr (Analog)	• Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten	• Tempomat
• Original Fahrzeug Farbe: IRIDIUMSILBER	



Sonderausstattung

• Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot	• Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
• Cabrio-Komfort-Paket	• Diebstahlschutz-Paket
• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
• Infotainment-System: Remote Online	• Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
• Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik 3-Zonen)	• Komfortsitze vorn (inkl. Belüftung, Sitzheizung)
• Metallic-Lackierung	• Multikontursitze vorn
• Navigationsmodul Garmin MAP Pilot	• Reifen-Reparaturset (Tirefit)
• Scheibenwaschanlage beheizt	• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
• Sitzbezug / Polsterung: Leder	• Spiegel-Paket
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig	• Kopfraumheizung (Aircarf)
• Aircap	• Diebstahl-Warnanlage
• Innenraumabsicherung für Diebstahl-Warnanlage	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrertür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)