



BMW 218 d M Sport

EZ 01/2016 | Coupé | Diesel | Schaltgetriebe | 160.136km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 97***

Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 218 d M Sport [DE - Cp2 218 d EU6, M Sport, 2015 - 2017]		
Kategorie Coupé	FIN WBA2G51050V330085	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 160.136km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 43.700km	Letzter Service am 01/2019
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2016	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 106g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Fahrzeug wurde im Innenraum sowie von außen mit mehrere M-Sticker beklebt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Ablage-Paket
• Aerodynamik-Paket M-Technic	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Ambiente-Beleuchtung
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Armauflage vorn
• Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende	• Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
• Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz	• Außenspiegel M Wagenfarbe
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Außenspiegel heizbar	• Außentemperaturanzeige
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Blinkleuchten LED
• Bordcomputer	• Bremsassistent
• Check-Control-System	• Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
• Dynamische Bremsleuchte	• Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
• Dynamische Traction Control (DTC)	• Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic
• Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten	• Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
• Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle	• Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
• Fußmatten Velours	• Fußraumbeleuchtung vorn

- | | |
|---|---|
| • Gepäckraumbeleuchtung | • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion |
| • Getriebe 6-Gang | • Heckleuchten LED |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Karosserie: 2-türig |
| • Kopf-Airbag-System hinten | • Kopf-Airbag-System vorn |
| • Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion | • Leseleuchten hinten |
| • Leseleuchten vorn | • Licht- und Regensensor |
| • Licht-Paket | • M Sport |
| • Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel | • Nebelscheinwerfer |
| • Nichtraucher-Paket | • Original Fahrzeug Farbe: MINERALWEISS METALLIC |
| • Personalisierungssystem (Personal Profile) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften) | • Rußpartikelfilter |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder (Walknappa) |
| • Schaltpunktanzeige | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Seitenairbag vorn | • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Hexagon / Alcantara | • Sitze vorn mechanisch verstellbar |
| • Sport-Fahrwerk (M-Technic) | • Sportsitze vorn |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach) | • Tagfahrlicht LED |
| • Warndreieck | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Audio-Navigationssystem Professional | • Bi-Xenon-Scheinwerfer |
| • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung | • Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige |
| • Farbmonitor (8,8 Zoll) | • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung |
| • Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle | • Fzg. ohne Modell-Schriftzug |
| • Heckspoiler (M-Technic) | • HiFi-Lautsprechersystem |
| • Innenausstattung: Interieurleisten Alu Längsschliff fein mit Akzentleiste | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Instrumentenkombination (erweiterter Umfang) | • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control |
| • Kopfstützen hinten klappbar | • Lenkrad (Leder M-Technic) |
| • Metallic-Lackierung | • Navigations-Paket ConnectedDrive |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Service-System: Concierge Services | • Service-System: ConnectedDrive Services |
| • Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI) | • Service-System: Remote Services |
| • Servolenkung Servotronic | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetzt, Steinschlag)



Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetzt, Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)