CarOnSale

Mercedes-Benz A 180

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 21.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2021	95.308km	136 PS	Benzin	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A 180 [DE - LimS5 A 180 EU6d, 2019 - 2022]	KATEGORIE Limousine
FIN W1K1770841N244576	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 95.308km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.332 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 88.194km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Ungarn
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 137g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 5 mm Anderer Schaden	⚠ 5 mm Anderer Schaden

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm ⚠	Beifahrertür	440 µm ⚠
Kotflügel vorne links	190 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	300 µm ⚠
Seitenteil hinten links	480 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	1000 µm ⚠
Motorhaube	470 µm ⚠	Heckklappe	110 µm ⚠
Dach	110 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Licht- und Sicht-Paket
- Motor 1,3 Ltr. - 100 kW KAT
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Original Fahrzeug Farbe: NACHTSCHWARZ
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Regen-/Lichtsensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- USB-Anschluss im Fond
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tempomat
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Digitales Instrumenten-Display
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenhimmel schwarz
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Park-Paket
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Sitz-Komfort-Paket
- Spiegel-Paket
- Vorrüstung car sharing
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Lenkrad (Leder)
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitzheizung vorn
- Media-Display
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer LED High Performance

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*1829
W1K1770841N244576
1880 kg
3360 kg
1- 1035 kg
2- 905 kg
Mercedes-Benz
149
TYP: F2A
PZ: 9
1,0 %
Made in Hungary
A 000 817 44 04

CarOnSale

CarOnSale



AUTO


Hinten

Wohin?











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Anderer Schaden): Felge scheinbar bereits instandgesetzt -> Vorderfelgen glanzgedreht -> hinteren Felgen sind matt



- Rad (Anderer Schaden): Felge scheinbar bereits instandgesetzt -> Vorderfelgen glanzgedreht -> hinteren Felgen sind matt



- Rad (Anderer Schaden): Felge scheinbar bereits instandgesetzt -> Vorderfelgen glanzgedreht -> hinteren Felgen sind matt



- Rad (Anderer Schaden): Felge scheinbar bereits instandgesetzt -> Vorderfelgen glanzgedreht -> hinteren Felgen sind matt



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Schweller links (Delle, Verformung)



- Schweller links (Delle, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)