



Seat Leon FR

EZ 07/2015 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 186.950km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 41***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Leon FR [DE - Kb5 1.4 TSI EU6, FR Start&Stop, 2014 - 2016]		
Kategorie Kombi	FIN VSSZZZ5FZGR005941	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 186.950km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2015	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 120g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts

 (4 mm)  (4 mm)  (7 mm)  (7 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	122	Beifahrertür	131
Kotflügel vorne links	112	Kotflügel vorne rechts	116
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	117
Seitenteil hinten links	101	Seitenteil hinten rechts	101
Motorhaube	128	Heckklappe	121
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent und Elektron. Differentialsperre
- Fensterheber elektrisch hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- 8 Lautsprecher
- Ablageetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Spiegelabsenkung, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dachreling silber
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SEAT Drive Profile)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite

- | | |
|---|---|
| • Kofferraumbeleuchtung | • Kopf-Airbag-System |
| • Kopfstützen hinten (3-fach) | • Kopfstützen vorn verstellbar |
| • Laderaumboden variabel und herausnehmbar | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten |
| • Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TSI | • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert |
| • Original Fahrzeug Farbe: TECHNIC GREY | • Reifen-Reparaturset |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3) | • Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Seitenairbag | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Sport-Fahrwerk FR / Cupra |
| • Sportsitze vorn | • Sprachsteuerungs-System |
| • Start/Stop-Anlage | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Steckdose (12V-Anschluß) vorn |
| • Stoßfänger lackiert | • Tagfahrlicht |
| • Tagfahrlicht LED | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • 8 Lautsprecher | • Anhängerkupplung Vorbereitung |
| • Bluetooth Audio-Streaming | • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Heckleuchten LED |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Metallic-Lackierung |
| • SEAT Media-System Plus | • Scheinwerfer LED |
| • USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss (CUP-Eingang) | • iPod-Anschluss |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Teil I

01.07.2015	17693	AKO00018	2	1	183	62/5000	11	203
M	JAC		4533	4048			1816	
V6S2225FZGR005041	1P		1451-				1257-	
SEAT								
LEON ST			124	1830			1830	
PC2CAX0V			910	970				
FMGFMGAJ0097MMVL0060			910	970				
LEON ST			70	3750			72	
SEAT (E)			1400	520				
2.2 Para. bef. b. 8 Spl.			195/65 R15 91H					
Komplimouane			195/65 R15 91H					
715/2007*136/2014W								
EURO6:W/P/CE M. N1.1								
Benzin								
0001	36W0	1386						
F 1/F 2+0 U. 7.2/8.2+50 B ANHANGEBETRIEB*O. 1:1700 BIS 8%								
STEIG *TECHN. ZUL. GES. MASSE D. ZUGKOMBINATION 3230KG *WW. A/H/L								
T EGTG*								

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Europäische Gemeinschaft Teil II

GA224773

SEAT Deutschland GmbH
Tutti Motors

24.10.2015



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)