



Citroen Jumpy Standard

EZ 09/2024 | Kastenwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 35.838km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 48***
Fahrzeug aufgenommen am: 12.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Citroen	Typ/Verkaufsbezeichnung Jumpy Standard [DE - Ka4 2.0 BlueHDi 180 FAP EU6d, Standard, 2022 - 2024]		
Kategorie Kastenwagen	FIN VF7VLEHZ4R7849165	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 35.838km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2025 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6e	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2024	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 199g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	80
Motorhaube	90	Heckklappe	100
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bordcomputer
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn links
- Fensterheber elektrisch vorn rechts
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Laderaumtrennwand
- Leuchtweitenregelung
- Original Fahrzeug Farbe: BLANC ICY
- Radstand 3275 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür rechts ohne Fenster
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Beifahrerdoppelsitz
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn links, sequentiell
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 132 kW Blue-HDI FAP
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem indirekt (ohne Lokalisierung)
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Scheinwerfer Halogen
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Curitiba
- Stop-Start-Anlage

- Wegfahrsperre mit Transponder



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Audio-Navigationssystem: Connect Nav mit digitalem Radioempfang DAB / DAB+ | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Audiosystem RCC DAB (Radio/CD-Player MP3-fähig) |
| • Audiosystem RCC DAB (Radio/CD-Player MP3-fähig) | • Aufhängung vorn verstärkt |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar |
| • City-Paket | • Comfort-Paket |
| • ConnectNav-Paket | • Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Erhöhte Nutzlast | • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Notruf- und Assistance-System (CITROEN Connect) | • Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL) |
| • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth | • Frontscheibe Akustikglas |
| • Frontscheibe Akustikglas | • Frontscheibe Akustikglas, wärmeabweisend |
| • Frontscheibe Akustikglas, wärmeabweisend | • Grip-Control |
| • Handschuhfach mit Klappe | • Holzboden Laderaum mit Antirutschprofil und Seitenverkleidung (Holz) |
| • Klimaautomatik | • Kombiinstrument mit Matrix-Display |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Mobile Online Dienste MirrorLink | • Mobile Online Dienste MirrorLink |
| • Nebelscheinwerfer | • Nebelscheinwerfer |
| • Parkbremse elektrisch | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht | • Safety-Paket |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar mit Lendenwirbelstütze und Doppelsitzbank ModuWork (Stoff/Kunstleder) | • TOUCH PAD 7" |
| • TOUCH PAD 7" | • USB-Anschluss |
| • USB-Anschluss | • Unterfahrschutz |
| • Visibility-Paket | • Visibility-Paket |
| • Worksite-Paket | • Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)