



Audi A6 Avant

EZ 09/2015 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 142.750km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 68***

Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A6 Avant [DE - Kb5 3.0 TDI EU6, quattro, 2014 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZ4G6GN069858	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 142.750km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 320 PS (235 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 2.967 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2015	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 164g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kratzer



(3 mm)

Kerben,
Kratzer



(4 mm)

Kratzer,
Kerben



(4 mm)

Kratzer,
Kerben



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	95	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	95	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	100	Heckklappe	95
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Glanz-Paket
- Karosserie: 4-türig
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ
- Reifen-Reparaturkit
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Dachreling (Aluminium)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Licht- und Regensensor
- Servoschliessung für Kofferraumdeckel
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Motor 3,0 Ltr. - 235 kW V6 24V TDI
- Raucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachspoiler
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt

• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Mittelarmlehne vorn
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Bremsassistent
• Elektron. Differentialsperre (EDS)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)	• Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen	• Kopf-Airbag-System (Sideguard)
• Reifenkontroll-Anzeige	• Seitenairbag vorn
• Start/Stop-Anlage	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Heckleuchten LED
• Nebelscheinwerfer integriert	• Tagfahrlicht LED
• Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)	• Rußpartikelfilter
• Antriebsart: Allradantrieb permanent	• Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
• Audi Drive Select	• Servolenkung elektro-mechanisch




Sonderausstattung

• Business-Paket	• Dachhimmel Stoff, schwarz
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Kontur
• Sonderlackierung Brilliant-Schwarz	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
• Sitzheizung vorn	• Sportsitze vorn
• Audi music interface	• Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
• Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay	• Multi-Media-Interface MMI Navigation
• Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch	• Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
• Sport-Fahrwerk	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)