



Mercedes-Benz C 300 e

EZ 11/2020 | Kombi | Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 100.324km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 300 e [DE - Kb5 C 300 e EU6d, Avantgarde, (Facelift) 2020 - 2021]		
Kategorie Kombi	FIN W1K2052531G063544	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 100.324km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 211 PS (155 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.991 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 99.623km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2020	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 44g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 1.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(5 mm)

Anderer Schaden

Vorne rechts



(5 mm)

Anderer Schaden

Hinten links



(6 mm)

Anderer Schaden

Hinten rechts



(6 mm)

Anderer Schaden

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	105	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling (Aluminium)
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektromotor 90 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrdynamik-Paket
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Hybrid 235 kW (Motor 2,0 Ltr. - 155 kW)
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenhimmel Stoff
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- KeyFree-Startsystem

- | | |
|---|--|
| • Keyless Go Startanlage | • Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen) |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Komfort Direktlenkung |
| • Komfort-Fahrwerk (Agility Control) | • Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect |
| • Kopf-Airbag-System (Windowbag) | • Ladekabel mit Schukostecker |
| • Ladekantenschutz (Edelstahl) | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Mercedes-Benz Notrufsystem |
| • Mittelarmlehne vorn mit Fach | • Modellpflege mit Code |
| • Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Reiserechner | • Rücksitzlehne geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar | • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar |
| • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden |
| • Steckdose (12V-Anschluß) | • Tagfahrlicht LED |
| • Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond | • Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ablage-Paket | • Ambiente-Beleuchtung |
| • Audio-Navigationssystem: COMAND Online | • Ausstattungs-Paket: Business Plus |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent |
| • Avantgarde Interieur | • Fahrassistenz-Paket High-End |
| • Fahrassistenz-Paket Plus | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic | • Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent |
| • Fußmatten Velours | • Getränkehalter vorn |
| • Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem | • Heckleuchten LED |
| • Infotainment-Paket Advanced | • Infotainment-Paket High-End |
| • Infotainment-System: Remote Online | • Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz |
| • Innenausstattung: Zierteile Aluminium | • Innenhimmel Stoff |
| • Innenraumlicht-Paket | • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik |
| • Kartentasche an Vordersitze | • Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung |
| • Komfort-Paket | • Ladekabel für öffentliche Ladesäulen |
| • Ladekabel mit Industriestecker (8,0 m) | • Ladekabel mit Schukostecker (8,0 m) |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Lenkrad (Leder) |

• Lenkrad (Sport) mit Multifunktion	• Licht-Paket
• Licht-Paket High-End	• Media-Display
• Media-Display	• Metallic-Lackierung
• Multibeam LED	• Multifunktions-Telefonie
• Navigationssystem: SD-Karten-Navigation	• PRE-SAFE-System Plus
• Park-Paket	• Park-Paket Advanced
• Park-Paket mit Sensoren	• Reifen-Reparaturset (Tirefit)
• Rückfahrkamera	• Scheibenwaschanlage beheizt
• Scheinwerfer LED High Performance	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
• Service-System: Erweiterte Navigationsdienste	• Sitz-Komfort-Paket
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico	• Sitzheizung vorn
• Smartphone integriert	• Smartphone integriert
• Spiegel-Paket	• Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC Plus
• Touchpad (Mittelkonsole)	• Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)
• Zeituhr (Analog)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











25.11.20	2222	ALM001132	2	01	155 / 5500	250
M1	AC		4772-4772		1839-1839	
W1K2052631G063544	2		1465-1465		1870-1870	
Mercedes-Benz				75		
204 K			38	2415	2415	
R24ST0			1075	1380		
CLAA05EB			1075	1380		
			72	3750	66	
C 300 e			1800	750	5	
Mercedes-Benz			225/45 R18 95Y XL			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			245/40 R18 97Y XL			
Kombilimousine						
715/2007*2018/1832AP					7/-	
EUR06;WLTP;AP;PI/CI; M, N1			e1*2001/116*0457*50			
Hybr.B/E ext.auf1.			25.06.20	K	FX724745	
0025	36AP	1991				
F.1/F.2:+70 b.Anh.Betr.*7.2/B.2:+100 b.Anh.Betr.*Batte						
riekapazitaet:13.5kWh*Fz ist bei werkseitig montiert.						
AHK u.ESP m.spez.fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Tempo						
100 km/h gem.5.Aend.V0.z.9.Ausn.V0.z.Stvo ausstatte						
t.*						

Mercedes-Benz			
Servicehistorie			
A.T.O. Auto-Teile-Unger Handels- GmbH & Co. KG Dr. Kilian-Strasse 11 Weiden i.d.OPf.	Datum	29.12.2025	
	Laufleistung	99323 km	
	Service	Service A	
Mercedes-Benz Erdi Frey Maschinen GmbH Helmkestraße 1 Schweinfurt	Datum	05.11.2024	
	Laufleistung	79962 km	
	Service	Service B	
Mercedes-Benz Autokaus Astaller GmbH Dienstadtstraße 1 Schönbühl	Datum	28.08.2023	
	Laufleistung	62123 km	
	Service	Service A	
Mercedes-Benz Mercedes-Benz AG Niederlassung Stuttgart Mercedesstraße 122 (Einkauf)	Datum	28.11.2022	
	Laufleistung	52805 km	
	Service	Service B	
Mercedes-Benz Mercedes-Benz AG Niederlassung Stuttgart Mercedesstraße 122	Datum	09.12.2021	
	Laufleistung	29324 km	
	Service	Service A	

UNABHÄNGIGES
**BATTERIE
ZERTIFIKAT**



AVILOO

ZERTIFIKATNUMMER: B106A2AB-3A0D-811C-98EA-E93E86243487

FAHRZEUG

NAME: Mercedes-Benz
MODELL: C 300 - 115 kW

KILOMETERZAHL: 10.323 km
FIN: W1K2052631G063544
DAUHM UND LÄNGE: 4710x1810 mm

GESUNDHEITZUSTAND (SOH)


86,3 %

ENERGIE

WLP-BEWEISSTELLE

BEWERTUNG

BEWERTUNG: Wie verändert sich die Leistung der Batterie bei steigender Temperatur?



PRÜFUNGEN

Batterietestmanagement (BMT)

Batterietestmanagement

Batterietestmanagement

Batterietestmanagement

Batterietestmanagement

WARNUNG - SIGNIFIKANTE PROBLEME FESTGESTELLT

Bei der Mercedes-Benz-Batterie wird das W1K2052631G063544-Modell verwendet. Bei der W1K2052631G063544-Modell wird das W1K2052631G063544-Modell verwendet. Bei der W1K2052631G063544-Modell wird das W1K2052631G063544-Modell verwendet.

Dr. Marcus Berger CEO



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Anderer Schaden): Lackschaden



Rad (Anderer Schaden): Lackschaden



Rad (Anderer Schaden): Lackschaden



Rad (Anderer Schaden): Lackschaden

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)