



Ford Custom 310 L2 Tourneo Titanium

EZ 05/2017 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 118.753km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 85***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Custom 310 L2 Tourneo Titanium [DE - Bs5 2.0 TDCi EU6, 310 L2 Titanium, 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WF03XXTTG3HP34192	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 118.753km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 115.615km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 9	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2017	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 162g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)

Rost



(4 mm)

Rost



(4 mm)

Rost

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	95	Heckklappe	145
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Batterie
- Abbiegelicht im Scheinwerfer
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum
- Bordcomputer
- Dachverkleidung Himmel im Fahrgastraum
- Diebstahl-Warnanlage
- Doppelklimaanlage
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - ausstellbar
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe rechts
- Fensterheber elektrisch
- Fondraumheizung
- Generator 240 A
- Getriebe 6-Gang
- Haltegriff B-Säule
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Karosserievariante: Normaldach
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT
- Nebelscheinwerfer
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Radstand 3300 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad in Fahrbereifung

• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	• Schmutzfänger vorn
• Schmutzfänger vorn und hinten	• Seitenschutzleisten in Wagenfarbe
• Servolenkung	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2-fach kippbar
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 2-fach kippbar	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, Doppelsitz
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, Einzelsitz rechts, Doppelsitz links	• Sonnenblende links mit Spiegel
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben Fahrgastraum
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum
• Stoßfänger in Wagenfarbe	• Titanium
• Trittstufe unter Schiebetür links	• Trittstufe unter Schiebetür rechts
• Türgriffe außen und Heckklappengriff in Wagenfarbe	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
• Verglasung stark getönt	• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunststoff
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Zusatzheizung elektrisch
• Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar	



Sonderausstattung

• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC	• Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
• Anhängerkupplung: Kugelkopf fest	• Armlehnen vorn
• Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad	• Audio-Navigationssystem Ford SD
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Dachgepäckträger	• Fahrassistent-System: Auffahrwarnsystem
• Fahrassistent-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)	• Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent
• Fahrassistent-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor	• Fahrassistent-System: Spurwechsel-Warnsystem
• Fahrassistent-System: Verkehrsschildassistent	• Frontscheibe heizbar
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Kopf-Schulter-Airbag vorn
• Lenkrad (Leder)	• Metallic-Lackierung
• Radioempfang Digital (DAB)	• Raucher-Paket
• Rückfahrkamera mit Farbdisplay	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	• Seitenairbag
• Sicht-Paket 3	• Sitz-Paket 37: Fahrersitz (4-fach verstellbar, elektr.) - Beifahrerdoppelsitz inkl. Seitenairbag und Sitzheizung, Leder
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz elektr. verstellbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
• Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle	• Steckdose 230V / 150 Watt

- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













1. Anzahl der Adress- und Räder:	24	46. Oberkategorie / Baugruppe bei der Kennzeichnung/Fahrgestell:		82 bei 24/27 71	aktuelle Seite:
2. Antriebsart (Motortyp, Lager, geeigneter Verbinder):	1.300	47. Abgänger: Euro		5 W	
4. Radzahl:	1.300	48. Abgänger:			
4.1. Antriebsbreite 1.325-174	1.300	Nummer des Bauteilschreibers und des letzten gültigen Änderungsrechts:		10353071, 10446400	
5. Länge:	5130	4.1. Profilbreite (Typ)			
6. Breite:	2010		neu 26	neu 34	Patent/End
7. Höhe:	2070	CO			plus
8. 3. Stützpunkt:	2120	BC			plus
11. Name in Information-Zustand:	2270	NO			plus
13.2. Technische Masse des Fahrgestells:	2370	NO			plus
14. Technische Abstände (Abstände):		3C*3C			plus
14.1. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand)	3140	Patent			plus
14.2. Technische Abstände (maximale Masse je Achse 1.25)	1750	Rauchgasleitung (LR)			plus
14.3. Technische Abstände (Gesamtwerte des Fahrgestellschreibers):	3140	2.1. Profilbreite (Typ I/II)			plus
14.4. Technische Abstände (maximale Fahrgestellbreite bei Beladung mit 3000 kg):		CO			plus
14.5. 1. Stützpunkt:	2120	THC			plus
14.6. 2. Stützpunkt:	700	NO			plus
14.7. 3. Stützpunkt:	1110	NO			plus
14.8. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand):	3140	THC + NO			plus
14.9. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand):	3140	NO			plus
14.10. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand):	3140	NO			plus
14.11. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand):	3140	NO			plus
14.12. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand):	3140	NO			plus
14.13. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand):	3140	NO			plus
14.14. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand):	3140	NO			plus
14.15. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand):	3140	NO			plus
14.16. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand):	3140	NO			plus
14.17. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand):	3140	NO			plus
14.18. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand):	3140	NO			plus
14.19. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand):	3140	NO			plus
14.20. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand):	3140	NO			plus
14.21. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand):	3140	NO			plus
14.22. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand):	3140	NO			plus
14.23. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand):	3140	NO			plus
14.24. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand):	3140	NO			plus
14.25. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand):	3140	NO			plus
14.26. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand):	3140	NO			plus
14.27. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand):	3140	NO			plus
14.28. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand):	3140	NO			plus
14.29. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand):	3140	NO			plus
14.30. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand):	3140	NO			plus
14.31. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand):	3140	NO			plus
14.32. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand):	3140	NO			plus
14.33. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand):	3140	NO			plus
14.34. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand):	3140	NO			plus
14.35. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand):	3140	NO			plus
14.36. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand):	3140	NO			plus
14.37. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand):	3140	NO			plus
14.38. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand):	3140	NO			plus
14.39. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand):	3140	NO			plus
14.40. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand):	3140	NO			plus
14.41. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand):	3140	NO			plus
14.42. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand):	3140	NO			plus
14.43. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand):	3140	NO			plus
14.44. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand):	3140	NO			plus
14.45. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand):	3140	NO			plus
14.46. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand):	3140	NO			plus
14.47. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand):	3140	NO			plus
14.48. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand):	3140	NO			plus
14.49. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand):	3140	NO			plus
14.50. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand):	3140	NO			plus
14.51. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand):	3140	NO			plus
14.52. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand):	3140	NO			plus
14.53. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand):	3140	NO			plus
14.54. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand):	3140	NO			plus
14.55. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand):	3140	NO			plus
14.56. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand):	3140	NO			plus
14.57. Technische Abstände (Gesamtwerte in Information-Zustand):	3140	NO			plus
14.58. Technische Abstände (Gesamtwerte in					

Nachweise - Ablieferungs-inspektion und Service

Nachweise - Zusätzliche Servicearbeiten

① Datum	15.12.2022	KFZ AMETISBICHLER Am Dröbner 7a D-6 35367 Gießen 01522 4203 www.kfz-ametisbichler.de Musterdruck Nr. 522 (erfüllt)
② Kundenname	84629	
③ Fahrzeugnummer	101 9-111	
④ Unterschrift	<i>[Signature]</i>	
⑤ Mobile Service-Tag	1212023	

nur Ölwechsel

Dienstleistungen		Automobilforum Kaufhäuser GmbH Dinslaken 11, 48127 Münster Tel. 05204 214 Fax 05204 214
① Datum	29.04.2023	
② Kundenname	61535	
③ Fahrzeugnummer	205071	
④ Unterschrift	<i>[Signature]</i>	

① Datum	5.4.23	Automobilforum Kaufhäuser GmbH Kiefersgraben 30-32 41471 Mönchen Tel. 059 744 23 86-0 Fax 059 744 23 86-29
② Kundenname	84887	
③ Fahrzeugnummer	101 9-111	
④ Unterschrift	<i>[Signature]</i>	
⑤ Mobile Service-Tag		

Dienstleistungen		Automobilforum Kaufhäuser GmbH Dinslaken 11, 48127 Münster Tel. 05204 214 Fax 05204 214
① Datum	6.4.21	
② Kundenname	57771	
③ Fahrzeugnummer		
④ Unterschrift	<i>[Signature]</i>	

① Datum	26.11.2022	Autohaus 42 50 00 00 Autohaus Wittenberg, Zf. des Auto Club Deutschland Am Mühlberg 11 42614 Wittenberg Tel. 03021 6633 Fax 03021 6634
② Kundenname	MS 615	
③ Fahrzeugnummer		
④ Unterschrift	<i>[Signature]</i>	
⑤ Mobile Service-Tag	M1 2012	

Ölwechsel

Zahnreihen		Autohaus 42 50 00 00 Autohaus Wittenberg, Zf. des Auto Club Deutschland Am Mühlberg 11 42614 Wittenberg Tel. 03021 6633 Fax 03021 6634
① Datum	23.10.2021	
② Kundenname	102.110	
③ Fahrzeugnummer		
④ Unterschrift	<i>[Signature]</i>	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)