



Land Rover Range Rover Evoque

EZ 01/2013 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 175.057km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 86***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Land Rover	Typ/Verkaufsbezeichnung Range Rover Evoque		
Kategorie Geländewagen	FIN SALVA2BG9DH757679	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 175.057km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 241 PS (177 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.999 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2013	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 199g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	100	Heckklappe	-
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Meridian Sound-System (Farbdisplay, 380 Watt, 10 Lautsprecher, Subwoofer)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Bordcomputer
- Dach Wagenfarbe
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Felgenschlösser
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kühlergrill schwarz
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lufteinlassblende schwarz
- Alarmanlage
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Bremsassistent
- Dachspoilerlippe
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Farbdisplay (5 Zoll)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet
- Knieairbag Fahrerseite
- Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Mittelarmlehne hinten

- | | |
|---|---|
| • Motor 2,0 Ltr. - 177 kW Si4 Turbo KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: Ivory/lunar Perf lthrs, Lunar(Pursuit) | • Park-Distance-Control hinten |
| • Radstand 2660 mm | • Reifen-Reparaturkit |
| • Rücksitzbank (3 Sitzplätze) | • Rücksitze geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Schutzleiste Heckklappe/-Deckel Gloss Black Finish |
| • Schwellerabdeckung / -verkleidung | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe | • Servolenkung elektrisch |
| • Sicherheitsgurte höhenverstellbar | • Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory) | • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar |
| • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (12-fach) | • Sitzbezug / Polsterung: Leder |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Telefonsystem integriert (mit Bluetooth-Option) | • Terrain-Response-System |
| • Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss) | • Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC) |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audio-Navigationssystem mit Festplattennavigation Premium | • Einstiegsleisten beleuchtet |
| • Einstiegsleisten mit Schriftzug beleuchtet | • Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (Adaptive Dynamics) |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Intelligent Light System) | • Frontscheibe heizbar |
| • Gepäcksicherung / Gepäckbefestigung | • Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen) |
| • Home-Link (Garagentoröffner integriert) | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Klimaautomatik 2-Zonen - mit Luftfeuchtigkeits- und Luftqualitätssensoren | • Kopfstütze hinten mitte |
| • Lenkrad heizbar | • Park-Distance-Control vorn |
| • Rückfahrkamera | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Sitzheizung vorn | • TV-Tuner, analog und digital |
| • Technik-Paket | • Teppich-Fußmatten |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Winter-Komfort-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Rücklicht (rechts) (Undicht)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)