



Audi Q5

EZ 06/2021 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 71.914km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 38***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung Q5		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZFYXM2090618	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 71.914km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 71.894km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2021	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	210 
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	230 
Motorhaube	140	Heckklappe	110
Dach	140		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











0.1.1 Origineel van V096/2021

Identificatie van het voertuig en technische kenmerken

Merk	D.1.	ALFA		WVTA K.	P.1	00148190018
Fabriekstype	D.2.1	PY		Belgisch referentienummer (K.F.)		
Variant	D.2.2	KDTHP1		Motorinhoud P.1	P.2	1884
Versie	D.2.3	P0YFOTXN07H51B1E14BXEM1P3D10		Motorvermogen P.2	P.3	130 kW
Modeljaar	D.3	06		Brandstof P.3	P.4	GASOLIN • FLEXIT
Tech. belastbare maximummassa	P.1	2420		Verhouding vermogensgewicht	Q	—
Nominale belastbare maximummassa	P.2	—		Cyclisatien besturder ins.	S.1	5
Maximale wielbasis	Q	1810		Staanplaatjes	S.2	—
Voertuigcategorie	J	M1		Maximum snelheid T.	T	192
Nationaal aand.	(J.1)	STATIONWAGEN		Milieuklasse V.3	V.3	SELEC.PCII
Voertuigtype	(J.2)	AC STATIONWAGEN		Code (E.1)	E.1	503



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)