

Fahrzeugdaten	Hersteller		Volkswagen		Typ		Tiguan Allspace R-Line 4Moti..		Modell			2.0 TDI EU6d, 4Motion R-Line, (Fac..											
	VIN				WVGZZZ5NXPM061201				Aufbau		Sport-Utility-Vehicle		Anzahl Türen	5	Kraftstoff	Diesel	KBA-Schlüssel		0603/CLD				
	Kennzeichen		S		Erstzulassung		23.03.2023		Halter lt. Zulbesch. II	2	Halter lt. Kunde	2	Leistung (kW)	147 kW	Anzahl Zylinder	4	Hubraum (ccm)	1968	HU		03/28		
	Batteriezustand (SoH %)			0,00 %			Ladestand (SoC %)		0,00 %		HV-Batterie (kWh)		0		Energieeffizienzklasse		B		CO ₂ -Emission (g/km)			173-180 (WLTP)	
	Gesamtfahrh. lt. Halter			68.000 km			Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler		68.423 km		max. km-Stand bei Übergabe		68.861 km		Raucherfahrzeug		nein		letzter KD am		01/01	Letzter KD (km)	1 km
	Farbe				Deep Black Perleffekt				Lackierung		Metallic		Reimport		nein		nächster KD am		29.03.2028	nächster KD (km)		18.600 km	
	Scheckheft			Servicehistory Digital			Scheckheft Bemerkung																
	Polster		Sitzmittelbahnen der V..				Polsterfarbe		Grau-Titanschwarz-Flin..		Getriebe		Getriebe 7-Gang - Dop..		Schadstoffk.		Euro 6d						
	Ehemalige Nutzung			keine Sondernutzung			Eigentum des Kunden										nein. Das Fahrzeug ist mit den folgenden Rechten Dritter belastet: VW Bank						
	Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe				Dieselpartikelfilter vorhanden: ja				Chiptuning: nein													

Ausstattung	Serienausstattung:				
	3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairba.. Antriebsart: Allradantrieb Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streami.. Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Le.. Dachhimmel Stoff, grau Einparkhilfe vorn und hinten Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelun.. Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss.. Fußraumbeleuchtung vorn Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe .. Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze .. Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondb.. Lautsprecher (8) Lenkrad heizbar (Leder, R-Line) mit Multifunk.. Matrix-LED-Scheinwerfer (Dynamisches Kurv.. Modellpflege Nebelschlussleuchte Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion Radlaufverbreiterung Rußpartikelfilter Scheibenwaschdüsen heizbar Seitenairbag vorn und hinten mit Kopf-Airbag.. Sitzbezug / Polsterung: Stoff R-Line / Mikrovli.. Sitzlehne vorn rechts umklappbar Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum Wegfahrsperr (elektronisch)	Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter.. Ambiente-Beleuchtung (30 Farben) Anzeige für Waschwasserstand Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon Dachspoiler R-Line Einstiegsleisten vorn (Aluminium) beleuchtet .. Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung Frontscheibe Verbundglas getönt (Akustikglas) Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, entneh.. Heckleuchten LED, dunkelrot Innenspiegel mit Abblendautomatik Karosserie: 5-türig Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betäti.. LED Lichtleiste zwischen Scheinwerfer Leseleuchten vorn und hinten LED Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light) Motor 2,0 Ltr. - 147 kW TDI Nichtraucher-Paket Pedale Edelstahl Radstand 2789 mm Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d Scheibenwischer mit Regensensor Servolenkung elektro-mechanisch und gesch.. Sitze vorn höhenverstellbar Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) Verbandkasten und Warndreieck Zentralverriegelung	Ablagefach am Dachhimmel Anti-Blockier-System (ABS) App-Connect inkl. App-Connect Wireless (App.. Ausstattung R-Line Chrom-Paket 2 Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital) Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsa.. Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtr.. Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung Fußmatten Textil Gepäckraumboden höhenverstellbar Innenausstattung: Dekoreinlagen Carbon Grey Insassen-Schutzsystem proaktiv Kennzeichenbeleuchtung LED Kopfstützen hinten (3-fach) Lendenwirbelstützen vorn Leuchtweitenregelung automatisch Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar,.. Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C, 45 .. Notrufsystem Radioempfang digital (DAB+) Reifenkontroll-Anzeige Schalt-/Wählhebelgriff Leder Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer Sitze: Top-Komfortsitze vorn Start/Stop-Anlage mit Rekuperation Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hi.. Zentralverriegelung mit Fernbedienung		
	Sonderausstattung:				
	Anhängerkupplung schwenkbar Design-Paket Black Style LM-Felgen 8,5x19 (Valencia, schwarz) Umgebungsansicht Area View inkl. Rückfahrk..	Audio-Navigationssystem Discover Media Str.. Fahrassistenz-Paket Plus ohne Side Assist Perleffekt-Lackierung Winter-Paket inkl. Sitzheizung hinten	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl.. Fahrassistenz-System: Anhänger-Rangierassi.. Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe e..		
Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 03.08.2026 - Gültig bis 68861 km				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
Vorschäden	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja				

Optischer Zustand	
	Einstieg hinten links Kratzer Smart Repair 120,00 € Lackzustand - Beschriftung entfernen 80,00 € Lackzustand - Lackiervorbereitung 200,00 € Radlaufblende hinten rechts verschrammt ersetzen 214,65 € Stoßfänger hinten - auslegen & polieren 25,00 € Stoßfänger hinten - SmartRepair 120,00 € Stoßfänger vorne - Lackieren (1) 800,00 € Tür hinten links - Instands. und lackieren 1.000,00 € Tür vorne links - auslegen & polieren 25,00 € Türblende hinten rechts Kratzer Lackieren 200,00 €
	Zwischensumme 2.784,65 €

Bemerkung zum optischen Zustand:
Bei Hereinnahme auf Fehlteile prüfen.
Keine Elsa Abfrage möglich.
Ein Probelauf des Motors ohne Probefahrt durchgeführt.
Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt verschmutzt, es konnte nur oberflächlich auf Schäden geprüft werden, eine Schadenerweiterung kann nicht ausgeschlossen werden.
zu (1): Kosten und Schadenerweiterung möglich;

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Technischer Zustand	
Zwischensumme	
0,00 €	

Fehlteile und Dienstleistungen	
Zwischensumme	
0,00 €	

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Sommerreifen		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	255/45R19 100V	3,00 mm (Pirelli)	3,00 mm (Pirelli)
	Reifen hinten	HL	HR
	255/45R19 100V	5,00 mm (Pirelli)	5,00 mm (Pirelli)
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung
	k. A.		k. A.
		VL	VR
		k. A.	k. A.
		HL	HR
		k. A.	k. A.
Bemerkung			Ausstattung ER
			Reifendichtmittel

Endbetrag	
Optischer Zustand	2.784,65 €
Technischer Zustand	0,00 €
Fehlteile und Dienstleistungen	0,00 €
Endbetrag (Netto)	2.784,65 €
19 % Mehrwertsteuer	529,08 €
Endbetrag (Brutto)	3.313,73 €

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Bewertung ☐ Nachbewertung	Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. 0,00 € MwSt. nicht ausw.
--	--

Wichtige Eckdaten

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer 68.000 km				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer



Einstieg hinten links Kratzer Smart Repair




Einstieg hinten links Kratzer Smart Repair



Stoßfänger hinten - SmartRepair



Stoßfänger hinten - SmartRepair



Stoßfänger hinten - SmartRepair



Stoßfänger hinten - SmartRepair



Stoßfänger hinten - SmartRepair



Tür vorne links - auslegen & polieren



Tür vorne links - auslegen & polieren



Stoßfänger hinten - auslegen & polieren



Türblende hinten rechts Kratzer Lackieren



Radlaufblende hinten rechts verschrammt ersetzen



Radlaufblende hinten rechts verschrammt ersetzen



Stoßfänger vorne - Lackieren



Stoßfänger vorne - Lackieren



Stoßfänger vorne - Lackieren



Tür hinten links - Instands. und lackieren



Tür hinten links - Instands. und lackieren



Tür hinten links - Instands. und lackieren



Stoßfänger hinten - SmartRepair



Lackzustand - Beschriftung entfernen



Lackzustand - Beschriftung entfernen





