



Audi A6 Avant

EZ 02/2023 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 115.940km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 57***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A6 Avant [DE - Kb5 40 2.0 TDI EU6d, basis, 2020 - 2023]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZF27PN013011	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 115.940km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 204 PS (150 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2023	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 122g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	95
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	95
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	90	Heckklappe	90
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Bedienelemente schwarz matt
- Dachhimmel Stoff, Silber
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Fahrassistenten-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenten-System: Spurverlassenswarnung
- Fondsitze (3 Sitzplätze)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schließen)
- Heckklappenöffnung automatisch
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Feinlack
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling schwarz
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TDI)

- | | |
|---|---|
| • Mild-Hybrid-Technologie | • Mittelarmlehne vorn |
| • Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus | • Multi-Media-Interface MMI Navigation |
| • Nichtraucher-Paket | • Progressivlenkung |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheinwerfer LED |
| • Schienensystem im Gepäckraum | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Seitenairbag vorn | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Effekt |
| • Sitze vorn manuell einstellbar | • Standard-Fahrwerk |
| • Start/Stop-Anlage | • Stoßfänger Ausführung: Basis |
| • Tagfahrlicht LED | • Wagenheber |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten) |
| • Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go | • Original Fahrzeug Farbe: FLORETTSILBER |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Ablage-Paket | • Audi Smartphone Interface |
| • Business-Paket | • Harnstofftank (SCR): 24 Ltr. |
| • Kraftstofftank: 73 Ltr. | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion | • Metallic-Lackierung |
| • Neuwagen-Reifengarantie | • Sound-System Bang & Olufsen |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Getränkehalter hinten |
| • Assistenz-Paket Tour | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung |
| • Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf | • Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent | • Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links |
| • Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory |
| • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts | • Adaptive Scheibenwischer, beheizt |
| • Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box) | • Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, akustisch und optisch mit Umgebungsanzeige |
| • Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen | • Sitzheizung vorn |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











02.02.2023		0		1	
KF895949 02.02.2023					
Das in dieser Zulassungsberechtigung sind steht als Eigentümer des Fahrzeuges eingetragen.					
02.02.2023		Landkreis Münsterbischdompf Klempnerstr. 12 35216 Münsterbischdompf 11		1	
Nur zur Nutzung des Sicherheitsdienstes im Zusammenhang mit der Zulassungsberechtigung Fahrten, freigegeben, Dokument mit unbeschränkter Gültigkeit.					
GM745756					
(Fahrer der Zulassungsberechtigung)		(Fahrer der Zulassungsberechtigung)			
Audi F2 ADFPAPF FD7FD7C80010318175540IAEW1W4EFSD1 AG Avant AUDI S888 WAG22ZF27PN01301 W1 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spz. KOMMUNIKATION GRAU 1968 Hydr.-Drehel/E e12807/461801/37		2023 0021R7 KASATG DEU390 C00 JA 00000000 NEY010 69663 AL 190 181 DK 052022419 AC 2 158 / 5800 0010 18.06.2022			
AUDI AG 18.09.2022		AUDI AG 18.09.2022			

1	Reizt bei Kutsch/Fahrt	0 / 4	26	Gewinn (Tg)	auto121212	
2	Arbeitsweise: Kutsch / Legt			Gang		
3	Charakteristika: Kutsch / Kutsch		26.1	Charakteristika / Kutsch		
4	Charakteristika: Kutsch / Kutsch		26.2	Charakteristika / Kutsch		
5	Angabe: die Kutsch / Kutsch	0101 / Kutsch / Kutsch	26.3	Charakteristika / Kutsch		
6	Kutsch / Kutsch	0001	26	Charakteristika / Kutsch		
7	Kutsch / Kutsch	0001	26.1	Charakteristika / Kutsch		
8	Kutsch / Kutsch	0001	26.2	Charakteristika / Kutsch		
9	Kutsch / Kutsch	0001	26.3	Charakteristika / Kutsch		
10	Kutsch / Kutsch	0001	26.4	Charakteristika / Kutsch		
11	Kutsch / Kutsch	0001	26.5	Charakteristika / Kutsch		
12	Kutsch / Kutsch	0001	26.6	Charakteristika / Kutsch		
13	Kutsch / Kutsch	0001	26.7	Charakteristika / Kutsch		
14	Kutsch / Kutsch	0001	26.8	Charakteristika / Kutsch		
15	Kutsch / Kutsch	0001	26.9	Charakteristika / Kutsch		
16	Kutsch / Kutsch	0001	26.10	Charakteristika / Kutsch		
17	Kutsch / Kutsch	0001	26.11	Charakteristika / Kutsch		
18	Kutsch / Kutsch	0001	26.12	Charakteristika / Kutsch		
19	Kutsch / Kutsch	0001	26.13	Charakteristika / Kutsch		
20	Kutsch / Kutsch	0001	26.14	Charakteristika / Kutsch		
21	Kutsch / Kutsch	0001	26.15	Charakteristika / Kutsch		
22	Kutsch / Kutsch	0001	26.16	Charakteristika / Kutsch		
23	Kutsch / Kutsch	0001	26.17	Charakteristika / Kutsch		
24	Kutsch / Kutsch	0001	26.18	Charakteristika / Kutsch		
25	Kutsch / Kutsch	0001	26.19	Charakteristika / Kutsch		
26	Kutsch / Kutsch	0001	26.20	Charakteristika / Kutsch		
27	Kutsch / Kutsch	0001	26.21	Charakteristika / Kutsch		
28	Kutsch / Kutsch	0001	26.22	Charakteristika / Kutsch		
29	Kutsch / Kutsch	0001	26.23	Charakteristika / Kutsch		
30	Kutsch / Kutsch	0001	26.24	Charakteristika / Kutsch		
31	Kutsch / Kutsch	0001	26.25	Charakteristika / Kutsch		
32	Kutsch / Kutsch	0001	26.26	Charakteristika / Kutsch		
33	Kutsch / Kutsch	0001	26.27	Charakteristika / Kutsch		
34	Kutsch / Kutsch	0001	26.28	Charakteristika / Kutsch		
35	Kutsch / Kutsch	0001	26.29	Charakteristika / Kutsch		
36	Kutsch / Kutsch	0001	26.30	Charakteristika / Kutsch		
37	Kutsch / Kutsch	0001	26.31	Charakteristika / Kutsch		
38	Kutsch / Kutsch	0001	26.32	Charakteristika / Kutsch		
39	Kutsch / Kutsch	0001	26.33	Charakteristika / Kutsch		
40	Kutsch / Kutsch	0001	26.34	Charakteristika / Kutsch		
41	Kutsch / Kutsch	0001	26.35	Charakteristika / Kutsch		
42	Kutsch / Kutsch	0001	26.36	Charakteristika / Kutsch		
43	Kutsch / Kutsch	0001	26.37	Charakteristika / Kutsch		
44	Kutsch / Kutsch	0001	26.38	Charakteristika / Kutsch		
45	Kutsch / Kutsch	0001	26.39	Charakteristika / Kutsch		
46	Kutsch / Kutsch	0001	26.40	Charakteristika / Kutsch		
47	Kutsch / Kutsch	0001	26.41	Charakteristika / Kutsch		
48	Kutsch / Kutsch	0001	26.42	Charakteristika / Kutsch		
49	Kutsch / Kutsch	0001	26.43	Charakteristika / Kutsch		
50	Kutsch / Kutsch	0001	26.44	Charakteristika / Kutsch		
51	Kutsch / Kutsch	0001	26.45	Charakteristika / Kutsch		
52	Kutsch / Kutsch	0001	26.46	Charakteristika / Kutsch		
53	Kutsch / Kutsch	0001	26.47	Charakteristika / Kutsch		
54	Kutsch / Kutsch	0001	26.48	Charakteristika / Kutsch		
55	Kutsch / Kutsch	0001	26.49	Charakteristika / Kutsch		
56	Kutsch / Kutsch	0001	26.50	Charakteristika / Kutsch		
57	Kutsch / Kutsch	0001	26.51	Charakteristika / Kutsch		
58	Kutsch / Kutsch	0001	26.52	Charakteristika / Kutsch		
59	Kutsch / Kutsch	0001	26.53	Charakteristika / Kutsch		
60	Kutsch / Kutsch	0001	26			



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)