



Mercedes-Benz R 350 CDI 4Matic

EZ 08/2012 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 195.623km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 90***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung R 350 CDI 4Matic [DE - SAV5 R 350 CDI DPF EU5, 4Matic, 2010 - 2012]		
Kategorie Van	FIN WDC2510231A150398	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 195.623km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 265 PS (195 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.987 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 192.534km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 223g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.5l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(3 mm)

(3 mm)

(4 mm)

(4 mm)



Lackwerte



 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	235 
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	95
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	245 
Motorhaube	230 	Heckklappe	435 
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Andere: Bremse Hinten Rechts fest ;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Einstiegschienen hinten
- elektronisches Traktionssystem (ETS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 3,0 Ltr. - 195 kW CDI KAT
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Armauflage vorn mit Fach
- Außentemperaturanzeige
- Chrom-Paket
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getränkehalter vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Modelljahr 2010
- Nebelscheinwerfer

- | | |
|--|--|
| • Nebelschlussleuchte | • Parameterlenkung |
| • Reifendruckwarner | • Reiserechner |
| • Rußpartikelfilter | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Tagfahrlicht LED | • Tempomat |
| • Verglasung getönt / Heckscheibe ESG | • Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ |




Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND mit Festplattenavigation inkl. DVD-Wechsler integriert | • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent |
| • Diebstahlschutz-Paket | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
| • Gepäckraumabdeckung / Rollo | • Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem |
| • Innenausstattung: Holz Pappel | • Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch) |
| • Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3) | • Metallic-Lackierung |
| • Parktronic-System PTS (vorn und hinten) | • Raucher-Paket |
| • Rückfahrkamera | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) |
| • Seitenairbag (Sidebag) hinten | • Sitzheizung vorn |
| • Spiegel-Paket | • Sport-Paket (Interieur) |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy | • Diebstahl-Warnanlage |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Innenraumlicht-Paket | • Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















06.08.2012	1313	BRH00105 7	02	02	0195/03800	P35
M1	AC		-	04924	-	1922
WDC2510231A150398	5		-	1677	-	02250
MERCEDES-BENZ			-	00085	-	
251			0223	002800	002800	
O22EM1			01400	01700	-	
NZAAB500			01400	01700	-	
			74	02850	72	
R 350 CDI 4MATIC			02100	0750	007	
DAIMLER (D)			255/50 R19 103W			
FZ. Z. PERS. BEF. B. 8 SPL.			255/50 R19 103W			
KOMBILIMOUSINE						
715/2007*692/2008B			SCHWARZ		9	
BURO57B7CI:MISOZE OHNEMIG			e1*2001/116*0341*15			
DIESSEL			04.10.2011	K	EA644820	
0002	3550	02987				
F.1/F.2:2980 B.ANH.BETR.*7.2/8.2:1800 B.ANH.BETR.*WW.A						
HK LT.BGTG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*FZ IST BEI WERKS						
SEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.						
ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GKM.5.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.						
STVO AUSGESTATTET*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 06.08.201						
2*						





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrrertür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)




Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)